І. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад №33 «Колосок», г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д.9 (наименование объекта, адрес)

Наименование функционально- планировочного элемента	Нал	пчие эле	мента	Выявленные нарушени	Работы по адаптации объекта		
	есть/ нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует вывеска с информацией об ОСИ (со прифтом Брайля), кнопка вызова персонала	все	Приобретение и установка	TP
Территория объекта	есть						
Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют поручни по ходу движения. На пути следования объекту отсутствует информационное сопровождение, доступное для инвалидов визуальное, акустическое, тактильное	все	Привести в соответствие	КР
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	TP

II. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДП-И (Г, У), ВНД (С), ДЧ-И (К, О)			TP, KP

^{*} Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно

недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий	ĸ	заключению:				

І. Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

МБДОУ «Детский сад №33 «Колосок», г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д.9

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально- планировочного элемента	Н	аличие элеме	нта	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категори я)	содержа ние	виды работ
Лестница (наружная)	есть			Контрастное исполнение первой и последней ступеньки, установить поручни	K, C, O	Привести в соответстви е	KP
Пандус	нет			Отсутствует пандус	К	Установка пандуса	KP
Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует тактильная информация об объекте	С	Привести в соответстви е	TP
Дверь (входная)	есть			Отсутствует вывеска с информацией об ОСИ (со шрифтом Брайля)	К, С, О, Г	Привести в соответстви е	TP
Тамбур	есть			Увеличить ширину дверного проема, уменьшить высоту порога.	К	Привести в соответстви е	КР
Общие требования к зоне			-			Привести в соответстви е	KP, TP

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по
функциональной зоны	(к <u>пункту 3.4</u> акта			адаптации (вид
	обследования объекта)			работы) <u>**</u> к <u>пункту 4.1</u>
				акта обследования
				объекта
		номер на	номер фото	
		плане		
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ВНД (К), ДЧ-И (О, С)			Капитальный ремонт

^{*} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению:

Приложение 3 к акту обследования объекта к паспорту доступности объекта No 286 т 25,01,2019 г.

І. Результаты обследования

2. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

МБДОУ «Детский сад №33 «Колосок», г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д.9 (наименование объекта, адрес)

Наименование функционально- планировочного элемента	Нал	ичие элем	мента	Выявленные нару замечани		Работы по адаптации объекта		
	есть / нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержан ие	виды работ	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует зона Т-9, поручни по ходу движения	К, О, С, Г	Привести в соответствие	TP	
Лестница (внутри здания)	есть			Контрасное исполение певой и последней ступеньки, отсутствуют указатели номера этажа, отсутствует на поручне тактильная отметка	О, С, У, Г	Привести в соответствие	TP	
					K	Альтернативн ые формы обслуживания	TPH	
Пандус (внутри здания)	нет				К	Альтернативн ые формы обслуживания	THP	
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет							
Дверь	есть			Отсутствуют фиксаторы. Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе. Ширина дверного проема не соответствует нормативам. Отсутствует вывеска с информацией об ОСИ (со прифтом Брайля). Уменьпить высоту порога	K, O, C	Привести в соответствие	KP	
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	2		Отсутствие предупреждающей тактильной разметки	С	Приобретение и установка	TP	
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	KP, TP	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по
функциональной зоны	(к <u>пункту 3.4</u> акта		адаптации (вид
	обследования объекта)		работы)** к <u>пункту 4.1</u>
	-0-		акта обследования
			объекта

		номер на плане	номер фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (У), ВНД (К, С, Г), ДЧ-И (О)			KP,TP, TPH

Комментарий к заключению:

^{*} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно. ** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 к акту обследования объекта к паспорту доступности объекта №286т 25.01.2019 г.

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад №33 «Колосок», г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д.9

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально- планировочного элемента	Нали	чие элем	лента	Выявленные нарушег замечания	Работы по адаптации объекта		
	есть/	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория	содерж ание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть			Не соответствует ширина дверных проёмов. Отсутствие контрастной и рельефной поверхности на порогах кабинетов, вывесок кабинетов для инвалидов. Отсутствуют знаки доступности, наружные вызывные устройства, зона Т-9	К,О,С,Г, У	Привести в соответст вие	KP, TP
Зальная форма обслуживания	есть			2-й этаж	K	Альтерна тивные формы обслужив ания	TPH
Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть						
Кабина индивидуального обслуживания	нет						
Общие требования к зоне		L.			•	Привести в соответст вие	KP, TP

Заключение по зоне

Наименование структурно-	Состояние	Приложение		Рекомендации по	
функциональной зоны	доступности* (к пункту			адаптации (вид	
	3.4 акта обследования			работы) <u>**</u> к <u>пункту 4.1</u>	
	объекта)			акта обследования	
				объекта	
		номер на	номер фото		
		плане			
зона целевого назначения	ДП-И (У),			KP, TP, TPH	
здания (целевого посещения	ВНД (К, С, Г),				
объекта)	ДЧ-И (O)				

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно. ** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 5 к акту обследования объекта к паспорту доступности объекта №286т 25.01.2019 г.

І. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

МБДОУ «Детский сад №33 «Колосок», г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д.9 (наименование объекта, адрес)

Наименование функционально- планировочного элемента	Наз	пичие элем	ента	Выявленные наруш замечания	ения и	Работы по адаптации объекта	
	есть/н ет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалид а (категор ия)	содержа ние	виды работ
Туалетная комната	есть			Отсутствие: - знаков доступности помещения, -тактильной маркировки санузла, опорного поручня, зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, крючков для костылей. Не соответствие ширины дверного проема; зоны раковин, кранов (отсутствие сенсорных кранов). Нет кнопки обратной связи	К, С, О, У, Г	Привести в соответстви е	КР
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответстви е	KP

II. Заключение по зоне

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД (К, О, Г, С, У)			KP

^{*} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

І. Результаты обследования

6. Система информации на объекте

МБДОУ «Детский сад №33 «Колосок», г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д.9 (наименование объекта, адрес)

Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекте <u>#</u>	
	есть /нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категори я)	содерж ание	виды работ
Визуальные средства	нет			Отсутствуют носители информации в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов, текстовое табло для дублирования звуковой информации	К, О ,Г, У	Привести в соответств ие	TP
Акустические средства	нет			Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления	С	Привести в соответств ие	TP
Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом.	C .	Привести в соответств ие	TP
Общие требования к зоне				трифтом.		Привести в соответств ие	TP

II. Заключение по зоне

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

Система информации на	ВНД (К, О, Г, С, У)	TP
объекте		

Комментарий к заключению:

^{*} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

^{**}Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.