

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ
«МАРИЙ ТУРЕК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАНИЙЫН
«САРДАЯЛ ТҮН» ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ШКОЛ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТОНЕЖШЕ
425533, Школьный урем 1, Сардаял ял
Электронный почтыжо: E-mail: sarda80@mail.ru

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МАРИ-ТУРЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САРДАЯЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
425533 дер. Сардаял ул. Школьная д.1
Электронная почта: E-mail: sarda80@mail.ru

Тел.: 8(83634)9-27-19 ОКПО 48297469 ОГРН1021201649930 ИНН/КПП 1206003247/120601001

Исх.№ 118
от 27 мая 2021 года

Начальнику ОНД и ПР Мари-
Турекского и Параньгинского муниципальных
районов подполковнику внутренней службы
В.В. Стяжкину

В ответ на Ваше Представление об устранении причин условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности в МБОУ «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» №4-9-16 от 28.04.2021 г. года сообщаем, что

в здании и помещениях школы (Ф 4.1, категории высокого риска), расположенном по адресу: 425533, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д.Сардаял, ул.Школьная, д.1

1.Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.Приобретено средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (Копия квитанции и фото прилагаются).

3.В кабинете учебной мастерской, тамбура столовой электрические провода изолированы от горючих поверхностей стены средствами защиты, а в кабинете физики электрические провода сняты с эксплуатации.

4.У запасного эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу расположенного с восточной стороны в центральной части здания, прикреплен указатель «Выход».

5.Огнетушители № 3, №6 установлены на специальной подставке, исключающей падение или его опрокидывание.

6. Огнетушители № 2, №9 установлены на высоте менее 1,5 метра от пола до верха корпуса огнетушителя.

7. Установлен указатель направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью и четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

8. В помещении учительской распаячная коробка осветительной сети электрооборудования оборудована крышкой.

9. В комнате отдыха здания школы, в тамбуре входа в столовую светильники оборудованы защитными колпаками.

10. Все имеющиеся огнетушители укомплектованы согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование: установлены раструбы.

11. В помещении кухни установлена новая розетка для подключения бойлера для подогрева воды.

в здании и помещениях дошкольной группы, расположенного по адресу: 425533, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Сардаял, ул. Школьная, д. 2

1. Все огнетушители установлены на специальной подставке, исключающей падение или его опрокидывание.

2. Установлен указатель направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью и четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

3. В помещении кухни распаячная коробка осветительной сети электрооборудования оборудована крышкой.

4. В помещении кухни светильник защищен колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

5. Все имеющиеся огнетушители укомплектованы согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование: установлены раструбы огнетушителей.

Административный штраф, назначенный должностному лицу, заведующему хозяйством, Григорьевой Ларисе Валерьевне, на сумму 6000 (Шесть тысяч) рублей, уплачен. (Копия квитанции прилагается).

Директор МБОУ «Сардаяльская ООШ»



П.В.Сорокина