

Марий Эл Республика
Марий-Турекысе
муниципальный район
«Мариец поселкысо кыдалаш
общеобразовательный школ »
муниципальный бюджетный
общеобразовательный учрежденийже
Центральный усадьба урем, 6
п. Мариец 425524
E mail - marieczshkola@mail.ru
Тел. 883634 9-62-37 ОКПО 34008378, ОГРН 1021201650140, ИНН/КПП 1206002130/120601001

Республика Марий Эл
Мари-Турекский
муниципальный район
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа поселка Мариец»
улица Центральная усадьба, 6
п. Мариец 425524
E mail - marieczshkola@mail.ru
Тел. 883634 9-62-37 ОКПО 34008378, ОГРН 1021201650140, ИНН/КПП 1206002130/120601001

Исх. № 20 от 1 февраля 2016года

Главное управление МЧС России
по Республике Марий Эл
Управление надзорной и
профилактической работы
В отдел надзорной деятельности
Мари-Турекского и
Параньгинского
муниципальных районов

ИНФОРМАЦИЯ

об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой
проверки с 18.01.2016 по 01.02.2016г.

Довожу до Вашего сведения, что в ходе плановой проверки с 18.01.2016 по 01.02.2016г были выявлены следующие нарушения.:


1. В учительской № 203 стена не заделана негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемости, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.
2. В подсобном помещении № 207 стена не заделана негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемости, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.
3. В кабинете директора подсобное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.
4. С работниками школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» не проведен противопожарный инструктаж.

В период проверки данные нарушения устранены, а именно:

1. В учительской № 203 стена заделана негорючим материалом, то есть отверстие где проходил кабель для подключения Интернет-сети заделано цементным раствором (подтверждается фотографиями).
2. В подсобном помещении № 207 стена заделана негорючим материалом, то есть отверстие где проходил кабель для подключения Интернет-сети заделано цементным раствором (подтверждается фотографиями).
3. В кабинете директора подсобное помещение оборудовано таким образом, что расстояние до прибора автоматической пожарной сигнализации доступно (подтверждается фотографиями).
4. Проведен с работниками школы повторный противопожарный инструктаж (копия страниц журнала прилагается)

Директор МБОУ «СОШ п. Мариец»



 /Н.Х.Гумаров/