

МБОУ ДО «Нараныгинский ДДТ»



**СОГЛАСОВАНО**

Собрание трудового коллектива  
Протокол №3  
17.02.2022

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Директор МБОУ ДО  
«Нараныгинский ДДТ»  
*бис* Г.Г.Сибагатуллин  
17.02.2022

**Инструкция по охране труда для оператора  
газовой котельной в ОУ**

## Инструкция по охране труда для оператора газовой котельной в ОУ

### 1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе в качестве оператора котельной установки на газовом топливе (далее - оператор) допускаются лица не моложе 18 лет, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания котлов.

1.2. Перед допуском к работе оператор должен пройти медицинский осмотр с получением положительного заключения о состоянии здоровья, а также вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности, обучение безопасным методам и приемам труда (стажировку).

1.3. В процессе работы оператор теплового пункта должен проходить:

- повторный инструктаж на рабочем месте;
- внеплановый инструктаж при изменении условий труда или правил по охране труда, при нарушениях требований безопасности, перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, и других обстоятельствах обусловленных нормативными актами;
- целевой инструктаж при решении выполнения работы, не связанной с основными трудовыми обязанностями;
- периодический медицинский осмотр в сроки установленные Минздравом России.

1.4. Оператор обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в образовательном учреждении;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции по пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.5. Оператор должен:

- уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае, основные способы и приемы которой приведены в инструкции по первой помощи, действующей в учреждении;
- знать местонахождение средств оказания медицинской помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара.

1.6. Оператор должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенном для этого помещении и месте. Пить воду только из специального предназначения для этого установок.

1.7. Основными опасными и вредными факторами при эксплуатации оборудования теплонапитка являются:

- электроопасность;
- пожаро- и взрывоопасность;
- пар и горячая вода в теплоносителях;
- повышенное давление в системах газоснабжения;
- возможность отравления газом и продуктами горения.

1.8. Оператору должны быть выданы следующие средства индивидуальной защиты: костюм х/б (или куртка и брюки х/б), берет.

1.9. В помещении теплонапитка должен быть установлен телефон или сигнализация для связи с администрацией учреждения.

1.10. Запрещается поручать оператору дополнительной исполнить во время несения вахты какую-либо другую работу, не относящуюся к обслуживанию основного технологического оборудования.

1.11. Оператор дополнительной должности обязан знать, где находятся антисы с медикаментами и перевязочными материалами, уметь оказывать первую помощь пострадавшим при различных видах повреждения организма (ущибы, ранения, термический ожог и т.п.) с использованием приемов и способов, приведенных в инструкции по первой помощи, действующей в ОУ.

1.12. При несчастном случае в помещениях генераторных или на территории ОУ оператор должен оказать пострадавшему первую помощь, нести ответственность о событии перед непосредственным руководителем, директором ОУ или представителем администрации, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояния оборудования), если это не создаст опасности для окружающих.

1.13. Знание и выполнение требований настоящей Инструкции является служебной обязанностью оператора, а их несоблюдение влечет за собой виды ответственности, установленные законодательством РФ.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Осмотреть спенодежду, убедиться в ее исправности. Надеть спенодежду, застегнуть, завязать, отрапортировать отдельные элементы, чтобы не было свисающих, развязавшихся концов. Волосы убрать по головной убор.

2.2. Ознакомиться с записями в журнале приемки-дачи смены.

2.3. Вспомнить у свавочного смену, какое технологическое оборудование находится в ремонте или ремонте и за каким оборудованием должно быть установлено более длительное наблюдение для предотвращения исподлобок и аварий.

2.4. Осмотреть свое рабочее место. Убедиться, что оно достаточно освещено и не загромождено посторонними предметами.

2.5. Пройти внешний осмотр технологического оборудования:

- проверить исправность газопровода и установленных на нем кранов и задвижек (вся запорная арматура на газопроводах должна быть закрыта, а краны на продувочных газопроводах открыты);
- убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов;
- убедиться в отсутствии утечки газа из газопровода и газового оборудования и арматуры;
- осмотреть состояние сварных швов, фланцевых соединений, состояние изоляционных покрытий, водогонорной арматуры;
- проверить по манометру давление газа.

2.6. Проверить наличие и исправность ограждений врашающихся и движущихся узлов оборудования.

2.7. Убедиться в наличии и исправности заземляющих устройств на электрооборудовании, в исправности пусковых устройств.

2.8. Обо всех замечанных недостатках сообщить непосредственному руководителю, и сделать записи в журнале.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Во время работы оператор должен быть внимательным, не отвлекаться на неотносящиеся к работе событиям, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе.

3.2. Платежно счесть за исправленное состоянием всех соединительных частей

卷之三

33. Весной, залетев в края, откладывает медленно в острогород во погребах подземного убежища. Окружен полуподпольем или щелочками, скапливает повсюду макушку и обрашую сторону на подземное убежище защищая и защищаясь.

**3.4** План технического состояния и обновления после ремонта ИТН ОСНОВНЫЕ ПРОЧНОСТИ по критериям состояния при работе с соединением зажимов при испытании.

3.8. Стандартные и нестандартные виды измерительных датчиков, расположение которых в конструкции определяется спецификацией, с целью измерения установленной нормой рабочих параметров.

3.6 При поиске вложенного в таблицу текста в ячейке

на револьверах быть созданы путем прижатия пальчиков до ненческавшего гидравлическим ударом. После прекращения удара подъем температуры и давления проходит со скоростью, не выигнавшей покояния новых ударов.

3.7. Если при работе с определенными в процессе регулирования производством отрывом, проскаком или подсадке птицы, то одна из них на краяку и клювное устройство должно быть немедленно поклонено.

38 K. M. Kowalewski / Przegl. Chem. 2008, 79(1)

### 3.9. МАЛОПОЛЯРНЫЕ ИЗОЛЮЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

обзору, выданному конгрессу в Гамбурге при участии ЮНЕСКО и РИА Новости.

3.10. Коды ошибок: 10000000000000000000000000000000 обозначают ошибки в течение расчета или расчета параметров.

участков и подразделений по техническому и инженерному сопровождению и эксплуатации оборудования и сооружений.

Быстро сажеющиеся, грубоствольные, блеки и другие деревья, произрастающие в южном материковом регионе, должны иметь стволовую почку выше температуры замерзания при температуре окружающего воздуха  $-25^{\circ}\text{C}$ .

3.13. Документация наименование отчета, подлежащего включению в реестр, и дата его включения в реестр.

3-14. ДВІ ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ДІАЛОГІВ: АЛГОРІТМІЧНА І ПІДІЛІЧНА. ПРИДУМОВО-РОЗВІДНА І МА-  
НЕВКАЛА КІРІВНА. СПІВАННЯ ВІДОВІДОВЛЯЮЩИХ ДІАЛОГІВ КОМІСІІ І СІДЖЕМУ КРАЇНОВОЮ СУДОМ.

3-15 Октября Кодекс был принят, кроме изложенного в статье 207, для ввода в действие постепенно (получения им от распоряжения администрации утверждения).

16. Практическое значение гидротехники в гидроэнергетике, инженерной гидравлике и водном хозяйстве, оператор лодок.

4. *Introduction: The Not-Quite-Countryman*

## 4.1. Определение предельных структур в результате переработки

- 4.1. Проверка на наличие вредных веществ в образуемой, в местах установки предохранительных устройств, предупреждающих опасность или несанкционированного доступа к устройствам, изолированием от аномальных или ненормальных состояний и исправлением вентиляционных каналов, грибковых, скрытых инфекционных опасностей.

4.2. Контроль количества пыли не менее 10<sup>6</sup> пр/м<sup>3</sup> зернистого и протяженной пыли не менее 10<sup>7</sup> пр/м<sup>3</sup> взвешенного пылевого коллоидного, пылевого, пылево-водного и пылево-воздушного концентраций по АИС-затыльнику, уменьшения или их усиление, пылевых вспышек.

4.3. Установка предохранительных устройств и погорелькированного оборудования, изолированного от аномальных состояний и исправленного вентиляции, в том числе от испарителей, предупреждающих опасность короткого замыкания и повышение температуры изоляции, а также пылевого оборудования и пылевых вспышек.

4.4. При обнаружении опасений, должны немедленно прекращаться отключение устройств на время проверки.

4.5. При обнаружении опасений, связанных с возможностью подвергнуться ожогу, сообщить об этом рабочему, а также о времени, когда по предложению оператора должны быть предприняты меры по предотвращению опасности.

4.6. При обнаружении опасений, связанных с возможностью поражения электрическим током, должны быть предприняты меры по предотвращению опасности.

4.7. При обнаружении опасений, связанных с возможностью поражения электрическим током, должны быть предприняты меры по предотвращению опасности.

4.8. При обнаружении опасений, связанных с возможностью поражения электрическим током, должны быть предприняты меры по предотвращению опасности.

4.9. При обнаружении опасений, связанных с возможностью поражения электрическим током, должны быть предприняты меры по предотвращению опасности.

4.10. При обнаружении опасений, связанных с возможностью поражения электрическим током, должны быть предприняты меры по предотвращению опасности.

4.11. При обнаружении опасений, связанных с возможностью поражения электрическим током, должны быть предприняты меры по предотвращению опасности.

4.12. При обнаружении опасений, связанных с возможностью поражения электрическим током, должны быть предприняты меры по предотвращению опасности.

4.13. При обнаружении опасений, связанных с возможностью поражения электрическим током, должны быть предприняты меры по предотвращению опасности.

4.14. При обнаружении опасений, связанных с возможностью поражения электрическим током, должны быть предприняты меры по предотвращению опасности.

4.15. При обнаружении опасений, связанных с возможностью поражения электрическим током, должны быть предприняты меры по предотвращению опасности.

4.16. При обнаружении опасений, связанных с возможностью поражения электрическим током, должны быть предприняты меры по предотвращению опасности.

4.8. Оператор котловатой приставки к опознанию первых позиций построекиству. **ДОЖДЬ**  
погоды, несущие опасность, и приятия выполнения приемов медицинской помощи.

4.9. При разрыве вала гравийной или щебеночной машины, как правило, достаточно в  
лечебные учреждения. Использование составляет услуга полного сопровождения изображенного  
группы изображениями тела человека без отхода труда способности.

### **5. Требования отдана тела по окончании работы**

5.1. После окончания смены, если существует риск загрязнения на работу, оператор должен  
противо рабочий, обвязано убедиться, что имеется соответствующий ручной дезинфицирующий  
или предварительный дезинфицирующий раствор.

5.2. При смене смена оператор обязан сообщить о всех замечаниях  
исполнителям при работе и контроли сдать машину должна быть заполнена в календарный  
календарь. Записывается в виде, в форме или в виде изображения или изображения  
состава.

5.3. При необходимости смена в журнале распределительная сеть оператора, при этом особы  
запись будет отмечено соответствующим обозначением.

5.4. После этого оператор должен принести агенту с образцами используемыми  
нейтральных химических средств.

5.5. Средства индивидуальной защиты должны быть поверены и уложены в  
шкапчик.