

# АКТ

## обследования инженерно-технической укрепленности и технических средств охраны

пгт. Юрино

(наименование населенного пункта)

«23 05 2024 г.

### Межведомственная комиссия в составе:

Представитель ОВО

Юрий начальник ОВО с.п. Юрино

Представитель объекта

Директор школы Абаканов С.И.

представляет

директор Кипчаков А.Н.

представляет личр Кипчаков Р.Г.

привела обследование объекта (наименование учреждения/организации): МБУДО

Юринской центральной библиотеки и физкультурой. личр Юрий Ольгиничев  
расположенного по адресу: Р.Мд Юринской р-н пгт. Юрино ул.

Ул. Просвещения д. 5

рабочий телефон: 89650912537

ответственный за антитеррористическую, пожарную безопасность: Абаканов С.И.

численность граждан на объекте (учащихся/работников) 2013

количество первоклассников

Категория опасности объекта в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. №1006 -  первая,  вторая,  третья,  четвертая.

Характеристика здания (этажность, материал строения и перекрытий (железобетонное, кирпичное, деревянное) 4-этажное бирюзовое здание

Текущее состояние здания (корпуса)

- находится в исправном состоянии
- признано ветхим
- нуждается в реконструкции
- находится в аварийном состоянии
- наличие чердаков
- наличие подвалов
- размещение на объекте коммерческих организаций

#### 1. Характеристика наружных входных дверей в здании (корпусе)

материал, из которого изготовлены основной вход стеклянны, металлические

количество основных и запасных выходов 16

запирающие устройства (ЗУ) СКУД-1, вынуждающие замки и шланги леда-8

- ЗУ в достаточном количестве
- ЗУ необходимо дополнительно оборудовать
- ЗУ требуется ремонт или замена

#### II Оконные проемы, запирающие устройства оконных рам

- деревянные рамы
- стеклопакет
- имеются трещины в остеклении
- находятся в исправном состоянии
- требуется ремонт или замена
- наличие решеток на окнах отсутствует

#### III Физическая охрана

- частное охранное предприятие
- пост ВОХР
- ведомственная охрана
- вахтер

3.1. наличие служебного помещения для охраны, его характеристика

3.2. часы работы охраны с 8:00 - 21:00, 21:00 - 8:00

3.3. число работников охраны в сутки 2

#### IV Система контроля управления доступом (СКУД) (турникет, домофон, пропускной режим)

- имеется
- отсутствует
- неисправна

- 4.1. Наличие на посту охраны схем и порядка взаимодействия с экстренными службами имеется  
4.2. Наличие журнала обхода территории имеется

**III Охранно-пожарная сигнализация (ОПС)**

имеется в помещениях:

5.1. Сигнал ОПС выведен на ПЦН Принадлежит ФСБ

5.2. Устройство приемо-контрольное (наименование), место установки ПЛКОП Прогон-4

5.3. Блок бесперебойного питания (ББП) имеется

**6. Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции (КЭВП) на объекте**

имеется

отсутствует

КТС ЧОО (наименование ЧОО)

**7. Телефонная связь на посту охраны**

имеется

отсутствует

неисправна

**8. Видеонаблюдение на территории и в помещениях здания (корпуса)**

имеется (кол-во видеокамер) 3 уличных, 2 внутренних

отсутствует

неисправно

8.1. Срок хранения видеинформации составляет 30 дней

**9. Капитальное ограждение территории объекта**

имеется

отсутствует

требуется ремонт

(материал из которого изготовлено ограждение, его высота)

9.1. Число ворот для въезда автотранспорта, подъездные дороги расположены со стороны улиц:

Обеспечены

9.2. Наличие хоздвора

**11. Наличие освещения, его достаточность:**

дежурное – на территории

дежурное – в здании

**12. Образовательные учреждения, на которых продолжаются ремонтные работы:**

планируется завершить к 1 сентября

приступят к обучению детей до окончания ремонтных работ

приступят к обучению детей после окончания ремонтных работ (перенесены сроки начала занятий)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:**

Обследование проведено в соответствии с требованиями, указанными в Р 063-2017.

**Рекомендации комиссии:**

Принять меры, исключающие дальнейшее  
пребывание на объекте (территории) посторонних лиц  
и нанесение террористическим средствам в здании (объекте (территории))  
но не предусмотренных правилами означенного объекта (территории)  
сроком: не более 1000  
Частичное применение ограничительных условий в  
связи с опасностью сферы влияния здания

С администрацией и обслуживающим персоналом проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможном совершении террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, имеющих преступные намерения.

НАСТОЯЩИЙ АКТ СОСТАВЛЕН В 4 ЭКЗЕМПЛЯРАХ

**Подписи членов межведомственной комиссии:**

1. А. Филиппов

2. Д. Григорьев А. Н.

3. А. Аникеев С. В.

4. В. Ильин Р. В.