

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
«ЗВЕНИГОВЫСО САНАТОРИЙ
ИНТЕРНАТ-ШКОЛЬ»
ТҮН ШИНЧЫМАШЫМ ПУЫШО
КУГЫЖАНЫШ БЮДЖЕТ ТӨНЕЖШЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
«ЗВЕНИГОВСКАЯ САНАТОРНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Гагарин ур., 19-ше, Звенигово, 425060

ул.Гагарина, 19, г.Звенигово, 425060
zv-shcola-internat@rambler.ru

Тел (883645)71275, ОКПО 02095482, ОГРН 1021200559148, ИНН/КПП 1203002647/120301001

25.05.2017 № 59
На № _____ от _____

Министру образования и науки
Республики Марий Эл
Н.В.Адамовой

Объяснительная записка

На предъявленное предписание санитарно-эпидемиологического надзора № 48 от 11.05.2017 сообщаем следующее:

Здание ГБОУ Республики Марий Эл «Звениговская санаторная школа-интернат» 1961 года постройки. Технический надзор проводился ОАО «Маригражданстрой» в 2010 году. По архивно-технической информации выявлены элементы износа или частичного разрушения конструкции здания:

«Стены.

Обследование кладки наружных и внутренних несущих, самонесущих стен и перегородок здания с внутренней стороны выявили на их поверхности наличие трещин вертикального направления, а именно:

1. в некоторых помещениях на поверхности наружных стен в подоконной части и на приопорных участках типов перемычек волосяные трещины.
2. деревянные перегородки в подвале имеют гниль на 100%.
3. на стенах подвала зафиксированы следы затопления на высоту до 600 мм от уровня пола.
4. в помещениях подвала отсутствует вентиляция, имеются на поверхностях конструкций наличие влаги, темных участков и плесени.

Осмотр кладки наружных стен с фасадной стороны :

- кладка стен выполнена на известковом растворе и имеет следы вымывания раствора из швов кладки.
- отсутствует вокруг здания вертикальная планировка
- отмостка на некоторых участках требует ремонта ввиду ее частичного разрушения
- приямки со стороны улицы Ленина не имеют защиты от атмосферных осадки

- нарушены требования норм СНиП 2.07.01-89* пункт 4.12. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в части расстояния от стен здания до деревьев. Должно быть не менее 5 м.

Столярные изделия (оконные и дверные блоки) имеют значительный процент коробления, отсутствие плотного притвора.

Заключение.

Деформации, отмеченные в ограждающих конструкциях здания (стены) присутствуют.

Присутствие трещин в наружных стенах обусловлено наличием: (по предварительному заключению)

1. Деформативности основания под фундаментами, вызванными разуплотнением грунтов и изменением его структуры. Разуплотнение грунтов (вымывание частиц грунта) происходит по причине постоянного замачивания подвала из инженерных систем, атмосферных осадков.

2. Наличие выработки ресурса материала фундаментов. При наличии в зоне фундаментов агрессивной среды постоянного увлажнения, может произойти физическое разрушение материала.

3. Отсутствие технических характеристик фундамента.

4. Посадка деревьев в зоне 5 м от стен здания.

5. Отсутствие периодического технического обслуживания здания, регламентируемого требованиями ВСН 58-58(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

В 2011-2012 гг. был осуществлен капитальный ремонт школы-интерната. Однако за 6 лет эксплуатации, учитывая возраст постройки, часть элементов здания требует капитального или косметического ремонта.

Предписание п.1. Негладкие стены и потолки в комнатах и помещениях могут быть приведены в норму в случае полной отделки стен и потолков штукатуркой или гипсокартонном, а также покрытием акриловой или латексной красками, что потребует больших финансовых затрат. Все остальные замечания: подтёки, мелкие трещины в туалетных комнатах, спальнях, коридорах, будут отремонтированы своими силами в летний период.

Предписание п.2. Отсутствующие керамические плитки в помещениях, раздевалках, сушилках, коридорах, подвалах, лестничных площадках также будут восстановлены своими силами в летний период.

Предписание п.3. Все замечания включены в план работы по подготовке школы к началу нового учебного года.

Предписание п.4. Дефекты пола, а именно восстановление плитки щели под плинтусами жилых комнат включены в планы ремонта.

Предписание п.5. Унитазы в туалетах не оборудованы кабинками по техническим причинам. При установке перегородок или кабин площадь туалетных комнат уменьшается и требуется снятие одного унитаза в каждой комнате, что не соответствует требованиям количества туалетов и проживающих детей.

Предписание п.6. В спальнях помещений не хватает стульев в связи с тем, что на закупку стульев деньги не выделялись с 1987 года. На сегодняшний день не хватает 81 стул. Тумбочками и шифоньерами комнаты укомплектованы полностью.

Предписание п.7. К началу учебного года крючки для полотенец будут восстановлены.

Предписание п.8. Матрасы не снабжены наматрасниками в связи с тем, что на их приобретение не выделялись средства со дня открытия школы-интерната.

Предписание п.9. Все дефекты в производственных помещениях: складах, тамбуре, в цехах и т.д. будут устранены силами работников до начала учебного года.

Предписание п.10. Используемая кухонная посуда имеет некоторые дефекты (частично повреждена эмаль). При выделении средств данная посуда будет заменена.

Предписание п.11. Колода для разуба мяса установлена на специальную подставку 15.05.2017.

Предписание п. 12. В примерное меню включены ссылки на рецепты используемых блюд из Сборника рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания 2009 г.

Предписание п.13. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню в связи с тем, что один детодень питания финансируется на 95 рублей, а для выполнения норм меню необходимо не менее 150 рублей в день с учетом рыночных цен.

Предписание п. 14. В перспективное меню включены в обед закуски в виде овощей свежих, но могут отсутствовать с недостаточным финансированием.

Предписание п. 15. В расписание уроков внесены изменения в соответствии с требованиями СанПиН и утверждены директором.

Предписание п.16. Ограждение было демонтировано в связи с ликвидацией соседнего 8-ми квартирного жилого дома. На сегодняшний день ограждение восстановлено.

Предписание п.17. Протечки и дефекты в раздевалке и тренажерном зале планируются ликвидировать до начала учебного года.

Предписание п.18. Замена стеклополотна будет произведена до начала учебного года.

Предписание п.19. В санитарных узлах при школе педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца будут оборудованы при наличии финансирования.

Предписание п.20. В кабинете информатики столы для компьютеров могут быть приобретены только при наличии финансирования (расчет прилагается)

Предписание п. 21. В технологическую карту картофельной запеканки с овощами включено время и температура приготовления блюда.

Предписание п. 22. В журналах регистрации и контроля работы бактерицидных установок в изоляторе и коридорах мед.блока организован полный учет продолжительности работы бактерицидных ламп, в том числе и во время генеральных уборок.

Все замечания, указанные в предписании, могут быть выполнены, но по некоторым из них, при достаточном финансировании.

Расчеты на подготовку к началу учебного года были представлены 16 мая 2017 г. через канцелярию Министерства. Расчеты на приобретение материалов и выполнение ремонтных работ будут представлены в Министерство образования и науки до 1 июня 2017 года.

Директор



А.М.Филимонов