



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Республики Марий Эл  
Прокуратура Медведевского района  
Медведево районнын прокуратурыжо

Директору ГБПОУ РМЭ  
«Автодорожный техникум»

Ильиной О.Н.

ул. Медведево, 19, п. Медведево, РМЭ, 425200

15 12.2025 № 2-23-2025

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности


Прокуратурой Медведевского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» (далее - ГБПОУ РМЭ «Автодорожный техникум»), в ходе которой выявлены нарушения закона.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).


В силу п.17(1) указанных Правил руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п.17(1) Правил в ГБПОУ РМЭ «Автодорожный техникум» отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушение установленного законодательства.

В силу п. 54 Правил правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока



АБ № 023972\*



службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

В ходе проведенной проверки выявлена неисправность работы пожарной сигнализации в нарушение указанной нормы.

Согласно п.409 Правил огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Проведенной проверкой установлено, что в ГБПОУ РМЭ «Автодорожный техникум» огнетушители не были закреплены установленным образом, что является нарушением вышеприведенной нормы.

В силу п.5 Правил в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

Проверкой установлено отсутствие необходимых планов эвакуации в нарушение п. 5 Правил.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно п. 9 ст. 83 указанного Федерального закона ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.

В ходе проведенной проверки выявлено отсутствие ручных пожарных извещателей в нарушение п. 9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Выявленные нарушения закона федерального законодательства не способствуют безопасности работников и несовершеннолетних обучающихся и стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей ответственными должностными лицами, а также недостаточного контроля за работой подчиненных с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

3

требую:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению их впредь.


2. Заблаговременно проинформировать прокуратуру о времени и месте рассмотрения представления.

3. Обеспечить соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в ГБПОУ РМЭ «Автомобильный техникум». С целью предупреждения подобных нарушений усилить контроль за деятельностью подчиненных работников.

Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц ГБПОУ РМЭ «Автомобильный техникум», допустивших вышеуказанное нарушение закона.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в течение месяца со дня его получения должно быть сообщено в прокуратуру района в письменной форме.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции



Л.Н. Шабердина