



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

а/я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 42-17-000047

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«20» марта 2017 г.
(дата составления)

г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26а
(место составления)

Мною, заместителем руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Крыловой Еленой Михайловной по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Строительно-промышленный колледж» (ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный колледж»), ИНН 1216001810, ОГРН 1021202251399, юридический адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Шестакова, д.8, местонахождение учреждения по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Шестакова, д.8, Гарифуллина Рустама Галимзяновича, проживающего по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Юбилейная, д.12, кв.10.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выразившегося в нарушении требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом РФ рег. №4145 от 22.01.2003г., а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
1	В организации ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный колледж» не назначены ответственный за электрохозяйство, и его заместитель из числа руководителей и специалистов, чем нарушены требования: п. 1.2.3, 1.2.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 и зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, рег. №4145.
2	Однолинейная схема электроснабжения ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный колледж» не разработана, чем нарушены требования: п. 1.8.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 и зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, рег. №4145.

3	<p>Электроустановки до 1000В ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный колледж» не в полной мере обеспечены испытанными средствами защиты для работ в действующих электроустановках, переносные плакаты выполнены не из электроизоляционных материалов, чем нарушены требования:</p> <p>п. 1.7.3, 2.2.21 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 и зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, рег. №4145.</p> <p>п.1.2.1, 2.18.3 приложение №7, 8 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденных приказом Минэнерго России от 30.06.2003г №261</p>
4	<p>На лицевой и оборотной сторонах панелей щитов ВРУ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный колледж» не везде выполнены надписи, указывающие назначение присоединений, и их диспетчерские наименования, чем нарушены требования:</p> <p>п.2.2.20 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 и зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, рег. №4145.</p>
5	<p>Не все кабельные линии в электрощитовых ВРУ-0,4кВ ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный колледж» имеют бирки в начале и конце линии, с обозначением марки, напряжения, сечения, номера линии, многие бирки выцвели – не читаются, чем нарушены требования:</p> <p>п. 2.4.5 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 и зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, рег. №4145.</p>
6	<p>Места прохождения кабельных линий через стены в электрощитовых ВРУ-0,4кВ мастерских и бассейна ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный колледж» не уплотнены несгораемыми материала, чем нарушены требования:</p> <p>п. 2.2.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 и зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, рег. №4145.</p>
7	<p>Металлические части распределительных устройств 0,4кВ в электрощитовых ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный колледж» покрыты ржавчиной, не имеют защиты от коррозии, чем нарушены требования:</p> <p>п. 2.2.17 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года №6 и зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, рег. №4145.</p> <p>п. 4.1.6 «Правил устройства электроустановок» шестое издание, утвержденных приказом Минэнерго СССР 01.01.1985г.</p>

В результате рассмотрения дела об административном правонарушении, в связи с имеющимися нарушениями обязательных требований в отношении директора ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный колледж» Гарифуллина Рустама Галимзяновича был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о назначении административного наказания.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБИОУ Республики Марий Эл «СПК»
Гарифуллин Р.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
03.07.2017 г.

АКТ

Об устранении предписания №42-17-000047 от 20.03.2017 года

Комиссия в составе: председателя Квасовой Л.Ф.- зам.директора, членов комиссии :Котков М.П.- техник, Сайфуллин И.М.- техник, составили настоящий акт о том ,что во исполнении предписания Приволжского управления Ростехнадзора№42-17-000047 от 20.03.2017 года были выполнены мероприятия по устранению выявленных несоответствий «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- 1.Ответственный за электрохозяйство назначен приказом из числа руководителей и его заместитель из числа руководителей.
- 2.Однолинейная схема электроснабжения разработана.
- 3.Электроустановки до 1000 В в полной мере укомплектованы испытанными средствами защиты.
- 4.Все кабельные линии в электроустановках ВРУ-0,4 кВ имеют бирки в начале и конце линии, указывающие напряжение, сечение, номера линии.
- 5.На лицевой стороне и оборотной стороне щитов ВРУ-0,4 Кв,ЩО-0,23ЛкВ выполнены надписи, указывающие назначения присоединения
- 6.Места прохождения кабельных линий через стены в электрощитовых ВРУ-04Кв мастерских и бассейна уплотнены несгораемым материалом
- 7.Металлические шкафы распределительных устройств 0,4 Кв в электрощитовых окрашены.

Зам .директора
Техник
Техник



Квасова Л.Ф.
Котков М.П.
Сайфуллин И.М.

03.07.2017