

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» сентября 2023 г., 12240061000207854774

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа "Город Йошкар-Ола"
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» октября 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2410/002-12/84-П/ПВП

(дата и время составления документа)

г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38

(адрес объекта контроля)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «04» октября 2024 г., № 2410/002-12/84-П/РВП, учетный номер проверки 12240061000207854774.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым типом видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Чернова Марина Олеговна – старший дознаватель отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа "Город Йошкар-Ола" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл (государственный инспектор городского округа "Город Йошкар-Ола" по пожарному надзору)

2. Ласточкин Антон Алексеевич – начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор Республики Марий Эл по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководящего состава инспекции), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с полномочиями о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Строителей, Дом 62

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся жилых объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН 1215108817, адрес регистрации
юридического лица: 424007, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д.62

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство или наименование организации, из коллективных новых налогоплательщиков, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «14» октября 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «25» октября 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось взаимодействие контролируемого лица с контролируемым лицом по исполнению контрольного (надзорного) документа)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В процессе эксплуатации допущено изменение систем противопожарной защиты (представлен технический паспорт

ФГУП «Ростехинвентаризация» по городу Йошкар-Ола от 02.07.2004 – далее Технический паспорт) без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующим на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (изменение объемно-планировочных решений (в том числе устройство перегородок, закладка дверных проемов и т.д.), а именно: - образована перегородка, разделяющая коридор поз. 7 технического паспорта 4 этажа; - заложен дверной проем между пом. поз. 1 и коридором поз. 7 технического паспорта 4 этажа; - заложен дверной проем между пом. поз. 116 и коридором поз. 135 технического паспорта 4 этажа; - заложен дверной проем между пом. поз. 116 и пом. поз. 113 технического паспорта 4 этажа; - изменение расположения перегородок в литерГ1, через которую идет путь эвакуации с этажей общежития; в нарушение п. 16 «о» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила); ч. 3 ст. 80, ст. 51, ч. 1, ч. 2, ч. 5 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123).. Место выявления нарушения: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 62

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт о. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

03.11.2025

2. Ширина двери из коридора поз. 79 в коридор поз. 38 согласно технического паспорта 3 этажа составляет 0,75 м. в нарушение п.1 ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 53 ФЗ-123, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту – СП 1.13130.2020) (прим.2 п.4.2 СНиП II-Л.1-71* «Жилые здания. Нормы проектирования» (далее по тексту - СНиП II-Л.1-71*)). Место выявления нарушения: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 62

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

03.11.2025

3. Ширина двери из коридора поз. 100 в коридор поз. 38 согласно технического паспорта 3 этажа составляет 0,75 м. в нарушение п.1 ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 53 ФЗ-123, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (прим.2 п.4.2 СНиП II-Л.1-71* «Жилые здания. Нормы проектирования» (далее по тексту - СНиП II-Л.1-71*)). Место выявления нарушения: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.62

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

03.11.2025

4. Ширина двери из помещения кухни поз. 64 в коридор поз. 38 согласно технического паспорта 3 этажа составляет 0,75 м. в нарушение п.1 ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 53 ФЗ-123, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (прим.2 п.4.2 СНиП II-Л.1-71* «Жилые здания. Нормы проектирования» (далее по тексту - СНиП II-Л.1-71*)). Место выявления нарушения: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.62

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

03.11.2025

5. Ширина двери из коридора поз. 126 в коридор поз. 38 согласно технического паспорта 4 этажа составляет 0,75 м. в нарушение п.1 ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 53 ФЗ-123, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (прим.2 п.4.2 СНиП II-Л.1-71).. Место выявления нарушения: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.62

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

11. Ширина двери из коридора поз. 117 в коридор поз. 38 согласно технического паспорта 5 этажа составляет 0,75 м. в нарушение п.1 ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 53 ФЗ-123, п. 4.2.19 СП 1.13130. (прим.2 п.4.2 СНиП II-Л.1-71*). Место выявления нарушения: г.Йошкар-Ола, ул. Стронтелей, д.62
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
03.11.2025
12. Ширина двери из коридора поз. 131 в коридор поз. 38 согласно технического паспорта 5 этажа составляет 0,75 м. в нарушение п.1 ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 53 ФЗ-123, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (прим.2 п.4.2 СНиП II-Л.1-71*). Место выявления нарушения: г.Йошкар-Ола, ул.Стронтелей, д.62
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
03.11.2025
13. На третьем этаже здания, секция общежития не имеет соответствующее отделение от части здания, которая в настоящий момент используется как учебная часть, в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.1ст 88 ФЗ-123, п. 4.2. СП 4.13130.2013 (п. 7.4. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).. Место выявления нарушения: г.Йошкар-Ола, ул.Стронтелей, д.62
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
03.11.2025
14. В поэтажных коридорах на 3,4,5 этажах длиной более 15 метров (фактически 49,4 м) отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, т.к. поэтажные коридоры не имеют естественного проветривания, в нарушение п. п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 85 ФЗ-123, п. 7.2, п. 8.5 СП 7.13130.2013 (п. 3.15 СНиП II-Л.1-71*). Место выявления нарушения: г.Йошкар-Ола, ул.Стронтелей, д.62
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
03.11.2025
15. Проем лестничной клетки, предназначенной для эвакуации с этажей общежития, поз. 39 согласно технического паспорта 1 этажа, не оборудован дверью, в нарушение п.1 ч.1 ст.6, ч. 19 ст. 88 ФЗ-123, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 (прим. 1 п. 4.8 СНиП II-Л.1-71*). Место выявления нарушения: г.Йошкар-Ола, ул.Стронтелей, д.62
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
03.11.2025
16. Ширина промежуточной площадки лестничной клетки, предназначенной для эвакуации с этажей общежития поз. 39 1 этажа, поз 31 2 этажа технического паспорта, с учетом выступающей батареи составляет 1,03 м. в нарушение п.1 ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 53, ч. 19 ст. 88 ФЗ-123, п.п в) п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 (п. 5.17 СНиП II-Л.1-71*). Место выявления нарушения: г.Йошкар-Ола, ул.Стронтелей, д.62

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

03.11.2025

17. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных облицовочных материалов для пола (плинтуса) в коридорах 3,4,5 этажей, в нарушение п.25 Правил.

выявления нарушения: г. Йошкар-Ола, ул.Строителей, д. 62

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

03.11.2025

18. На входной складе белья №404, с наружной стороны, не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны, в нарушение п. 12 Правил. Место выявления нарушения: г. Йошкар-Ола, ул.Строителей, д. 62

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главой 2 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).


Срок устранения нарушения:

03.11.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом записи проверки, срок устранения нарушения)

Старший дознаватель отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа "Город Йошкар-Ола" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл (государственный инспектор городского округа "Город Йошкар-Ола" по пожарному надзору) Чернова Марина Олеговна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Подпись

Чернова Марина Олеговна - Старший дознаватель отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа "Город Йошкар-Ола" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл (государственный инспектор городского округа "Город Йошкар-Ола" по пожарному надзору), тел. 88362690213, e-mail:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно выполняющего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, являющегося представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

