



СОГЛАСОВАНО

Собрание трудового коллектива

Протокол №3

17.02.2022

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на токарном станке по дереву

ИОТ-034-2022

1. Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельной работе на токарном станке по дереву допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе на токарном станке по дереву под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются обучающиеся с 6-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Обучающиеся обязаны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3 При работе на токарном станке по дереву возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование глаз от летящей стружкой при работе без защитных очков или без защитного экрана;
- ранение рук при прикосновении к вращающейся заготовке, а также при неправильном использовании резцами;
- травмирование скобками плохо склеенной, косостойкой, суковатой древесины;
- вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции и местных отсосов;
- неисправность электрооборудования станка и заземления корпуса.

1.4 При работе на токарном станке по дереву должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.

1.5 В учебной мастерской должна быть медикаментка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6 Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящицом с песком.

1.7 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8 В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9 Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2 Проверить наличие режущего инструмента и правильность его заточки.

- 2.3 Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной передачи, а также соединения заземления с корпусом станка.
- 2.4 Проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надежно закрепить ее в центрах станка.
- 2.5 Установить подручиник с зazorом 2-3 мм от обрабатываемой детали и надежно закрепить его на центровой линии заготовки.
- 2.6 Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

3.Требования охраны труда во время работы

- 3.1 Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть защитные очки.
- 3.2 Подачу режущего инструмента к заготовке производить после того, как рабочий вал наберет полную скорость вращения.
- 3.3 Рабочий инструмент к заготовке подавать плавно, без сильного нажима.
- 3.4 Своевременно подвигать подручиник к обрабатываемой детали. Не допускать увеличения зазора более 2-3 мм.
- 3.5 Не наклонять голову близко к вращающейся детали или инструменту.
- 3.6 Не принимать и не передавать какие-либо предметы через работающий станок.
- 3.7 Замерять обрабатываемую деталь только после полной остановки ее вращения.
- 3.8 Не останавливать станок путем торможения рукой вращающейся детали.
- 3.9 Не оставлять работающий станок без присмотра.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1 При возникновении неисправности в работе станка, засужении режущего инструмента, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
- 4.2 При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению огня водогорянием углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
- 4.3 При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5.Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1 Отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и выключить станок. Удалить со станка стружку щеткой, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.
- 5.2 Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.
- 5.3 Снять спецодежду и тщательно помыть руки с мылом.