

СОБЛАСОВАННО

Собрание трудового коллектива

Протокол №3

17.02.2022



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов ИОТ-041-2022

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К самостоятельной работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, аттестованные на II группу по электробезопасности.
- К работе с применением переносных электроинструментов учащиеся не допускаются.
- 1.2. При работе с применением переносных электроинструментов соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При работе с применением переносных электроинструментов возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками режущего инструмента;
 - ранения при неправильном или ненадежном креплении режущего инструмента;
 - поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса или неисправности токоведущего кабеля переносного электроинструмента.
- 1.4. При работе с применением переносных электроинструментов должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берета, диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки.
- 1.5. Работящие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
- 1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Надеть и проверить, допустим ли использовать тщательно заправить под берет.

4.2. Внешним осмотром проверить целостность исправность переносного электроинструмента, наличие выключателя тока, исправности кабеля и шнуров, целостности шнура питания.

4.3. Проверить исправность перчаток и костюма, из электроизоляционного материала.

4.4. Проверить исправность работ переносного электроинструмента на холостом ходу и убедиться в надежности крепления рукоятки инструмента.

3. Требования охраны труда по времени работы

3.1. Включать электроинструмент только после того, как обработываемая деталь закрепится на державке или другом рабочем месте.

3.2. Не включать электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких движений и толчков.

3.3. Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других веществ, следить за исправностью защитного заземления (защитного).

3.4. Не работать при сильной вибрации электроинструмента.

3.5. Не оставлять электроинструмент без присмотра включенным в сеть, не передавать его другим недоукомплектованным лицам.

3.6. Снять и не класть электроинструмент в безопасном положении, исключая его обсыхание.

3.7. Если при работе за два проводника токove (у шнуров кабелем, не допускать его обрывания), давать отдых и механическим воздействиям.

3.8. Не проводить самостоятельную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть.

3.9. Не переходить с одного участка работы на другой с невыключенным электроинструментом.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе электроинструмента, сильной вибрации рукоятки инструмента, а также нарушении изоляции питающего токоведущего кабеля или шнуров немедленно (защитившись) прекратить работу, выключить электроинструмент и после отключения его от сети устранить возникшую неисправность.

4.2. В случае короткого замыкания и выгорания электроинструмента или подводящего токоведущего кабеля немедленно выключить электроинструмент от сети и приступить к тушению пожара с помощью средств пожаротушения и пожарным или пожарником предприятия.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации предприятия.

4.4. При повреждении электрического тока немедленно отключить электроинструмент от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить электроинструмент от сети и привести его в порядок.

5.2. Привести в порядок рабочее место, сгрузку, убрать пыль, не стучать се рядом и не смеяться ругать.

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.