МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕТЪЯЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

PACCMOTPEHO На заседание МО

«28» автуста 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель

директора по УВР /Чикасва С А./ «2» цен гибря 2024г.

УТВЕРЖДЕНО

директор МОУ-ПетьильскаяСОШ В.А. Семенов:

«2» сситября 2024г.

Учебный план

Профессиональной полготовки по профессии рабочего «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Уровень квалификации 3 разряд

Составитель: Власов Ю.А.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

1.1.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид профессиональной деятельности: Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)плавящимся покрытым электродом и соответствующие ему общие, и профессиональные компетенции:

1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций | |
|--------|---|--|
| OK 01. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | |
| OK 02. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | |
| ОК 03. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | |
| OK 04. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | |
| ОК 05. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | |
| ОК 06. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными компетенциями

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций | |
|---------|--|--|
| ВД 2 | Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом | |
| ПК 2.1. | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | |
| ПК 2.2 | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | |
| ПК 2.3. | Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. | |
| ПК 2.4. | Выполнять ручную дуговую резку различных деталей. | |

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь | проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) |
|--------------|---|
| практический | плавящимся покрытым электродом; |
| опыт | проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций; выполнения дуговой резки; |
| Уметь | проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; владеть техникой дуговой резки металла; |
| Знать | основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; основы дуговой резки; причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; |

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего часов -- 240 часов Материаловедение -- 8 часов Техника безопасности --4 Основы технологии сварки и сварочное оборудование-- 10 Технология изготовления сварочных конструкции -- 18 часов Техника и технология ручной дуговой сварки -- 10 часов Практическое обучением –190

Тематическое планирование

«Материаловедение»

Для профессиональной подготовки по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»

| No | Название темы | Количество часов | |
|----|---|------------------|--|
| 1 | Понятие о полиморфных превращениях | 1 | |
| | железа. | | |
| 2 | Основные структурные составляющие в | 1 | |
| | железоуглеродистых сплавах. | | |
| 3 | Классификация сталей и сплавов, | 1 | |
| | используемых при изготовлении сварных | | |
| | конструкций. | | |
| 4 | Структура сварного шва и зоны термического | 1 | |
| | влияния при сварке малоуглеродистых сталей. | | |
| 5 | Свариваемость. Основные понятия и общие | 1 | |
| | сведения. | | |
| 6 | Трещины в сварных соединениях сталей. | 1 | |
| | Причины возникновения и методы | | |
| | предупреждения. | | |
| 7 | Основные понятия о послесварочной | 1 | |
| | термической обработке. | | |
| 8 | Зачет | 1 | |

«Техника Безопасности»

Для профессиональной подготовки по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»

| No | Название темы | Количество часов | |
|----|--------------------------------------|------------------|--|
| 1 | Поражение электрическим током | 1 | |
| 2 | Поражение лучами электрической дуги. | 1 | |
| 3 | Пожаробезопасность при проведении | 1 | |
| | сварочных работ | | |
| 4 | Системы вентиляции и пылезащита. | 1 | |
| 5 | Зачет | 1 | |

«Основы технологии сварки и сварочное оборудование»

Для профессиональной подготовки по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»

| No | Название темы | Количество часов | |
|----|---------------------------------------|------------------|--|
| 1 | Общие сведения о сварке. | 1 | |
| 2 | Металлургические процессы при сварке. | 1 | |
| 3 | Электрическая сварочная дуга. | 2 | |
| 4 | Взаимодействие металлов с газами. | 1 | |
| 5 | Кристаллизация металла шва. | 1 | |
| 6 | Свариваемость сталей. | 1 | |
| 7 | Оборудование сварочного поста. | 2 | |
| 8 | Зачет | 1 | |

«Технология изготовления сварочных конструкции»

Для профессиональной подготовки по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»

| No | Название тем | Количество часов | |
|----|--------------------------------------|------------------|--|
| 1 | Принципы технологической | 2 | |
| | квалификации сварных конструкции | | |
| 2 | Основные требования, предъявляемые к | 4 | |
| | сварным конструкциям | | |
| 3 | Технология производства сварных | 4 | |
| | конструкции | | |

| 4 | Типовые сварные строительных | 5 | |
|---|------------------------------|---|--|
| | конструкции | | |
| 5 | Зачет | 1 | |

«Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами»

Для профессиональной подготовки по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»

| No॒ | Название тем | Количество часов | |
|-----|--|------------------|--|
| 1 | Требования к организации рабочего места. | 1 | |
| 2 | Строение сварочной дуги. | 1 | |
| 3 | Классификация электродов для дуговой | 1 | |
| | сварки. | | |
| 4 | Сварные соединения и швы. Положение их | 2 | |
| | в пространстве. | | |
| 5 | Технология ручной дуговой резки | 2 | |
| | плавящимся электродом. | | |
| 6 | Типы и примерное назначение | 2 | |
| | металлических электродов для дуговой | | |
| | наплавки поверхностных слоев с особыми | | |
| | свойствами. | | |
| 7 | Зачет | 1 | |

«Практическое обучение»

Для профессиональной подготовки по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»

| № п/п | Темы | Учебная практика |
|-------|--|------------------|
| 1 | Вводное занятие | 1 |
| 2 | Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии | 3 |
| 3 | Подготовка металла к сварке | 4 |
| 4 | Ознакомление с оборудованием для ручной дуговой сварки и правилами его эксплуатации | 4 |
| 5 | Дуговая наплавка валиков и сварка пластин в горизонтальных и вертикальных положениях | 4 |

| 6 | Дуговая наплавка валиков и сварка пластин во всех пространственных положениях шва | 4 |
|----|--|---|
| 7 | Дуговая наплавка и сварка кольцевыми швами | 4 |
| 8 | Дуговая многослойная наплавка и сварка | 4 |
| 9 | Дуговая многослойная наплавка и сварка в потолочном положении шва | 4 |
| 10 | Сварка листового и профильного проката из углеродистых конструкционных сталей | 4 |
| 11 | Сварка легированных сталей | 4 |
| 12 | Сборка и прихватка пластин в нижнем положении шва | 4 |
| 13 | Сборка и прихватка пластин при наклонном, вертикальном и горизонтальном положении швов | 4 |
| 14 | Сборка и прихватка несложных деталей и узлов | 4 |
| 15 | Сварка деталей металлоконструкций и закладных деталей | 4 |
| 16 | Электродуговая резка металлов | 4 |
| 17 | Сварка чугуна | 4 |
| 18 | Сварка цветных металлов и сплавов | 4 |
| 19 | Наплавка твердыми сплавами | 4 |
| 20 | Наплавка пластин в потолочном положении шва | 4 |
| 21 | Ванная сварка арматуры и арматурных соединений | 4 |
| 22 | Ручная электродуговая сварка арматуры и арматурных соединений | 4 |
| 23 | Сварка элементов и деталей трубопроводов и трубных металлоконструкций | 4 |
| 24 | Сварка листовых конструкций | 4 |
| 25 | Сварка решетчатых и балочных конструкций | 8 |

| 26 | Освоение приемов высокопроизводительной ручной дуговой сварки | 8 | |
|----|---|-----|--|
| 27 | Выполнение производственных работ по сварке сложностью 3-го разряда в составе бригады | 0 | |
| 28 | Самостоятельное выполнение работ электросварщика ручной сварки 3-го разряда | 0 | |
| 29 | Практическая квалификационная работа | 0 | |
| | ИТОГО: | 190 | |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимися покрытым электродом в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
|---------|---|
| ПК 2.1. | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 2.2. | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 2.3. | Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. |
| ПК 2.4. | Выполнять ручную дуговую резку различных деталей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| OK 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

2.1. Структура профессионального модуля

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных | Содержание лабораторные занятия, сам об | Объем часов | Уровен ь усвоени я | |
|---|--|---|-----------------------------|---|
| курсов (МДК) и тем | | 2 | 3 | 4 |
| l D 1 | | <u> </u> | | 4 |
| Раздел 1 | | | 10 | |
| Осуществление выбора | | | | |
| оборудования, | | | | |
| техники и | | | | |
| технологии и техн | | | | |
| | | | | |
| электросварки. МДК 02.01. | | | 10 | |
| Техника и | | | 10 | |
| техника и технология ручной | | | | |
| дуговой сварки | | | | |
| (наплавки, резки) | | | | |
| покрытыми | | | | |
| электродами | | | | |
| Тема 2.1 | | | 5 | 2 |
| Подготовка деталей | | т ТБ при слесарных работах. | | _ |
| под сварку | | о и назначения слесарного | 2 | |
| под сварку | верстака. | и назначения слесарного | _ | |
| | + | ле инструменты. | | |
| | • | и металла под сварку. | | |
| | 6 Изготовлен | 1 2 | | |
| | | алей под сварку. | | |
| | . I I | сварочные приспособления. | | |
| | Практическое зан | | 2 | |
| | | вальных деталей. | _ | |
| | | габаритов деталей. | | |
| | | и разметка труб. | | |
| | | т разметка труб. еталей с припуском. | | |
| | | сталей с припуском. | | |
| | 1 | е работ сварочными | | |
| | приспособл | | | |
| | Содержание | 2 | | |
| | | и дополнительные параметры | | |
| Тема 2.2. Режимы | • | ри ручной дуговой сварке. | | |
| ручной дуговой | 1.5 | жим. Диаметр электрода. | 2 | 2 |
| сварки покрытыми | | оность тока. | | |
| электродами | Напряжен | • | | |
| | Практическое зан | - | | |
| | | а режимов ручной дуговой | 2 | |
| | 2 сварки. | | 2 | |
| | - | а силы тока сварочной дуги. | | |
| Тема 2.3. | Содержание | | 12 | 2 |
| | - | | | |

| Электроды ручной | 1 | Назначение и виды электродов, область | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|----|--|
| дуговой | 2 | их применения. Вольфрамовые | | |
| сварки. | 3 | электроды, назначение и применение. | | |
| | 4 | Угольные электроды, назначение и | | |
| | | применение. | | |
| | 5 | Маркировки, транспортировка и | | |
| | | хранение, требования, предъявляемые к | | |
| | 6 | электродам. | 6 | |
| | 7 | Покрытия электродов: назначение, | | |
| | | классификация, толщина, свойства. | | |
| | 8 | Технология изготовления покрытых | | |
| | | электродов. | | |
| | | Условные обозначения электродов | | |
| | 9 | Типы и марки электродов для сварки | | |
| | | низкоуглеродистых и | | |
| | | низколегированных конструкционных | | |
| | | 1 | | |
| | | сталей, среднелегированных | | |
| | | закаливающихся сталей. | | |
| | | Типы и марки электродов для сварки | | |
| | | высокохромистых, коррозионно - | | |
| | | стойких, жаростойких и | | |
| | | жаропрочных сталей и сплавов. | | |
| | | Типы и марки электродов для сварки | | |
| | | чугуна и цветных металлов. | | |
| | Практ | ическое занятие | | |
| | 1 | Составление таблицы химический | | |
| | 2 | состав электродов. | | |
| | 3 | Технологическая характеристика | | |
| | 4 | электродов. | 6 | |
| | | Выполнение прихваток различными | | |
| | | электродами. | | |
| | | Составление схемы изготовление | | |
| | | порошковой проволоки. | | |
| Тема 2.4. | | Содержание | 12 | |
| Техника сварки и | 1 | | | |
| порядок выполнения | 2 | Виды сварных соединений и швов. | | |
| швов. | 3 | Особенность сварки в различных | | |
| | 4 | пространственных положениях. | 6 | |
| | 5 | Последовательность выполнение | | |
| | 6 | стыковых швов. | | |
| | 7 | Сварка тонколистового металла. | | |
| | 8 | Сварка металла большой толщины. | | |
| | 9 | Последовательность выполнение | | |
| | 10 | угловых швов. | | |
| | 10 | Выполнение швов в нижнем положении. | | |
| | | Выполнение швов в вертикальном | | |
| | | положении. | | |
| | | Выполнение швов в горизонтальном | | |
| | | положении. | | |
| | | Выполнение швов в потолочном | | |
| | | положении. | | |
| | Практ | ическое занятие | O | |
| | • | | | |
| • | | | | |

| | 1 | D | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------|-----|--|
| | 1 | .Выполнение стыковых швов. | | |
| | 2 | Выполнение угловых швов. | | |
| | 3 | Выполнения сварки металла большой | | |
| | 4 | толщины. | | |
| | 5 | Выполнение швов в нижнем положении. | | |
| | 6 | Выполнение швов в вертикальном | | |
| | 7 | положении. | | |
| | 8 | Выполнение швов в горизонтальном | | |
| | | положении. | | |
| | | Выполнение швов в потолочном | | |
| | | положении. | | |
| | | Выполнение швов различной | | |
| | | протяженности. | | |
| Тема 2.5. | | i | 8 | |
| | 1 | Содержание. | 0 | |
| Особенности дуговой | 1 | Характеристика свариваемости низко – | | |
| сварки | | и среднелегированных сталей, условия | | |
| низколегированных | 2 | сварки. | | |
| И | | Влияние легирующих компонентов на | | |
| среднелегированных | 3 | процесс сварки и качество сварного | | |
| сталей | 4 | шва | | |
| | 5 | Способы дуговой сварки. Режимы и | 4 | |
| | | принципы их выбора. Особенности | | |
| | 6 | приемов дуговой сварки. | | |
| | | Технология плазменной сварки, | | |
| | | принципы выбора и правила установки | | |
| | | режима при плазменной сварке. | | |
| | | | | |
| | | Возможные дефекты при дуговой и | | |
| | | плазменной сварке низко – и | | |
| | | среднелегированных сталей и способы | | |
| | <u> </u> | их устранения. | | |
| | | ическое занятие | 4 | |
| | 1 | Выполнение сварки легированных | | |
| | 2 | сталей. | | |
| | 3 | Выполнение сварки углеродистых | | |
| | 4 | сталей. | | |
| | | Выполнение сварки низкоуглеродистых | | |
| | | сталей в различных режимах. | | |
| | | Устранение дефектов легированных | | |
| | | сталей. | | |
| Раздел 2. | | O LOUIDII. | | |
| Выполнение ручной | | | | |
| | | | | |
| дуговой сварки, деталей из | | | | |
| l ' ' | | | 1.0 | |
| углеродистых и | | | 16 | |
| конструкционных | | | | |
| сталей и деталей из | | | | |
| цветных металлов и | | | | |
| СППОВОВ | I | | | |
| сплавов | - | 1 | | |
| Тема 2.6. | | Содержание. | 4 | |
| | 1 | Содержание. | 4 | |
| | 1 | Содержание. | 4 | |

| Особенности дуговой | 2 | Характеристика свариваемости | | |
|---------------------|--|--|-----|--|
| сварки деталей из | 3 | углеродистых и конструкционных | 2 | |
| углеродистых и | 4 | сталей, условия сварки. | | |
| конструкционных | 5 | Влияние легирующих компонентов на | | |
| сталей. | | процесс сварки и качество сварного | | |
| | 6 | шва | | |
| | | Способы дуговой сварки. Режимы и | | |
| | | принципы их выбора. Особенности | | |
| | | приемов дуговой сварки углеродистых и | | |
| | | конструкционных сталей. | | |
| | | Технология плазменной сварки, | | |
| | | принципы выбора и правила установки | | |
| | | режима при плазменной сварке. | | |
| | | Возможные дефекты при дуговой сварке | | |
| | | углеродистых и | | |
| | | конструкционных сталей и способы их | | |
| | | устранения. | | |
| | Практ | ическое занятие | 2 | |
| | 1 | Контроль свариваемости | | |
| | 2 | среднеуглеродистых сталей. | | |
| | 4 | Принцип работы плазменной сварки. | | |
| | 5 | Устранение дефектов при плазменной | | |
| | | сварке. | | |
| | | Характеристики плазматрона. | | |
| | | | | |
| Тема 2.7. | | Содержание. | 10 | |
| Особенности | 1 | Особенности сварки меди и её сплавов. | | |
| дуговой сварки | 2 | Способы дуговой сварки меди. | | |
| цветных металлов и | | Сварочные материалы. Режимы и | _ | |
| сплавов | 3 | приемы сварки. | 5 | |
| | | Технология сварки изделий из меди и ее | | |
| | 4 | сплавов металлическими покрытыми | | |
| | | электродами. | | |
| | 5 | Использование алюминия для | | |
| | | изготовления сварных изделий. | | |
| | | Особенности сварки. | | |
| | | Использование никелевых сплавов для | | |
| | | изготовления сварных конструкций. | | |
| | | Свариваемость никелевых сплавов и | | |
| | | особенности технологии сварки. | | |
| | TT | | | |
| | 11 ракт | ическое занятие | 5 | |
| | | Изучение особенностей сварки меди и | | |
| | $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ | её сплавов | | |
| | 3 | Изучение характеристик | | |
| | 4 5 | сварных конструкций из меди. | | |
| | ٦ | Изучение трубчатых соединений из | | |
| | | меди. | | |
| | | Выполнение сварки латуни | | |
| | | Выполнение сварки никелевых сплавов. | | |
| İ | Ī | 1 | l l | |

| Темнология ручной дуговой сварки в потолочном положении. 1 | Тема 2.8. | | Содержание. | 10 | |
|--|------------------|-------|---|----|--|
| потолочном положении. 1 равила и приемы выполнения ручной потолочном положении шва. Принципы подбора и приемы установки режима и сварки в потолочном положении и приемы установки режима и сварки в потолочном положении. 2 потолочном положении. 3 установки режима и сварки тыковых, угловых, тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Способы сварки без скоса и с односторонним скосом кромок. Возможные дефекты ручной дутовой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва, способы их предупреждения и устранения. 1 Особенности выполнения ручной дутовой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности выполнения сварки сталься и конструкций в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дутовой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дутовой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дутовой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности технологии ручной дутовой сварки принципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной сварке. Принципы выбора режима сварки и правила сто установки. Особенности технологии ручной дутовой сварки деталей конфигурации. 1 Технология ручной дутовой сварки и правила сто установки. Особенности технологии ручной дутовой сварки деталей конфигурации. 1 Принципы выбора срежима сварки и правила сто установки. Особенности технологии ручной дутовой сварки деталей конфигурации. 1 Выполнение ручной дутовой сварки швов сложной конфигурации. 1 Выполнение ручной дутовой сварки швов сложной конфигурации. 2 Внолнение ручной дутовой сварки швов сложной конфигурации. | | 1 | - | | |
| Потолочном положении. 2 | | 1 | | | |
| Потолочном положении шва. Принципы подбора и приемы установки режима и сварки в потолочном положении. Способы и приемы соединений в потолочном положении шва. Способы и приемы конструкций в потолочном положении шва. Способы сварки без скоса и с односторонним скосом кромок. Возможные дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва, способы их предупреждения и устранения. Практические занятия 5 1 Особенности выполнения ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности выполнения сварки затваровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности технологии ручной дуговой сварки принципы выбора способов и приемов за подготовки труб к ручной сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинениями швами сложной конфигурации. Практическое занятие 5 | | 2 | 1 | | |
| 1 Особенности выполнения сварки в потолочном положении шва. Особенности выполнения шва. Устравых, тавровых, тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва, способы их предупреждения и устранения. 5 | | | | | |
| 4 ПОТОЛОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | | 3 | 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | |
| Тема 2.9. Особенности выполнения выполнения выбора сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности выполнения выполнения ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности выполнения ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности выполнения ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности выполнения сварки з стыковых, угловых, тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. Технология ручной дуговой сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 1 Выполнение ручной дуговой сварки 2 швов сложной конфигурации. | ! | | 1 - | _ | |
| угловых, тавровых инахлесточных сосдинений в потолочном положении шва. Способы сварки без скоса и с односторонним скосом кромок. Возможные дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва, способы их предупреждения и устранения. Практические занятия 5 | | 4 | | 5 | |
| осодинений в потолочном положении шва. Способы сварки без скоса и с односторопним скосом кромок. Возможные дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва, способы их предупреждения и устранения. Практические заиятия 1 Особенности выполнения ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности выполнения сварки 1 Сособенности выполнения сварки 2 потолочном положении шва. Особенности выполнения сварки стыковых, угловых, тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва Особенности Тема 2.9. Особенности технология ручной луговой сварки швов сложной конфигурации. 5 Принципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной сварке. Принципы выбора режима сварки и правила сго установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занитие 1 Выполнение ручной дуговой сварки 1 Выполнение ручной дуговой сварки 2 швов сложной конфигурации. | | | 1 | | |
| шва. Способы сварки без скоса и с односторонним скосом кромок. Возможные дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва, способы их предупреждения и устранения. Практические занятия 5 | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | |
| Способы сварки без скоса и с односторонним скосом кромок. Возможные дефекты ручной дутовой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва, способы их предупреждения и устранения. Практические занятия 1 Особенности выполнения ручной дутовой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности выполнения сварки 3 стыковых, угловых, тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дутовой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дутовой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва 1 Технология ручной дутовой сварки подготовки труб к ручной сварке. Принципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной сварке. Принципы выбора режима сварки и правила сго установки. Особенности технологии ручной дутовой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 1 Выполнение ручной дутовой сварки швов сложной конфигурации. | | | | | |
| односторонним скосом кромок. Возможные дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва, способы их предупреждения и устранения. Практические занятия 1 Особенности выполнения ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности выполнения сварки стыковых, угловых, тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности технологии ручной дуговой сварки и швов сложной конфигурации. 1 Тема 2.9. Особенности технологии ручной дуговой сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной конфигурации. Практическое занятие 1 Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. | | | | | |
| Возможные дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва, способы их предупреждения и устранения. Практические занятия 1 Особенности выполнения ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности выполнения сварки 2 потолочном положении шва. Особенности выполнения сварки 3 стыковых, угловых, тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки в потолочном положении шва. Устранение лефекты ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. 1 Технология ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. 1 Технология ручной дуговой сварки принципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной сварке. Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки конфигурации. Практическое занятие 1 Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. | | | <u> </u> | | |
| дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва, способы их предупреждения и устранения. Практические занятия 5 | | | l | | |
| В потолочном положении шва, способы их предупреждения и устранения. Практические занятия 5 | | | 1 12 | | |
| Практические занятия 5 | | | 1 7 1 | | |
| Практические занятия 5 | | | 1 | | |
| 1 Особенности выполнения ручной дуговой сварки деталей и конструкций в 2 потолочном положении шва. Особенности выполнения сварки 3 стыковых, угловых, тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва особенности технологии ручной дуговой сварки 2 швов сложной конфигурации. 5 Принципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной сварке. Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки конфигурации. Практическое занятие 5 Практическое занятие 5 Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. | | | " | 5 | |
| дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва. Особенности выполнения сварки з стыковых, угловых, тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва Тема 2.9. Особенности технология ручной дуговой сварки з подготовки тручной дуговой сварки кольцевых швов и принципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной сварке. Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 5 Выполнение ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. | | | | Č | |
| 2 потолочном положении шва. Особенности выполнения сварки з стыковых, угловых, тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва Тема 2.9. Особенности технологии ручной дуговой сварки кольцевых швов и швов сложной конфигурации. Тринципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 1 Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. | | 1 | Особенности выполнения ручной | | |
| Особенности выполнения сварки стыковых, угловых, тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва Тема 2.9. Особенности технологии ручной дуговой сварки кольцевых швов и швов сложной конфигурации. Тринципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной сварки правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. | | | дуговой сварки деталей и конструкций в | | |
| З Стыковых, угловых, тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва 10 | | 2 | потолочном положении шва. | | |
| тавровых инахлесточных соединений в потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва Тема 2.9. Особенности технологии ручной дуговой сварки и швов сложной конфигурации. Торинципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной сварке. Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной конфигурации. Практическое занятие Выполнение ручной дуговой сварки и швов сложной конфигурации. | | | Особенности выполнения сварки | | |
| Потолочном положении шва. Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва Тема 2.9. Особенности технологии ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. Принципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной сварке. Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие Трактическое занятие Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. | | 3 | стыковых, угловых, | | |
| Устранение дефекты ручной дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва | | | тавровых инахлесточных соединений в | | |
| дуговой сварки деталей и конструкций в потолочном положении шва Тема 2.9. Особенности технологии ручной дуговой сварки 2 швов сложной конфигурации. 5 Принципы выбора способов и приемов кольцевых швов и подготовки труб к ручной сварке. 4 Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 5 Выполнение ручной дуговой сварки 2 швов сложной конфигурации. | | | | | |
| В потолочном положении шва Тема 2.9. Особенности технологии ручной дуговой сварки кольцевых швов и швов сложной конфигурации. Особенности Технология ручной дуговой сварки В подготовки труб к оручной сварке. Принципы выбора способов и приемов Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие Выполнение ручной дуговой сварки | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| Тема 2.9. Содержание. 10 Особенности технологии ручной дуговой сварки дуговой сварки кольцевых швов и швов сложной конфигурации. 2 швов сложной конфигурации. 5 принципы выбора способов и приемов конфигурации. 3 подготовки труб к ручной сварке. 4 Принципы выбора режима сварки и правила его установки. 0 собенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 5 1 Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. 5 | | | I | | |
| Особенности технологии ручной дуговой сварки дуговой сварки кольцевых швов и швов сложной конфигурации. 1 Технология ручной дуговой сварки и швов сложной конфигурации. 5 и швов сложной кольцевых швов и швов сложной конфигурации. 3 подготовки труб к ручной сварке. 4 Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. 5 1 Выполнение ручной дуговой сварки дивов сложной конфигурации. 5 1 Выполнение ручной дуговой сварки дивов сложной конфигурации. 5 1 Выполнение ручной конфигурации. 5 1 Выполнение ручной конфигурации. 5 1 Выполнение ручной конфигурации. 5 1 1 Выполнение ручной конфигурации. 5 1 | | | " | | |
| технологии ручной дуговой сварки кольцевых швов и швов сложной конфигурации. 2 швов сложной конфигурации. 5 кольцевых швов и швов сложной конфигурации. 3 подготовки труб к ручной сварке. 4 Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 5 1 Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. 5 | | | <u> </u> | 10 | |
| Принципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной сварке. 4 Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 5 | | 1 | 1 | ~ | |
| кольцевых швов и швов сложной конфигурации. 3 Подготовки труб к ручной сварке. 4 Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 5 1 Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. | 1 2 | 2 | | 5 | |
| швов сложной конфигурации. 4 Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 5 1 Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. | | 2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| конфигурации. правила его установки. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. | | | 1 10 10 1 | | |
| Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 5 1 Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. | | 4 | | | |
| дуговой сварки деталей криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 5 1 Выполнение ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. | конфигурации. | | l - | | |
| криволинейными швами сложной конфигурации. Практическое занятие 5 1 Выполнение ручной дуговой сварки 2 швов сложной конфигурации. | | | l | | |
| конфигурации. Практическое занятие 1 Выполнение ручной дуговой сварки довов сложной конфигурации. | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | |
| Практическое занятие 5 1 Выполнение ручной дуговой сварки 2 швов сложной конфигурации. | | | l - | | |
| 1 Выполнение ручной дуговой сварки 2 швов сложной конфигурации. | | Практ | · | 5 | |
| 2 швов сложной конфигурации. | | | · | | |
| l | | | 1 ** * * | | |
| | | | Выполнение приемов подготовки труб к | | |
| ручной сварке. | | _ | 1 | | |
| Выполнение сварки деталей | | | 1 * * | | |
| криволинейными швами сложной | | | 1 * | | |
| конфигурации. | | | * | | |
| Тема 2.10 | Тема 2.10 | | | 10 | |

| Особенности дугово й сварки чугуна. | 1 2 3 4 | Свойства чугунов, влияющие на свариваемость. Технология ручной дуговой сварки чугуна. Принципы выбора режима сварки и сварочных материалов. Технология холодной сварки чугуна стальными электродами со стальными шпильками, комбинированными электродами. Практические занятия Изучение влияния параметров режима на форму шва сложной конфигурации. Изучение влияния параметров режима | 5 | |
|---|---------------------------------|---|----|--|
| | 3 | на форму шва в потолочном положении. Изучение влияния параметров режима на форму кольцевых швов. | | |
| Раздел 3. Выполнение дуговой механизированной сварки. | | | 10 | |
| | | Содержание | 6 | |
| Тема 2.11 Технология дуговой механизированной сварки | 1 2 3 4 5 6 7 | Общие сведения о технологии механизированной дуговой сварки плавящимся электродом. Классификация сварочных полуавтоматов. Устройство и основные узлы полуавтоматов. Электрические схемы полуавтоматов. Типовые конструкции сварочных полуавтоматов. Механизированная сварка порошковой проволокой. Механизированная сварка открытой дугой самозащитной проволокой | 3 | |
| - Canpain | | Практические занятия | 10 | |
| | 1 2 3 4 | Изучить устройство и основные узлы сварочных полуавтоматов. Изучить устройство типовых конструкций сварочных полуавтоматов. Особенности выполнения механизированной сварки порошковой проволокой Особенности выполнения механизированной сварки открытой дугой самозащитной проволокой. | | |
| Тема 2.12. | Содера | жание. | 25 | |

| Особенности ручной дуговой резки различных металлов. | | Дуговая резка металлическим покрытым электродом. Воздушно – дуговая резка. Кислородно – дуговая резка. Режимы дуговой резки стальными электродами. Практические занятия | 10 | |
|--|--|---|----|--|
| | 1 2 3 4 | Особенности дуговой резки металлическим покрытым электродом Особенности выполнения воздушно – дуговой резки Особенности выполнения кислородно –дуговой резки Режимы дуговой резки стальными электродами | | |
| | Постро характ Состав характ Состав характ Опредо наплав Состав покрыт Состав технич | ление таблицы обозначений электродов в еской документации. эление таблицы состава электродных | 2 | |
| | Практ 1. 2. 3 | ические работы. Определение КПД сварочной дуги. Определение коэффициента расплавления, наплавки и потерь металла на угар и разбрызгивание при сварке покрытыми электродами. Определение максимальной длины дуги на электродах с разным типом покрытия. Изучение конструкции и принципа действия плазматрона. Снятие характеристик. Изучение конструкции и принципа действия выпрямителя. Снятие характеристик. | | |

| | | [| | <u> </u> |
|--|-------------|---|-----|----------|
| | 5. | Изучение конструкции и принципа | | |
| | | действия трансформатора. Снятие | | |
| | | характеристик. | | |
| | | ика домашних заданий | | |
| | | мперная характеристика сварочной дуги. | | |
| | | неская характеристика сварочных | | |
| | инверт | • | | |
| | | неская характеристика сварочных | | |
| | | орматоров. | | |
| | | неская характеристика сварочных | | |
| | | мителей. | | |
| | | неская характеристика источников | | |
| | | я для плазменных процессов. | | |
| | _ | еление химического состава сварочной и | | |
| | | очной проволоки. | | |
| | _ | ооды для ручной дуговой сварки. | | |
| | | электродных покрытий. | | |
| | | ичение электродов в технической | | |
| | | ентации | | |
| Учебная практика. Вид | | | 190 | |
| Правила по Т.Б. Органи | | | | |
| Комплектация сварочно | | , , | | |
| Настройка оборудовани | | | | |
| Зажигание сварочной ду | | | | |
| Подбор режимов РД угл | | | | |
| 1 | | из цветных металлов и их сплавов. | | |
| Организация рабочего м | | | | |
| Режимы аргона дуговой | | | | |
| Аргона дуговая наплавк | | | | |
| Организация рабочего м | | | | |
| Резка металла различны | | | | |
| Правила работы и прави | | | | |
| - | | х и конструкционных сталей. | | |
| Сборка деталей из цветн | | | | |
| - | | приспособлений и на прихватках. | | |
| Выполнение РД угловых | | | | |
| Выполнение РД угл | | швов пластин из углеродистой и | | |
| конструкционной стали. Выполнение РД углог | | | | |
| | | | | |
| сварного шва. Выполнение РД пласти | | | | |
| различных | | | | |
| различных положениях сварного ш | | | | |
| Выполнение РД кол | | | | |
| конструкционных стале | | | | |
| Выполнение РД угловы | | | | |
| различных положениях | | | | |
| Выполнение РД стыков | | | | |
| В | | | | |
| различных положениях | | | | |
| | | о шва. ов труб из цветных металлов и сплавов в | | |
| различных положениях | | | | |
| - South Hostomethina | -24pii01 | | | |

| Выполнение РД стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 мм из | |
|---|--|
| углеродистой стали в горизонтальном вертикальном и потолочном | |
| положениях. | |
| Правила организация работы при дуговой резке металла | |
| Выполнение дуговой резки листового металла. | |
| Выполнение дуговой резки металла различного профиля. | |
| Выполнение дуговой резки металла различного сечения большой | |
| толщины. | |
| Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм. | |
| Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 15 - 6 0 мм из | |
| углеродистой стали. | |
| Выполнение РД кольцевых швов труб под углом 45°. | |
| Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую поверхность | |
| деталей в различных пространственных положениях сварного шва. | |
| Выполнение ручной дуговой наплавки на цилиндрическую поверхность | |
| деталей в различных пространственных положениях сварного шва. | |
| | |
| | |
| | |
| Итоговый контроль экзамен квалификационный | |