

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Марий Эл

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Марий Эл в Волжском районе

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

22.11.2018 г.

дата вынесения предписания

№ 142

номер

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в
Волжском районе по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д.51

место вынесения предписания, наименование органа, выдавшего предписание

При обследовании объекта: Муниципального дошкольного образовательного учреждения Кожласолинский детский сад «Теремок» (далее МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»), юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кожласола, ул. Элмара, д. 80 а

рассмотрении представленных документов: акта от 20.11.2018 г.

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. Во всех шести группах отсутствуют условия для просушивания обуви, что является нарушением требований п. 4.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13),

2. Стены помещений не гладкие и не имеют отделки, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно:

- в группе «Белочки» в раздевальной между стенами и потолком трещины, облупившаяся штукатурка;

что является нарушением требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13,

3. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха не окрашены влагостойкими материалами, а именно:

- в группе «Мотылек» в буфетной на стенах и потолке трещины,

что является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13,

4. Учебные доски в группах «Мотылек», «Зайка», не обладающие собственным свечением не обеспечены равномерным искусственным освещением, что является нарушением требований п. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13,

5. Производственные ванны пищеблока не присоединены к канализации с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, которые устанавливаются выше сифонных устройств, а именно:

- производственные ванны с маркировкой «СК», «СМ», «СР» и двухгнездная моечная ванна для мытья столовой посуды не присоединены к канализации с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, которые устанавливаются выше сифонных устройств,

- производственная ванна с маркировкой «СМ» не оборудована сифоном, не присоединена к канализации с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, которые устанавливаются выше сифонных устройств,

что является нарушением требований п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты