

Утверждаю

Руководитель Государственного

казенного учреждения Республики Марий Эл

«Центр предоставления мер социальной

поддержки населению в Куженерском районе

/ И.Г. Светлакова



" 6 " марта 2024г.

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Куженерский детский сад №2 «Теремок»

1.2. Адрес объекта: Республика Марий Эл, Куженерский район, поселок Куженер, улица Заречная, дом 15а

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание 2этажа, 1948 кв.метров

-наличие прилегающего земельного участка 6042 кв.метров

1.4. Год постройки здания: 1988, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2024-2030, капитального 2025

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Куженерский детский сад №2 «Теремок»/ МБДОУ «Куженерский детский сад №2 «Теремок»

1.7. Юридический адрес учреждения:

425550 Республика Марий Эл, Куженерский район, поселок Куженер, улица Заречная, дом 15а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

1.9. Формы собственности (государственная, негосударственная)

Государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования Администрации Куженерского муниципального района Республики Марий Эл

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, поселок Куженер, улица Ст. Лебедева, Дом 20А

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура спорт, культура, связи информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое*): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг (*в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно*): в учреждении

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития*): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 149 детей

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*): Рейсовыми и маршрутными автобусами: Йошкар-Ола-Куженер, проходящими автобусами: Сернур-Салтакъял, Йошкар-Ола-Большой Ляждур, Йошкар-Ола-Русские Шои, Йошкар-ола_Шорсола, Йошкар-Ола-Параньга

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 1000 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 30 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, звуковой сигнализацией,

таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5.Информация на пути следования к объекту(акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6.Перепады высоты на пути (есть, нет): есть (подъемы, холмистая местность)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

Организация доступности объекта для инвалида, формы обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения, В том числе инвалиды:	ДУ

Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
С нарушениями зрения	ВНД
С нарушениями слуха	ВНД
С нарушениями умственного развития	ДУ

<*>Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
Вход (входы) в здание	ДП-В
Путь(пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В

Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<*> Указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
Вход (входы) в здание	Текущий ремонт (ремонт поручней)
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт (установка крючков для одежды, костылей, специальных знаков)
Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт (обновление визуальных средств информации)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
Все зоны участка	Текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны

4.2. Период проведения работ 2024-2030 года в рамках исполнения плана адаптации объектов и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И(О)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

Для принятия решения требуется (не требуется):

согласование Администрацией Куженерского муниципального района

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается Акт обследования объектов по обеспечению доступности объектов для инвалидов. 6.03.24.

Информация размещена (обновлена) на карте доступности Республики Марий Эл, дата 6.03.2024, сайт ИБООУ, Куж. г/с ИД. Перешоюк
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкеты (информации об объекте) от "6" МАРТА 2024 г.

акта обследования объекта: N акта 1 от "6" 03 2024 г. решения комиссии

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): в учреждении

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 149 детей

2.7. Участие в выполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Рейсовыми и маршрутными автобусами: Йошкар-Ола-Куженер, проходящими автобусами: Сернур-Салтакъял, Йошкар-Ола-Большой Ляждур, Йошкар-Ола-Русские Шои, Йошкар-ола_Шорсола, Йошкар-Ола-Параньга

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 1000 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 30 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): есть (подъемы, холмистая местность)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида, формы обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения, В том числе инвалиды:	ДУ
Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
С нарушениями зрения	ВНД
С нарушениями слуха	ВНД
С нарушениями умственного развития	ДУ

<*>Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
Вход (входы) в здание	ДП-В
Путь(пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт (ремонт поручней)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ 2024-2030 г

в рамках исполнения _____ Согласно плану проведения капитального ремонта 2025 Временный исполнительный план адапт. объекта и обесп. доступн. (указывается наименование документа: программы, плана) инвал. и др. маломоб. гр. нас.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Д4-4(0)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с администрацией Курск. обл. и муницип. района

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 6.03.2024

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата 06.03.2024; сайт МБДОУ Курск. обл. с/с №2. Дерешок (наименование сайта, портала)

Утверждаю
Председатель рабочей группы
по обследованию муниципальных объектов
образования по доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
Куженерского муниципального района

В.Н. Шубин

« 6 » МАРТА 2024 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Куженерский детский сад №2 «Теремок»

1.2. Адрес объекта: Республика Марий Эл, Куженерский район, поселок Куженер, улица Заречная, дом 15а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2этажа, 1948 кв.метров
- наличие прилегающего земельного участка 6042 кв.метров

1.4. Год постройки здания: 1988, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2024-2030, капитального 2025

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Куженерский детский сад №2 «Теремок»/ МБДОУ «Куженерский детский сад №2 «Теремок»

1.7. Юридический адрес учреждения:

425550 Республика Марий Эл, Куженерский район, поселок Куженер, улица Заречная, дом 15а

2. Характеристика деятельности на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Рейсовыми и маршрутными автобусами: Йошкар-Ола-Куженер, проходящими автобусами: Сернур-Салтакъял, Йошкар-Ола-Большой Ляждур, Йошкар-Ола-Русские Шои, Йошкар-ола_Шорсола, Йошкар-Ола-Параньга

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 1000 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 30 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): есть (подъемы, холмистая местность)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида, формы обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения, В том числе инвалиды:	ДУ
Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
С нарушениями зрения	ВНД
С нарушениями слуха	ВНД
С нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		4-7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		8-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		13-14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		15

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью, избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично, избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ ___ 2024-2030 в рамках исполнения плана адаптации объектов и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДЧИ (О)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование Администрацией Куженерского муниципального района (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): с рабочей группой по обследованию муниципальных объектов образования по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Куженерского муниципального района

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:
с Куженерской местной организацией ВОС

4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается акт от 6.03.2024

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации ссылка ИБДОУ, Куженер, г/с/д. Перешов (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1 Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
- 2 Входа (входов) в здание на 2 л.
- 3 Путей движения в здании на 2 л.
- 4 Зоны целевого назначения объекта на 6 л.
- 5 Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
- 6 Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- 7 Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.
- 8 поэтажные планы, паспорт БТИ на 4 л.
- 9 Другое (в т.ч. дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Начальник хозяйственно-эксплуатационной службы Отдела образования Администрации
Куженерского муниципального района Шубин В.Н. *Шубин*

Члены рабочей группы:

Руководитель государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Куженерском районе Республики Марий Эл
Светлакова И.Г. *И.Г. Светлакова*

Руководитель методического кабинета Отдела образования Администрации
куженерского муниципального района
Шабалина Т.В. *Т.В. Шабалина*

Ведущий специалист (юрист-консульт) группы по обеспечению деятельности Отдела
образования администрации Куженерского муниципального района
Иванов А.А. *А.А. Иванов*

В том числе представители общественных организаций инвалидов

Председатель местной организации региональной организации ООО Всероссийского
общества инвалидов Республики Марий Эл в Куженерском районе
Демьянов А.Г. *А.Г. Демьянов*

Представители учреждения, расположенного на объекте
и.о. заведующего Кугергина Е.В. *Е.В. Кугергина*

Управленческое решение согласовано "6" МАРТА 2024г.
(протокол N 1)

Комиссией (название) обсуждение инициатив объектов объектов объектов
по доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Куженерский детский сад комбинированного вида №2 «Теремок»,
Республика Марий Эл, Куженерский район, посёлок Куженер, улица
Заречная, дом 15а*

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3		0 У		
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					0 У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ		1,2,3	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Общие требования к зоне, со ссылкой на СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

- Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию	все	3.1
- Информационная поддержка на всех путях движения МГН	все	3.1
Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)	все	3.2
Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
- Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)	все	СП*

* СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Куженерский детский сад комбинированного вида №2 «Теремок», Республика Марий Эл, Куженерский район, посёлок Куженер, улица Заречная, дом 15а

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	разделительные поручни сгнили	0 У	Заменить разделительные поручни	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5				
2.4	Дверь (входная)	есть		6				
2.5	Тамбур	есть		7	Нет грязозащитных покрытий	0	Установить грязозащитные покрытия	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне					0	Привести в соответствие	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (вход) в здание	ДУ		4, 6	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Общие требования к зоне, со ссылкой на *СНиП 35-01-2001* «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (*ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

- Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию	все	3.13
- Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
- Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	все	3.58

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от 6 марта 2024 года

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Куженерский детский сад комбинированного вида №2 «Теремок»,
Республика Марий Эл, Куженерский район, посёлок Куженер, улица
Заречная, дом 15а**

№ п/п	Наименование функционального 0-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8,9				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		10				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		11				
3.6	Пути эвакуации (в т.н. зоны безопасности)	есть		12		ОУ		
	ОБЩИЕ требования к зоне					ОУ		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри в здание	ДУ		3; 10; 9	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, о, с, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Общие требования к зоне, со ссылкой на СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

- Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения	все	
- Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
- Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	все	3.58
- Зоны отдыха: на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места	все	4.14

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I — зона обслуживания инвалидов *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Куженерский детский сад комбинированного вида №2 «Теремок», Республика Марий Эл, Куженерский район, посёлок Куженер, улица Заречная, дом 15а*

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения				
--------------------------	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Общие требования к зоне, со ссылкой на СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

- Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)	все	
- Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	3.61
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ (для отдельных категорий инвалидов)		
- Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. - При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения	К	3.17

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Общие требования к зоне, со ссылкой на СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ (для отдельных категорий инвалидов)		
Площадь служебных помещений: - (на каждого работающего инвалида, пользующегося креслом-коляской) - не менее 5,65 кв.м (в конторских, административных и офисных помещениях);	К	4.29

- не менее 7,65 кв.м (в конструкторских бюро)		
Расстояние до санитарно-гигиенических помещений: - (от рабочих мест до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей и устройств питьевого водоснабжения) - не более 60 м (в пределах зданий); - не более 150 м (в пределах территории учреждения, предприятия)	К, О	4.30
Комната приема пищи: (при затруднении доступа к местам общественного питания) - площадь 1,65 кв.м на каждого инвалида (но не менее 12 кв.м)	К	4.32

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Общие требования к зоне, со ссылкой на СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

; - Квартиры для семей с инвалидами на креслах-колясках (при размещении их в уровне первого этажа): \ - обеспечение возможности выхода непосредственно на придомовую территорию;	К	4.4
		4.5

<ul style="list-style-type: none"> - увеличение площади квартиры на 12 кв.м (для отдельного входа через приквартирный тамбур и устройства подъемника); - минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске - не менее 12 кв.м; - минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью - до 16 кв.м 		
<p>- Площадь кухни квартир для семей с инвалидами на креслах-колясках в жилых домах социального жилищного фонда - принимать не менее 9 кв.м: ширина - не менее 2,3 м (при одностороннем размещении оборудования), 2,9 м (при двухстороннем или угловом размещении оборудования) Кухни следует оснащать электроплитами</p>	К	4.6
<p><i>Санитарно-гигиенические помещения в квартирах (не менее):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,2 на 1,6 м (уборная без умывальника); - 1,6 на 2,2 м (уборная с умывальником, рукомойником); - 2,2 на 2,2 м (ванная комната или совмещенный санитарный узел). <p>В квартирах для семей с инвалидами, пользующимися креслами-колясками, вход в помещение, оборудованное унитазом, допускается проектировать из кухни или жилой комнаты</p>	К	4.7 3.68
<p><i>Подсобные помещения в квартирах для семей с инвалидами (в том числе на креслах-колясках) - не менее:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - передняя - 1,6 м (с возможностью хранения кресла-коляски); - внутриквартирные коридоры - 1,15 м; - кладовая площадью не менее 4 кв.м (при работах на дому) 	К	4.8 4.9

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Куженерский детский сад комбинированного вида №2 «Теремок», Республика Марий Эл, Куженерский район, посёлок Куженер, улица Заречная, дом 15а*

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимости для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		13, 14	установка выключателей на высоте более 0,8 м от пола, нет кнопки вызова, краны с раздельным управлением горячей и холодной воды	О	установка выключателей на высоте 0,8 м от пола, кнопки вызова, водопроводный кран с рычажной рукояткой	КР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне					О	Привести в соответствие	КР
--	-------------------------	--	--	--	--	---	-------------------------	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ		В/4	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Общие требования к зоне, со ссылкой на СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более)	все	3.63
Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов	все	3.67
Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола	все	3.58
Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	3.61

<p><i>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</i></p>	<p>все</p>	<p>3.62</p>
<p><i>Рекомендовано использование:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене 1 кабины 	<p>все</p>	<p>3.72</p>

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Куженерский детский сад комбинированного вида №2 «Теремок», Республика Марий Эл, Куженерский район, посёлок Куженер, улица Заречная, дом 15а*

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие визуальных средств	0	Установка дополнительных визуальных средств	индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет АА		4,5				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов	0	Размещение визуальной системы средств информации	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------	-----------	------------	--------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДУ		7, 11, 12	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Общие требования к зоне, со ссылкой на СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ	все	3.51 ГОСТР 51671, НПБ 104
Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации	все	3.51
Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	все	3.52
Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)	все	3.53 4.22 ГОСТР 51671 и НПБ 104
Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией	все	3.55