

Утверждаю:
Заведующий
МДОБУ «Медведевский детский сад №4»Ромашка»
_____ Н.А.Найденович
«01» декабря 2023 года.

**Отчет о выполнении мероприятий
дорожной карты Медведевского муниципального района, реализуемых для
достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг.**

**(муниципальная программа «Развитие образования МО «Медведевский
муниципальный район» на 2014-2025 гг.)**

**1. Территории ,прилегающие к зданию(участка) МДОБУ «Медведевский сад №4 «Ромашка»
Республика Марий Эл, Медведевский район,п.Медведево,ул.Полевая,д.1**

Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Работы по адаптации объектов
Вход (входы)на территорию	имеются знаки доступности	Приведено в соответствие
Путь(пути)движения на территории	имеются	Приведено в соответствие

2.Вход(входы) в здание

Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Работы по адаптации объектов
Лестниц(наружная)	Имеется предупредительна полоса перед первой ступенькой лестницы, разделительные перила	Приведено в соответствие

3.Пути движения внутри здания (в т.ч пути эвакуации)

Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Работы по адаптации объектов
Коридор	Имеется зона отдыха	Частично приведено в соответствие
Лестница(внутри здания)	Имеется контрастная маркировка крайних ступеней, предупредительная поворотные указатели	Частично приведено в соответствие
Дверь	Порог облагорожен с помощью деревянного плинтуса. На дверях кабинетов имеется информирующие обозначения помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки,	Приведено в соответствие

	дублирование рельефными знаками). Отсутствуют пороги. На дверях применены С-образные дверные ручки	
Пути эвакуации (вт.ч безопасности)	Имеются пороги	Приведено в соответствие

4.Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)

Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Работы по адаптации объектов
Зальная форма обслуживания	Порог облагорожен с помощью деревянного плинтуса. На дверях кабинетов имеется информирующие обозначения помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками). Отсутствуют пороги. На дверях применены С-образные дверные ручки	Приведено в соответствие

5.Санитарно-гигиенические помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Работы по адаптации объектов
Туалетная комната	На дверях туалета имеется со стороны ручки имеется информационная табличка, выполненная рельефно-графическим, точечным способом и знаки	Частично приведено в соответствие

6.Система информации на объекте

Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Работы по адаптации объектов
Визуальные средства	имеются знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию	Приведено в соответствие