

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Медведевский муниципальный район
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«17» августа 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание детского сада Корпус №1
1.2. Адрес объекта: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Сурок, ул. Коммунистическая, 15;
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 1873, 2 кв.м - наличие прилегающего земельного участка да; 6582 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1974
Год последнего капитального ремонта: 2011
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический 2016
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический 2016
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Сурокский детский сад «Солнышко», краткое МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Сурок, ул. Коммунистическая, 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Маршрутное такси «Йошкар-Ола-Сурок»:
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м
3.2.2 время движения (пешком): 7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые:
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-----------	--	---

1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Инд. Решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Инд. Решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Инд. Решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Инд. Решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016 г. в рамках исполнения плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование: требуется

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | | |
|--|-------------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 1 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель

рабочей группы заведующий Борисова Е.А. 


(Подпись)

Члены рабочей группы:

представители организации, расположенной на объекте

Евгений Александрович Яковлев 

(Должность, Ф.И.О.)

от. Евгения Александровича Яковлева 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «17» августа 2015г. (протокол № _____)

Комиссией(название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко» Медведевский район п.Сурок

ул.Коммунистическая,15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Имеется бордюр высотой 15 см.	К	Текущий ремонт	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть						
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			-нет знака	к,о,с,г.	Текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-маршрут не обозначен	к,о,с	Текущий ремонт	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко» Медведевский район п.Сурок
ул.Коммунистическая,15
Наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			-имеется 5 ступене -край ступени не выделен цветом -нет предупреждающих полос	о.с	Текущий ремонт	
2.2	Пандус (наружный)	Нет			-не оборудован		Текущий ремонт	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			-замечаний нет			
2.4	Дверь (входная)	Есть			-ширина < 1,2 м -пороги > 1,4см	к	Текущий ремонт	
2.5	Тамбур	есть			-замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				-главный вход в здание не доступен -нет знаковой доступности -нет кнопки вызова персонала	к.о.с	Текущий ремонт	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа(входов) в здание	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко» Медведевский район п.Сурок

ул.Коммунистическая, 15

Наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Замечаний нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			-предупреждающие указатели	о.с	Индивидуальное решение с ТСР	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-не оборудован			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть			пороги > 1,4 см	к	Текущий ремонт	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			-нет пандуса -не обозначены места безопасности на плане эвакуации	к, о,с,г	Текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-нет схемы движения на объекте	к,о,с,г	Индивидуальное решение с ТСР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко» Медведевский район п.Сурок ул.

Коммунистическая,15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Есть			-нет информирующих обозначений -нет специально выделенного места для инвалидов	к.о.с.г	Индивидуальное решение с ТСР	
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко» Медведевский район п.Сурок ул.

Коммунистическая, 15

Наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			-не оборудовано		Капитальный ремонт	
5.2	Душевая/ванная комната	Есть			не оборудовано		Капитальный ремонт	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет			не оборудовано		Капитальный ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Медведевский муниципальный район
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«17» августа 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание детского сада Корпус №2
1.2. Адрес объекта: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Сурок, ул. Мира, 4;
1.3 Сведения о размещении объекта: на 1 этаже, 290, 3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да: 1921 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1986
Год последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический 2016
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Сурокский детский сад «Солнышко», краткое МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Сурок, ул. Коммунистическая, 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Маршрутное такси «Йошкар-Ола-Сурок»:
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м
3.2.2 время движения (пешком): 7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Инд. Решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Инд. Решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Инд. Решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Инд. Решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016 г. в рамках исполнения плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование: требуется

4.4.1.согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | | |
|--|-------------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 1 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель

рабочей группы заведующий Борисова Е.А. 

(Подпись)


Члены рабочей группы:

представители организации, расположенной на объекте

Ксенитатиса Аиблибе Т.Б. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

ст. бухгалтер Ирина Н.П. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «17» августа 2015 г. (протокол № _____)
Комиссией(название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко» Медведевский район п.Сурок
ул.Мира,4

Наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Имеется бордюр высотой 15 см.	К	Текущий ремонт	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть						
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			-нет знака	к,о,с,г.	Текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-маршрут не обозначен	к,о,с	Текущий ремонт	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории. прилегающей к зданию (участка)	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко» Медведевский район п.Сурок
ул.Мира,4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			-имеется 5 ступене -край ступени не выделен цветом -нет предупреждающих полос	о,с	Текущий ремонт	
2.2	Пандус (наружный)	Нет			-не оборудован		Текущий ремонт	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			-замечаний нет			
2.4	Дверь (входная)	Есть			-ширина < 1.2 м -пороги > 1.4см	к	Текущий ремонт	
2.5	Тамбур	есть			-замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				-главный вход в здание не доступен -нет знаковой доступности -нет кнопки вызова персонала	к,о,с	Текущий ремонт	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа(входов) в здание	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко» Медведевский район п.Сурок

ул.Мира, 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Замечаний нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			-предупреждающие указатели	о,с	Индивидуальное решение с ТСР	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-не оборудован			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть			пороги > 1,4 см	к	Текущий ремонт	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			-нет пандуса -не обозначены места безопасности на плане эвакуации	к, о,с,г	Текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-нет схемы движения на объекте	к,о,с,г	Индивидуальное решение с ТСР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко» Медведевский район п.Сурок ул.
Мира,4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Есть			-нет информирующих обозначений -нет специально выделенного места для инвалидов	к,о,с,г	Индивидуальное решение с ТСР	
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко» Медведевский район п.Сурок ул.

Мира,4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			-не оборудовано		Капитальный ремонт	
5.2	Душевая/ванная комната	Есть			не оборудовано		Капитальный ремонт	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет			не оборудовано		Капитальный ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению:

к

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МДОБУ «Суровский детский сад «Солнышко» Медведевский район п.Суок ул.

Мира, 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			-нет средств информирования		Индивидуальное решение с ТСР	
6.2	Акустические средства	Есть			-нет средств информирования		Индивидуальное решение с ТСР	
6.3	Тактильные средства	нет			-нет средств информирования		Индивидуальное решение с ТСР	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -- организация альтернативной формы обслуживания