

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель государственного казенного  
учреждения Республики Марий Эл  
«Центр предоставления мер социальной  
поддержки населению в Медведевском районе  
Республики Марий Эл»



Ю.Н.Тарасова

2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

МО «Медведевский муниципальный район»

Наименование территориального образования субъекта РФ

« 08 » 06 2026 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание
- 1.2. Адрес 424901, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Сурок, ул. Коммунистическая, д.15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
-отдельно стоящее здание 2 этажа, 1873,2 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 6582 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026-2030 г.г., капитального 2026-2030 г.г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Сурокский детский сад «Солнышко», МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 424901, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Сурок, ул. Коммунистическая, д.15

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: 1) формирование общей культуры детей,  
2) развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  
3) формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) с республиканского автовокзала на рейсовом автобусе №138п «Йошкар-Ола – Сурок»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:* нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная:* отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                                            |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                           |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                            |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                            |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                            |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |        |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|       |                                                              |                                                                       | № на плане | № фото |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-И (Г,У), ДЧ-И(К,О,С)                                               |            |        |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ВНД (К), ДЧ-И (Г,У), ДУ (О,С)                                         |            |        |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)                                                |            |        |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К), ДП-И (О,С,Г,У)                                               |            |        |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД (К), ДЧ-И (О,С,Г,У)                                               |            |        |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (К,О,С,Г) ДП-И (У)                                               |            |        |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | -                                                                     |            |        |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДП-И(С,Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К)**

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)      | Капитальный и текущий ремонт                    |
| 2     | Вход (входы) в здание                           | Капитальный и текущий ремонт                    |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути | Капитальный и текущий                           |

|    |                                                              |                              |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | эвакуации)                                                   | ремонт                       |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт               |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт           |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт               |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | -                            |
| 8. | Все зоны и участки                                           | Капитальный и текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)


\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник общего отдела

ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Медведевском районе»


М.А.Корнилова

  
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Местной организации Региональной организации  
общероссийской общественной организации «Всероссийское  
общество инвалидов Республики Марий Эл в Медведевском районе»

Г.М.Ключникова

  
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)

Комиссией (название). \_\_\_\_\_

И Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко»

424901, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Сурок, ул. Коммунистическая, д.15

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания     |                                   | Работы по адаптации объектов |                              |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                           | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            |        | Отсутствуют знаки доступности        | К,С,Г                             | Привести в соответствие      | Текущий ремонт               |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            |        | Деформированное асфальтовое покрытие | К,О,С                             | Привести в соответствие      | Капитальный ремонт           |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        |                                      |                                   |                              |                              |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |                                      |                                   |                              |                              |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              |            |        |                                      |                                   |                              |                              |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                      |                                   | Привести в соответствие      | Капитальный и текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Территория, прилегающая к зданию (участка)  | ДП-И (Г,У)<br>ДЧ-И(К,О,С)                                   |            |        | Капитальный и текущий ремонт                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеются 2 входа на территорию, в т.ч. 1 для автомобильного транспорта.

И Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко»

424901, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Сурок, ул. Коммунистическая, д.15

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                        |                                   | Работы по адаптации объектов |                              |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                              | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             |            |        | Отсутствуют                                                             |                                   |                              |                              |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        | Оборудовать с поручнями                                                 | К,О                               | Привести в соответствие      | Капитальный ремонт           |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            |        | Отсутствуют                                                             |                                   |                              |                              |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            |        | Наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности, кнопка вызова персонала | К,О                               | Привести в соответствие      | Текущий ремонт               |
| 2.5   | Тамбур                                             | есть             |            |        | Отсутствуют                                                             |                                   |                              |                              |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                                                         |                                   | Привести в соответствие      | Капитальный и текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Вход в здание                               | ВНД (К), ДЧ-И (Г,У),<br>ДУ (О,С)                            |            |        | Капитальный и текущий ремонт                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: входная зона для колясочников будет доступна после установления пандуса

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко»

424901, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Сурок, ул. Коммунистическая, д.15

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания               |                                  | Работы по адаптации объектов |                              |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                     | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            |        | Отсутствуют                                    |                                  |                              |                              |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             |            |        | Отсутствуют                                    |                                  |                              |                              |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            |        |                                                |                                  |                              |                              |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |            |        |                                                |                                  |                              |                              |
| 3.5   | Дверь                                               | есть             |            |        | Наличие порогов                                | К, О                             | Привести в соответствие      | Текущий ремонт               |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |            |        | Отсутствует пандус и поручни, наличие порогов. | К,О                              | Привести в соответствие      | Капитальный ремонт           |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |            |        |                                                |                                  | Привести в соответствие      | Капитальный и текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)                                      |            |        | Капитальный и текущий ремонт                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: воспитательный процесс предусмотрен на 1 этаже 2-этажного здания, сопровождение детей внутри здания под присмотром младшего обслуживающего персонала

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко»

424901, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Сурок, ул. Коммунистическая, д.15

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                  |                                  | Работы по адаптации объектов |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                        | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | нет              |            |        |                                                                                                                                                                   |                                  |                              |                |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             |            |        | На дверях кабинетов отсутствуют информирующие обозначения помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками). Наличие порогов. | С,Г                              | Привести в соответствие      | Текущий ремонт |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |        |                                                                                                                                                                   |                                  |                              |                |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |        |                                                                                                                                                                   |                                  |                              |                |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |        |                                                                                                                                                                   |                                  |                              |                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                                                                                                                                                   |                                  | Привести в соответствие      | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                                                          | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ВНД (К), ДП-И (О,С,Г,У)                                     |            |        | Текущий ремонт                                                              |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: услуга детям предоставляется под присмотром младшего обслуживающего персонала

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений  
МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко»

424901, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Сурок, ул. Коммунистическая, д.15

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                      |                                  | Работы по адаптации объектов |                    |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                            | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ         |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | Есть             |            |        | Узкий дверной проем. Отсутствуют знаки доступности, опорные поручни, штанги возле унитаза и раковины, крючки. На дверях туалета со стороны ручки отсутствуют информационная табличка, выполненная рельефно-графическим или точечным способом и знаки. | К,О,С                            | Привести в соответствие      | Капитальный ремонт |
| 5.2   | Душевая/ванная комната                             | Нет              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                              |                    |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | Нет              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                              |                    |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Привести в соответствие      | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ВНД (К), ДЧ-И (О,С,Г,У)                                     |            |        | Капитальный ремонт                                                          |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: услуга детям предоставляется под присмотром младшего обслуживающего персонала

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МДОБУ «Сурокский детский сад «Солнышко»

424901, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Сурок, ул. Коммунистическая, д.15

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | Работы по адаптации объектов |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                                | Нет              |            |        | Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию                                                                                                                                                                                                           | К,О,Г,У                          | Привести в соответствие      | Текущий ремонт |
| 6.2   | Акустические средства                              | Нет              |            |        | Отсутствуют звуковые маячки, шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления                                                                                                          | Г                                | Привести в соответствие      | Текущий ремонт |
| 6.3   | Тактильные средства                                | Нет              |            |        | Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом | С                                | Привести в соответствие      | Текущий ремонт |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | Привести в соответствие      | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Системы информации на объекте               | ДЧ-И (К,О,С,Г), ДП-И (У)                                    |            |        | Текущий ремонт                                                              |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_