

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Медведевском районе Республики Марий Эл»

«16» февраля 2022 г. Ю.Н. Тарасова



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2.103

МО «Медведевский муниципальный район»

Наименование территориального образования субъекта РФ

«16» февраля 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание
- 1.2. Адрес 425226, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Юбилейный, ул.Полевая, д.24
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
-отдельно стоящее здание 2 этажа, 1437,2 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 8623 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022-2025 г.г., капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Юбилейный детский сад «Колокольчик», МДОБУ «Юбилейный детский сад «Колокольчик».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425222, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Кузнецово, ул.Кооперативная, д.4а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: 1) формирование общей культуры детей,  
2) развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  
3) формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Проезд от остановки по месту жительства на рейсовом автобусе «Йошкар-Ола – Юбилейный» до места назначения.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да



3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; отсутствует*

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)                           | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> | ДУ                                                            |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках                           | ВНД                                                           |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | ДУ                                                            |
| 4     | с нарушениями зрения                                          | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                                           | ДУ                                                            |
| 6     | с нарушениями умственного развития                            | ДУ                                                            |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |        |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|       |                                                              |                                                                       | № на плане | № фото |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)                                                |            |        |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ВНД (К), ДЧ-И (Г,У), ДУ (О,С)                                         |            |        |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ВНД (К), ДЧ-И (О,С,Г,У)                                               |            |        |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ(К), ДЧ-И (О,С,Г,У)                                                 |            |        |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД (К), ДУ (О), ДЧ-И (С,Г,У)                                         |            |        |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (К,О,С,Г), ДП-И (У)                                              |            |        |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | -                                                                     |            |        |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И(У), ДУ(О,С,Г), ВНД (К)**

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Капитальный и текущий ремонт                    |
| 2      | Вход (входы) в здание                                      | Капитальный и текущий ремонт                    |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный и текущий ремонт                    |



|    |                                                              |                              |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт               |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт               |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт               |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | -                            |
| 8. | Все зоны и участки                                           | Капитальный и текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Медведевском районе» Ю.Н.Тарасова


(Подпись)

Главный специалист общего отдела  
ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Медведевском районе»  
М.А.Корнилова

  
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Местной организации Региональной организации  
общероссийской общественной организации «Всероссийское  
общество инвалидов Республики Марий Эл в Медведевском районе»  
Г.М.Ключникова

  
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)

Комиссией (название). \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МДОБУ «Юбилейный детский сад «Колокольчик»**

**425226, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Юбилейный, ул.Полевая, д.24**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                              |                                  | Работы по адаптации объектов |                              |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                    | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            |        | Отсутствуют знаки доступности                                                                                                 | К,С,Г                            | Привести в соответствие      | Текущий ремонт               |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            |        | Деформированное асфальтовое покрытие. Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения | К, О, С, Г, У                    | Привести в соответствие      | Капитальный и текущий ремонт |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        |                                                                                                                               |                                  |                              |                              |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |                                                                                                                               |                                  |                              |                              |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              |            |        |                                                                                                                               |                                  |                              |                              |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                                                                                                               |                                  | Привести в соответствие      | Капитальный и текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Территория, прилегающая к зданию (участка)  | ДЧ-И (Г,У)<br>ДУ (К,О,С)                                       |            |        | Капитальный и текущий ремонт                                                   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеются 2 входа, в т.ч. 1 для транспорта

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МДОБУ «Юбилейный детский сад «Колокольчик»

425226, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Юбилейный, ул.Полевая, д.24

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                     |                                  | Работы по адаптации объектов |                              |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                           | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        |                                                                                                                                                                                      |                                  |                              |                              |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |                                                                                                                                                                                      |                                  |                              |                              |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            |        | Оборудовать съезд с поручнями. Отсутствует водоотвод.                                                                                                                                | К,О,С, Г,У                       | Привести в соответствие      | Капитальный ремонт           |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            |        | Наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности. Отсутствует тактильная табличка с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. Кнопка вызова персонала расположена выше 1 метра. | К,О, С                           | Привести в соответствие      | Текущий ремонт               |
| 2.5   | Тамбур                                             | есть             |            |        | Отсутствуют                                                                                                                                                                          |                                  |                              |                              |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                                                                                                                                                                      |                                  | Привести в соответствие      | Капитальный и текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Вход в здание                               | ВНД (К), ДЧ-И (Г,У), ДУ (О,С)                               |            |        | Капитальный и текущий ремонт                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: входная зона для колясочников будет доступна после реконструкции



I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОБУ «Юбилейный детский сад «Колокольчик»

425226, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Юбилейный, ул.Полевая, д.24

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания              |                                  | Работы по адаптации объектов |                              |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                    | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                   |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            |        | Отсутствуют                                   |                                  |                              |                              |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             |            |        | Отсутствуют                                   |                                  |                              |                              |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            |        |                                               |                                  |                              |                              |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |            |        |                                               |                                  |                              |                              |
| 3.5   | Дверь                                               | есть             |            |        | Узкий дверной проем, наличие порогов.         | К,О, С                           | Привести в соответствие      | Текущий ремонт               |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |            |        | Отсутствует съезд и поручни, наличие порогов. | К,О                              | Привести в соответствие      | Капитальный ремонт           |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |            |        |                                               |                                  | Привести в соответствие      | Капитальный и текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД (К), ДЧ-И (О,С,Г,У)                                     |            |        | Капитальный и текущий ремонт                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути эвакуации будут доступны после реконструкции, в настоящее время сопровождение детей внутри здания происходит под присмотром младшего обслуживающего персонала

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МДОБУ «Юбилейный детский сад «Колокольчик»

425226, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Юбилейный, ул.Полевая, д.24

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                      |                                  | Работы по адаптации объектов |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                            | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | нет              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                              |                |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             |            |        | Наличие порогов. На дверях кабинетов отсутствуют информирующие обозначения помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками). На дверях целесообразно применить С- или П- образную дверную ручку. | С,Г                              | Привести в соответствие      | Текущий ремонт |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                              |                |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                              |                |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                              |                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Привести в соответствие      | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                                                          | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДУ(К), ДЧ-И (О,С,Г,У)                                       |            |        | Текущий ремонт                                                              |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: услуга детям предоставляется под присмотром младшего обслуживающего персонала



I Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МДОБУ «Юбилейный детский сад «Колокольчик»

425226, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Юбилейный, ул.Полевая, д.24

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                          |                                  | Работы по адаптации объектов |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | Есть             |            |        | Отсутствуют знаки доступности, откидные опорные поручни, штанги возле унитаза и раковины, крючки. На дверях туалета со стороны ручки отсутствуют информационная табличка, выполненная рельефно-графическим или точечным способом и знаки. | О, С                             | Привести в соответствие      | Текущий ремонт |
| 5.2   | Душевая/ванная комната                             | Нет              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                              |                |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | Нет              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                              |                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | Привести в соответствие      | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ВНД (К), ДУ (О), ДЧ-И (С,Г,У)                               |            |        | Текущий ремонт                                                              |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиеническое помещение будет доступно после реконструкции, в настоящее время услуга детям предоставляется под присмотром младшего обслуживающего персонала

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МДОБУ «Юбилейный детский сад «Колокольчик»

425226, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Юбилейный, ул.Полевая, д.24

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | Работы по адаптации объектов |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                                | Нет              |            |        | Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию                                                                                                                                                                                                           | К,О,У                            | Привести в соответствие      | Текущий ремонт |
| 6.2   | Акустические средства                              | Нет              |            |        | Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления.                                                                                                         | Г                                |                              |                |
| 6.3   | Тактильные средства                                | Нет              |            |        | Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом | С                                |                              |                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | Привести в соответствие      | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Системы информации на объекте               | ДЧ-И (К,О,С,Г), ДП-И (У)                                    |            |        | Текущий ремонт                                                              |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_