

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Медведевском районе Республики Марий Эл»



*[Signature]*  
Ю.Н.Тарасова  
2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_**

МО «Медведевский муниципальный район»  
Наименование территориального образования субъекта РФ

«26» 05 2026 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание
- 1.2. Адрес объекта 425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Азаново, ул. Фабричная, д.6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1863,7 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 28650 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1964 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026-2030 г.г., капитального 2026-2030 г.г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Азановская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Азановская средняя общеобразовательная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Азаново, ул. Фабричная, д.6

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: образовательная деятельность по основным образовательным программам начального общего, основного общего образования, дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных программ.

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) из города Йошкар-Олы по Сернурскому тракту рейсовым автобусом «Йошкар-Ола – Азаново», остановка «Азаново»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; отсутствует*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У), ДУ (К,О,С,Г)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У), ВНД (К), ДУ (О,С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У), ДУ (О,С,Г), ВНД (К)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У), ДУ (К,С,О,Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У), ДУ (Г, С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И(У), ДУ(С,О,Г), ВНД (К)**

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	Текущий ремонт

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

\_\_\_\_\_ *(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | Л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | Л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | Л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | Л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | Л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | Л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ Л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ Л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)


Члены рабочей группы:

Начальник общего отдела  
ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Медведевском районе»  
М.А.Корнилова

\_\_\_\_\_ *(Подпись)*

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Местной организации Региональной организации  
общероссийской общественной организации «Всероссийское  
общество инвалидов Республики Марий Эл в Медведевском районе»  
Г.М.Ключникова

  
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)

Комиссией (название). \_\_\_\_\_

1. Результаты обследования:  
**1. Территория, прилегающей к зданию (участка)**  
МОБУ "Азановская средняя общеобразовательная школа"  
425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Азаново, ул. Фабричная, д.6

2. Входа (входы) в здание  
МОБУ "Азановская средняя общеобразовательная школа"  
425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Азаново, ул. Фабричная, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Зачем для инвалида (каждый)	Содержание	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане		Содержание	Содержание			
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют знаки доступности		К.С.Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует				
1.3	Лестница (наружная)	нет							
1.4	Пандус (наружный)	нет							
1.5	Автостоянка и парковка	нет							
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И(У), ДУ(К,О,С,Г)			Текущий ремонт

\*указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И(К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно частично; ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Зачем для инвалида (каждый)	Содержание	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане		Содержание	Содержание			
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует маркировка крайних ступеней лестничного марша, предупредительная тактильная полоса перед открытой лестницей.		К.С.О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Оборудовать с поручнями		К.О	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует водовод		К.О,С,Г,У	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности, кнопка вызова персонала		К.С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Наличие перепада высоты при входе с входной площадки в тамбур.		К.С,О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(Г,У), ВНД(К), ДУ(О,С)			Капитальный и текущий ремонт

\*указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И(К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно частично; ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

1 Результаты обследования:  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
 МОБУ "Азновская средняя общеобразовательная школа"

425225. Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Азаново, ул. Фабричная, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Запись для инвентаризации	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане				
3.1	Коридор (вместитель, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			К.О, С	Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть			К.О, С,Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			К.О	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>					Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п.п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к п.п. 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У), ДУ (О,С,Г), ВНД (К)			Капитальный и текущий ремонт

\* указывается ДЧ-В - доступность полностью всех, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступность полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧ-В - доступность частично всех, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступность частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ - доступное условие, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не требуется, ремонт (текущий, капитальный), инвалиду данное решение с ТСР, технические решения невозможно - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: образовательный процесс прелусмотрен на I этаже 3-этажного здания

1 Результаты обследования:  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
 Вариант I - зона обслуживания инвалидов

425225. Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Азаново, ул. Фабричная, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Запись для инвентаризации	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане				
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			К.С,О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>					Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п.п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к п.п. 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У), ДУ (К,С,О,Г)			Текущий ремонт

\* указывается ДЧ-В - доступность полностью всех, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступность полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧ-В - доступность частично всех, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступность частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ - доступное условие, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не требуется, ремонт (текущий, капитальный), инвалиду данное решение с ТСР, технические решения невозможно - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Результаты обследования:  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
 МОБУ "Азановская средняя общеобразовательная школа"  
 425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Азаново, ул. Фабричная, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	Есть			Узкий дверной проем, наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности, откидные опорные поручни, штанги возле унитаза и раковины, крючки. Предусмотреть установку бесконтактного типа. На дверях туалета со стороны ручки отсутствуют информационная табличка, выполенная рельефно-графическим или точечным способом и знаки. Отсутствует система громкоговорящей связи.	К.С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (тардереобная)	Нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>						Привести в соответствие	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)			Капитальный ремонт

\* указывается ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не ожидается ремонт (текущий, капитальный), индивидиальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Результаты обследования:  
**6. Системы информации на объекте**  
 МОБУ "Азановская средняя общеобразовательная школа"  
 425225, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Азаново, ул. Фабричная, д.6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию	К.О,Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствуют звуковые маячки, шумовые индикаторы, средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы, индукционная пелта и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления.	Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом.	С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У), ДУ (Г,С)			Текущий ремонт

\* указывается ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не ожидается ремонт (текущий, капитальный), индивидиальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_