

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**
муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Ежовский детский сад «Солнышко»,

425224, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Ежово, ул. О.Кошевого, д.4А.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- не оборудован пандус, -крайние ступени не выделены цветом,	КОС	Текущий ремонт	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Нет предупредительных тактильных полос за 80-90 см после лестницы	КОС	Текущий ремонт	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Пороги более 1,4 см	К	Текущий ремонт	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Нет пандуса на лестнице перед дверью	К	Текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет схемы движения внутри здания. Не обозначены знаками.	КОСГ	Индивидуальное решение с ТСР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____