

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель государственного казенного
учреждения Республики Марий Эл

«Центр предоставления мер социальной
поддержки населению в Медведевском районе
Республики Марий Эл»

Ю.Н.Тарасова

20 12 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2.134

МО «Медведевский муниципальный район»

Наименование территориального образования субъекта РФ

«05» 12 2012 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание
- 1.2. Адрес объекта 425204, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Новый, ул.Школьная, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа, 5560 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 25096 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1990 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022-2025 г.г., капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425204, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Новый, ул.Школьная, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам, адаптированным образовательным программам.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1) из города Йошкар-Олы по Санчурскому тракту маршрутным такси №50к, конечная остановка

2) учащихся доставляет до места назначения школьный автобус

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; отсутствует*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У), ДУ (О,С), ВНД (К)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ДУ (К,О,С,Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С,Г), ДП-И (У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И(У), ДУ (О,С,Г), ВНД (К)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	Текущий ремонт

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; _____

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

_____ (Должность, Ф.И.О.)


_____ (Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Медведевском районе» Ю.Н.Тарасова


_____ (Подпись)

Главный специалист общего отдела
ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Медведевском районе»
М.А.Корнилова


(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Местной организации Региональной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов Республики Марий Эл в Медведевском районе»
Г.М.Ключникова


(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)

Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа»

425204, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Новый, ул.Школьная, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Деформированное асфальтовое покрытие	К,О,С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеются 2 входа на территорию, в т.ч. 1 въезд для автомобильного транспорта.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа»

425204, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Новый, ул.Школьная, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет			Оборудовать пандус с поручнями	К	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует навес, водоотвод. Отсутствуют знаки доступности. Отсутствует тактильная табличка с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. Отсутствует кнопка вызова персонала.	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Наличие порогов. На дверях целесообразно применить С- или П- образную дверную ручку.	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У), ДУ (О,С), ВНД (К)			Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание будет соответствовать требованиям после капитального ремонта

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа»

425204, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Новый, ул.Школьная, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют поручни на пути движения на этажах. Отсутствует полоса движения по зданию. В раздевалке необходимо предусмотреть крючки и скамью для МГН.	О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная маркировка лестницы, поворотные указатели.	С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Наличие порогов, узкий дверной проем. Отсутствует тактильная табличка с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. На дверях целесообразно применить С- или П-образную дверную ручку.	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует пандус и поручни, наличие порогов.	К,О	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)			Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути эвакуации будут доступны после реконструкции.
Образовательный процесс предусмотрен на 1 этаже.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа»

425204, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Новый, ул.Школьная, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			На дверях кабинетов отсутствуют информирующие обозначения помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками). На дверях целесообразно применить С- или П-образную дверную ручку. Не организован подъезд к парте для МГН.	К,О,С, Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДП-И (У), ДУ (К,О,С,Г)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа»

425204, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Новый, ул.Школьная, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Узкий дверной проем, наличие порога. Отсутствуют знаки доступности, откидные опорные поручни, штанги возле унитаза и раковины, крючки. Предусмотреть установку сенсорных кранов бесконтактного типа. На дверях туалета со стороны ручки отсутствуют информационная табличка, выполненная рельефно-графическим или точечным способом и знаки. Оборудовать системой тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи. Выключатели находятся на уровне более 0,8 м от уровня пола. На дверях целесообразно применить С- или П- образную дверную ручку.	К, О, С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиеническое помещение будет соответствовать требованиям только после реконструкции

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа»

425204, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Новый, ул.Школьная, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию	К,О,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления.	Г		
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,С,Г), ДП-И (У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: