

УТВЕРЖДАЮ:

Врио руководителя государственного казенного учреждения Республики Марий Эл
«Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Медведевском районе Республики Марий Эл»

« 05 » 08 2026 г. А.В.Ставская

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

МО «Медведевский муниципальный район»
Наименование территориального образования субъекта РФ

« 05 » 08 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание
- 1.2. Адрес объекта 425230, Республика Марий Эл, Медведевский район, д.Яныкайсола, ул. Центральная, д.31
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3498,10 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 16136 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1996 г., последнего капитального ремонта 2019
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026-2030 г.г.
капитального 2026-2030 г.г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Нужъяльская основная общеобразовательная школа», МОБУ «Нужъяльская основная общеобразовательная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425230, Республика Марий Эл, Медведевский район, д.Яныкайсола, ул. Центральная, д.31

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, адаптированным образовательным программам.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) проезд рейсовым автобусом «Йошкар-Ола – Люльпаны», остановка «Яныкайсола».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 20 мин

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У), ДУ (О,С), ВНД (К)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ДУ (К,О,С,Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г), ДЧ-И (У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И(У), ДУ (О,С,Г), ВНД (К)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МПН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника общего отдела

ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Медведевском районе»

М.А.Корнилова

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Местной организации Региональной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов Республики Марий Эл в Медведевском районе»
Г.М.Ключникова


(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название). _____

1 Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОБУ «Нужаянская основная общеобразовательная школа»

425203, Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Яныкайсола, ул. Центральная, д. 31

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото на плане	Содержание	Зачем для инвалидов (категории)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		Отсутствуют знаки	К.О.С, Г.У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		Деформированное дорожное покрытие	К.О.С, Г.У	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет					
	Общие требования к зоне					Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСН)		Приложение		Рекомендации по адаптации (по п. 4.1 Акта обследования ОСН)
	ДУ (К.О.С, Г.У)	ДУ (К.О.С, Г.У)	№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)					Капитальный и текущий ремонт

* указывается ДНВ - доступно полностью всем, ДЧН (К.О.С, Г.У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧВ - доступно частично всем, ДЧН (К.О.С, Г.У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНИД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организацией альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1 Результаты обследования:

2. Вход (входы) в здание

МОБУ «Нужаянская основная общеобразовательная школа»

425203, Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Яныкайсола, ул. Центральная, д. 31

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото на плане	Содержание	Зачем для инвалидов (категории)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		Отсутствует контрастная маркировка лестницы, предупредительная тактильная полоса перед открытой лестницей. Отсутствуют поручни с двух сторон.	С.К.О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		Оборудовать пандус с поручнями	К.О	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Отсутствуют навес, водоотвод	К.О.С, Г.У	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		Наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности. Отсутствует тактильная табличка с исползованием рельефно-точечного шрифта Брайля. Отсутствует кнопка вызова персонала	К.О.С, Г.У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		Имеется перепад высоты напольного покрытия	К.О.С, Г.У	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне					Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСН)		Приложение		Рекомендации по адаптации (по п. 4.1 Акта обследования ОСН)
	ДУ (К.О.С, Г.У), ДЧН (К.О.С, Г.У)	ДУ (К.О.С, Г.У), ДЧН (К.О.С, Г.У)	№ на плане	№ фото	
Вход в здание					Капитальный и текущий ремонт

* указывается ДНВ - доступно полностью всем, ДЧН (К.О.С, Г.У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧВ - доступно частично всем, ДЧН (К.О.С, Г.У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНИД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организацией альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

МОБУ «Нужаянская основная общеобразовательная школа»

425203, Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Яныкайсола, ул. Центральная, д. 31

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категории)	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют поручни на пути движения на этажах. Отсутствует полоса движения по зданию. В разделение необходимо предусмотреть крючки и скамейку для МГН.	О.С.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней, поворотные указатели.	С	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть			Наличие порогов	К.О	Текущий ремонт
3.6	Путь эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует пандус и поручни, наличие порогов. Установить поручни с двух сторон.	К.О	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Капитальный текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ОСН)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (в пункте 4.1 Акта обследования ОСН)
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г.У), ДУ (К.О.С)			Капитальный и текущий ремонт

* указывается ДЧ-В - доступно полностью всем, ДЧ-И (К.О.С.Г.У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧ-В - доступу частично всем, ДЧ-И (К.О.С.Г.У) - доступу частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ - доступу условно, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальный формы обслуживания, решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Образовательный процесс предусмотрен на I этаже, пути эвакуации будут доступны после реконструкции

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

МОБУ «Нужаянская основная общеобразовательная школа»

425203, Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Яныкайсола, ул. Центральная, д. 31

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категории)	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Узкий дверной проем, наличие порогов. На дверях отсутствуют информирующие обозначения помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками). На дверях целесообразно применить С- или П-образную дверную ручку. Не организован подъезд к парте.	К.О.С, Г	Текущий ремонт
4.2	Залыная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилажная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ОСН)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (в пункте 4.1 Акта обследования ОСН)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У), ДУ (К.О.С.Г)			Текущий ремонт

* указывается ДЧ-В - доступно полностью всем, ДЧ-И (К.О.С.Г.У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧ-В - доступу частично всем, ДЧ-И (К.О.С.Г.У) - доступу частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ - доступу условно, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальный формы обслуживания, решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МОБУ «Нуждальская основная общеобразовательная школа»

425203, Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Яныкайсола, ул. Центральная, д.31

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выполнение нарушений и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Зачем для инвалидов (категории)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		Узкий дверной проем, наличие порога. Отсутствуют знаки доступности, открытые опорные поручни, пандусы возле унитаза и раковины, крючки. Предустановить установку сенсорных крапов бесконтактного типа. На дверях туалета со стороны ручки отсутствуют информационная табличка, выполненная рельефно-графическим или точечным способом и знаки. Отсутствует двухсторонняя связь с дежурным.	К, О, С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне					Привести в соответствие	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСН)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСН
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)			Капитальный ремонт

* указывается ДН-В - доступно полностью всем; ДН-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МОБУ «Нуждальская основная общеобразовательная школа»

425203, Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Яныкайсола, ул. Центральная, д.31

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выполнение нарушений и замечания		Зачем для инвалидов (категории)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Содержание		Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию	К, О, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звукоусиления; речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления.	Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом	С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСН)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСН
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К, О, С, Г), ДЧ-И (У)			Текущий ремонт

* указывается ДН-В - доступно полностью всем; ДН-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: