

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель государственного казенного
учреждения Республики Марий Эл
«Центр предоставления мер социальной
поддержки населению в Медведевском районе
Республики Марий Эл»



Ю.Н.Тарасова
2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____**

МО «Медведевский муниципальный район»
Наименование территориального образования субъекта РФ

«22» 05 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание
1.2. Адрес объекта 425211, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Цибикнур, ул. Пионерская, д.5
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа, 3241,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 18761 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1975 г., последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026-2030 г.г., капитального 2026-2030 г.г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Цибикнурская основная общеобразовательная школа», МОБУ «Цибикнурская основная общеобразовательная школа»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 425211, Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Цибикнур, ул. Пионерская, д.5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, адаптированным образовательным программам.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) из города Йошкар-Олы проезд автобусным транспортом «Йошкар-Ола – сады Кугуван», остановка «Цибикнур»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 650 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-7 мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; отсутствует*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У), ДУ (О,С), ВНД (К)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ДУ (К,О,С,Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У), ДУ (Г,С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И(У), ДУ (О,С,Г), ВНД (К)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030^г года в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник общего отдела

ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Медведевском районе»

М.А.Корнилова


(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Местной организации Региональной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов Республики Марий Эл в Медведевском районе»
Г.М.Ключникова

Г.М.Ключникова

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название). _____

1 Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОБУ «Цибикнурская основная общеобразовательная школа»
425211, Республика Марий Эл, с.Цибикнур, ул.Пионерская, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Зачислено для инвалидов (категории)	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Деформированное асфальтовое покрытие	К.О.С	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус	нет					
1.5	Авгостоянка и парковка	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне					Привести в соответствие	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)		Приложение		Рекомендации по адаптации (вд работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
	ДП-И (Г.У)	ДУ (К.О.С)	№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)					Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К.О.С. Г.У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К.О.С. Г.У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1 Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОБУ «Цибикнурская основная общеобразовательная школа»
425211, Республика Марий Эл, с.Цибикнур, ул.Пионерская, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Зачислено для инвалидов (категории)	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует контрастная маркировка лестницы, предупредительная тактильная полоса перед открытой лестницей. Отсутствуют дополнительные раздельные поручни.	С.К.О	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Оборудовать пандус с поручнями	К.О.С, Г.У	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют знаки доступности. Отсутствует тактильная табличка с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. Отсутствует кнопка вызова персонала.	К.О.С, Г.У	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности. Отсутствует тактильная табличка с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. Отсутствует кнопка вызова персонала.	К.О.С, Г.У	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Отсутствуют		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)		Приложение		Рекомендации по адаптации (вд работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
	ДП-И (Г.У)	ДУ (О.С.)	ВНД (К)	№ на плане	№ фото
Вход в здание					Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К.О.С. Г.У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К.О.С. Г.У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОБУ «Цибикурская основная общеобразовательная школа»
425211, Республика Марий Эл, с.Цибикур, ул.Пионерская, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Зачем для инвалидов (спасатели)	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют поручни на пути движения на этажах и места отдыха. Отсутствует полоса движения по зданию. В раздалке необходимо предусмотреть крючки и скамью для МПН.	О.С	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней, поворотные указатели.	С	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Оборудовать пандусом устройством	К	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подземник)	нет					
3.5	Дверь	есть			Наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности. На дверях целесообразно применить С- или П-образную дверную ручку.	К, О	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует пандус и поручни, наличие порогов.	К, О	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Капитальный текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
	№ на плане	№ фото	№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)			ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)		Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути эвакуации будут доступны после реконструкции

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОБУ «Цибикурская основная общеобразовательная школа»
425211, Республика Марий Эл, с.Цибикур, ул.Пионерская, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Зачем для инвалидов (спасатели)	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			На дверях кабинетов отсутствуют информирующие обозначения помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками) На дверях целесообразно применить С- или П-образную дверную ручку. Не организован подъезд к парте.	К, О, С, Г	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабинна индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
	№ на плане	№ фото	№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов			ДП-И (У), ДУ (К, О, С, Г)		Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МОБУ «Цибикнурская основная общеобразовательная школа»
425211, Республика Марий Эл, с.Цибикнур, ул.Пионерская, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категории)	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Узкий дверной проем, наличие порога. Отсутствуют знаки доступности, откидные опорные поручни, штанги возле унитаза и раковины, крючки. Предусмотреть установку сенсорных кранов бесконтактного типа. На дверях туалета со стороны ручки отсутствуют информационная табличка, выполненная рельефно-графическим или точечным способом и знаки.	К, О, С	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

6. Системы информации на объекте

МОБУ «Цибикнурская основная общеобразовательная школа»
425211, Республика Марий Эл, с.Цибикнур, ул.Пионерская, д.5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категории)	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию	К, О, У	Привести в соответствие
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления.	Г	
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом	С	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие
							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У), ДУ (Г,С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: