

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГКУ РМЭ «Центр
предоставления мер социальной
поддержки населению в
Моркинском районе
Республики Марий Эл
Г.С. Хуснутдинов
«___»/___/20___г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____**

МУ ДО «Моркинский центр физической
культуры и спорта»

«17» апреля 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МУ ДО «Моркинский центр физической культуры и спорта»
- 1.2. Адрес объекта 425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, ул.Советская, д.7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание;
- общая площадь здания – 401,9 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977_последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Моркинский центр физической культуры и спорта» (сокращенное наименование) МУ ДО «Моркинский центр физической культуры и спорта»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425120, Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, ул.Советская, д.7

2. Характеристика деятельности организации на: объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др.) дополнительное образование.
- 2.2 Виды услуг: Дополнительное образование детей и взрослых
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, в т.ч. на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 80 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): ЦРБ-Комбикормовый завод наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 25м
 3.2.2 время движения пешком 3 мин.
 3.2.3 выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет), да
 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемых – со звуковой сигнализацией и таймером) нерегулируемый
 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной нет
 3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.), их обустройство для инвалидов на коляске нет
 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|--------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|--------|--|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К,О,Г,С,У) | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (К,О,С,Г,У) | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (К,О,С,У,Г), | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К,О,С,Г,У) | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К); ДУ(О,С,Г,У) | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ (С,Г) | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ (К,О,С,Г,У) | | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Установить схему движения к объекту, тактильные обозначения и знак доступности объекта; Текущий ремонт по установке направляющих и предупреждающих знаков; Определить парковочные места для инвалидов и выделить специальным знаком. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установить контрастную маркировку на двери и знак доступности на высоте 1,5 м. Установить переносной пандус; Установить кнопку вызова персонала и знак доступности. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт по установке звукового информатора для слепых и текстофоны для глухих. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Оборудование туалета по современным требованиям для всех категорий инвалидов. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установить визуальные средства информации (надписи, указатели, пиктограммы, мнемосхему); |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий и капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2025 гг. в рамках исполнения Программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП(К,О,У), ДУ-И (С, Г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) нет.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии – да;

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать*) нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - да;

4.4.6. другое - нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - нет.
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности - нет.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель рабочей группы
Руководитель

Г.С. Хуснутдинов

Члены рабочей группы:

Главный специалист

О.А. Степанова

Заместитель главы Администрации
по социальным вопросам

А.Г. Васильев

В том числе:
Председатель местной организации
Всероссийского общества слепых
Моркинского района

А.Н. Литвинов

представитель организации,
расположенной на объекте
Руководитель

Управленческое решение согласовано « ____ » _____

В.С. Фёдоров
20 ____ г. (протокол № ____)



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МУ ДО «Моркинский центр физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания | | | | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|----------------------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | - | Отсутствует информация об объекте, указатели направления движения, тактильные обозначения и знак доступности объекта. | К,О,С,Г | Установить схему движения к объекту, тактильные обозначения и знак доступности объекта | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | Отсутствуют предупреждающие и направляющие знаки | | Установить предупреждающие и направляющие знаки | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | | | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | | | Нет автостоянки для инвалида | К,О | Оборудовать автостоянку для инвалидов в соответствии с нормами СНиП | Текущий ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | | | Привести в соответствие | | | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающие к зданию (участка) | ДУ (К,О,Г,С) | | | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

3. МУ ДО «Моркинский центр физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|--------------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | | | - | | - | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | | Приобрести переносной пандус | К | Привести в соответствие | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | Отсутствуют тактильные средства на покрытии путей движения. | К,О, С,Г | Установить тактильные средства на покрытии путей движения. | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | Отсутствует контрастная маркировка и знак доступности на двери. | К,О, С,Г | Установить контрастную маркировку и знак доступности на двери на высоте 1,5м. | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | нет | | | | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Привести в соответствие | К,О, С,Г | Привести в соответствие с нормами СНиП | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (выход) в здание | ДУ (К,О,С,Г,У) | | | Текущий ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению _____

I Результаты обследования:**4. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****МУ ДО «Моркинский центр физической культуры и спорта»**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|---|-------------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | Установить текстовый информатор для слепых и текстофоны для глухих; Отсутствует схема движения инвалида по зданию с указанием мест общего пользования и обслуживания. | К,О, С,Г | 1. Установить текстовый информатор для слепых и текстофоны для глухих. 2. Установить схему движения инвалида по зданию с указанием мест общего пользования. | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | | | - | | - | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | Не нуждается | | Не нуждается | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | | | |
| 3.5 | Дверь | есть | | | Не нуждается | | Не нуждается | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | нет | | | Не соответствует нормам СНиП | К,О, С,Г | Привести в соответствие | Текущий ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Привести в соответствие | К,О, С,Г | | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ – И (К,О,С,Г,У) | | | Текущий ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
 Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «17» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МУ ДО «Моркинский центр физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | | | Не нуждается | | Не нуждается | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Кабинетная форма обслуживания | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «17» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от . «17» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Жилые помещения | | - | - | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «17» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МУ ДО «Моркинский центр физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет | | | Не соответствует нормам СНиП | К,О, С,Г | Оборудование туалета по современным требованиям для всех категорий | Капитальный ремонт |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|--|--|-------------------------|------------|--------------------|
| | | | | | | инвалидов. | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Привести в соответствие | | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Туалетная комната | ДУ (С,Г,У,О) ВНД (К) | | | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «17» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МУ ДО «Моркинский центр физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | | Отсутствуют визуальные средства информации (надписи, указатели, пиктограммы, мнемосхемы). Отсутствуют текстофоны телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами. | С,Г | Установка знаков для С,Г.(надписи, указатели, пиктограммы, мнемосхемы). Установить текстофоны, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами дублировать шрифтом Брайля. | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|--|--|-------------------------|--|--|----------------|
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | | | | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Привести в соответствие | | | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДУ (С,Г) | | | Текущий ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____