

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГКУ РМЭ «Центр
предоставления мер социальной
поддержки населению в
Моркинском районе
Республики Марий Эл
Г.С. Хуснутдинов
« 20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

МБОУ «Кужерская основная
общеобразовательная школа»

«26» марта 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономное учреждение.
1.2. Адрес объекта 425131, Республика Марий Эл, Моркинский район, п.Красный
Стекловар, ул.Первомайская, д.7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двух этажное панельное здание,
- общая площадь здания школы – 1633,5 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка 4759,2кв.м
1.4. Год постройки здания 1991 последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кужерская основная общеобразовательная школа» (сокращенное
наименование): МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425131, Республика Марий Эл,
Моркинский район, п.Красный Стекловар, ул.Первомайская, д.7
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, др.) Образование
2.2 Виды услуг:
 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
 - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
 - Реализация дошкольного образования
 - Предоставления питания2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды,
передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата,
зрения, слуха, умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 150 чел. в день

... в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): п. Октябрьский-Коркатово-Красный Стекловар-Коркатово-Морки

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300м

3.2.2 время движения пешком 10 мин.

3.2.3 выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет) нет

3.2.4. перекрестки (нет)

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной нет

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.), их обустройство для инвалидов на коляске нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К.О.Г.С.У)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К.О.С.Г.У):		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К.О.С.У.Г)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К.О.С.Г.У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У.Г.С.О) ВНД (К)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К.О.У.С.Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К.О.С.Г.У)		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить знак доступности учреждения; Определить парковочные места для инвалидов и обозначить специальным знаком; Установить указатели направления движения; Установить водоотвод; Капитальный ремонт асфальтового покрытия.
2	Вход (входы) в здание	Установить переносной пандус
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз; Установить поручни с не травмирующим окончанием; Установить напольные покрытия обозначающие направление движения.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить информирующие обозначения рядом с дверью. Замена оконных конструкций.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установить знак доступности помещения, опорные поручни, крючки для костылей на высоте 120см. с выступом 12см.; Установить однорычажный смеситель.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Отсутствуют визуальные средства информации (надписи, указатели, пиктограммы, мнемосхема)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2025 гг. в рамках исполнения **Программы «Доступная среда».**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП(К.О.У), ДУ-И (С, Г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) нет.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии – нет;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)* нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;

4.4.6. другое - нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается - нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности - нет.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ л. |
| Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель рабочей группы
Руководитель

Г.С. Хуснутдинов

Члены рабочей группы:

Главный специалист

О.А. Степанова

Заместитель главы Администрации
по социальным вопросам

А.Г. Васильев

В том числе:

Председатель местной организации
Всероссийского общества слепых
Моркинского района



А.Н. Литвинов

представитель организации,
расположенной на объекте
Руководитель

Н.И. Игнатова

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 _____ г. (протокол № _____)
Комиссией (название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует знак доступности учреждения	К.О.С.Г.У	Установить знак доступности.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют указатели направления движения: Асфальтовое покрытие не в удовлетворительном состоянии. Отсутствует водоотвод.	С.Г.О.К	Установить указатели направления движения: Ремонт асфальтового покрытия. Установить водоотвод	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			нет			
1.4	Пандус (наружный)	нет			Не нуждается			
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствует парковочное место для инвалида	К.О.С.Г.У	Установить парковочные места для инвалидов и обозначить специальным знаком	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Привести в соответствие			Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающие к зданию (участка)	ДУ-(К.О.С.Г.У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «26» марта 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет			Не нуждается			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не нуждается			
2.4	Дверь (входная)	есть						
2.5	Тамбур	есть			Высота порога наружного составляет 21см. при норме 2,5см.	К.О. С	Приобрести переносной пандус	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДУ (К.О.С.Г.У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «26» марта 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Вид работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют напольные покрытия обозначающие направление движения		Установить напольные покрытия обозначающие направление движения	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует яркая окраска первой и последней ступени, поручни с двух сторон с не травмирующим окончанием	С,Г	Установить яркую окраску первой и последней ступени, поручни с двух сторон с не травмирующим окончанием	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус	К	Установить переносной или перекидной пандус	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Не нуждается			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормам СНиП		Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри	ДУ (К.О.С.Г)			Текущий ремонт

здания (в т.ч. путей эвакуации)				
---------------------------------	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (1)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «26» марта 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствуют информирующие обозначения рядом с дверью; Необходима замена старых оконных конструкций на новые	К.О.С.Г	Установить информирующие обозначения рядом с дверью; Заменить старые оконные конструкции на новые	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Кабинетная форма обслуживания	ДУ (К.О.С.Г)		Текущий ремонт
-------------------------------	--------------	--	----------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (Ш)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «26» марта 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствует знак доступности помещения, опорные поручни, крючки для костылей (на высоте 120см. с выступом 12см); Необходимо заменить старый смеситель на новый однорычажный.	С.Г.У, О	Установить знак доступности помещения, опорные поручни, крючки для костылей (на высоте 120см. с выступом 12см). Установить однорычажный смеситель	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ (О.С.Г.У) ВНД (К)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «26» марта 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют визуальные средства информации (надписи, указатели, пиктограммы)	С.Г.О	Установить визуальные средства информации (надписи,	Текущий ремонт

						указатели. пиктограммы)		
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует специальное тактильное табло, с контурами помещений, коридоров, направления, а также пути движения, выполненное плоско-выпуклыми линиями, надписями на мнемосхемах, дублированные шрифтом Брайля	С.Г	Установить специальное тактильное табло, с контурами помещений, коридоров, направления, а также пути движения, выполненное плоско-выпуклыми линиями, надписями на мнемосхемах, дублированные шрифтом Брайля	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К,О,С,Г)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

							указатели, пиктограммы)	
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует специальное тактильное табло, с контурами помещений, коридоров, направления, а также пути движения, выполненное плоско-выпуклыми линиями, надписями на мнемосхемах, дублированные шрифтом Брайля	С.Г	Установить специальное тактильное табло, с контурами помещений, коридоров, направления, а также пути движения, выполненное плоско-выпуклыми линиями, надписями на мнемосхемах, дублированные шрифтом Брайля	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К.О.С.Г)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____