



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗП

 Е.Г. Новоселова

 20 ~~14~~ г.

«01» декабря 2014г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №15

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоторьяльскан средняя общеобразовательная школа»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 425430, Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, ул. Советская д.53
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание три этажа, 5478,4 кв.м
- часть здания
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 28 792 кв.м
1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2015 год, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положения, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоторьяльскан средняя общеобразовательная школа», (МБОУ «Новоторьяльскан СОШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425430, Республика Марий Эл, п.п.т.Новый Торъял, ул. Советская д.53
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования Администрации муниципального образования «Новоторьяльский муниципальный район»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Марий Эл, п.п.т. Новый Торъял, ул. Культуры, д.33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другие)
Образование
2.2 Виды оказываемых услуг Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 772 чел., вместимость 700 чел., пропускная способность 700 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет
школьные автобусы по маршруту п. Новый Торъял – д. Мискасур, п. Новый Торъял – д. Чук Сола, п. Новый Торъял – д. Тушикур, п. Новый Торъял – д. Шуйбеляк, п. Новый Торъял – д. Отканер (145 человек)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: перегуливаемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на колясках: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвижающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) и здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт асфальтового покрытия, предусмотреть пешеходные дорожки для колясочников. Места отдыха. Реконструкция пандуса
2	Вход (проходы) в здание	Ремонт текущей (установка поручней, автоматических открывателей распашных дверей)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт (увеличение дверных проемов, удаление порогов). Ремонт текущей (установка поручней)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий (установка поручней, опор)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий (установка дополнительных информационных табличек)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий (установка покрытия обозначения направления движения)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный и текущий
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления средств в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-И (О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с комиссией по паспортизации подведомственных образовательных учреждений Министерством образования и науки Республики Марий Эл, с вышестоящей организацией (собственником организации), согласование работ с надзорными органами (в сфере строительства и архитектуры)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://edu.mari.ru/mouo-novatorya/sh6/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» декабря 2014 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «03» декабря 2014 г.
3. Решения Комиссии от «01» декабря 2014 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
МБОУ «Новоторьяльская СОШ»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 425430, Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, ул. Советская д.53
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание триэтажа, 5478,4 кв.м
- часть здания - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 28 792 кв.м
1.4. Год постройки здания 1978 последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положения, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоторьяльская средняя общеобразовательная школа», (МБОУ «Новоторьяльская СОШ».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425430, Республика Марий Эл, пгт.Новый Торъял, ул.Советская д.53
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) аренда
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации МО «Новоторьяльский муниципальный район»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Марий Эл, пгт.Новый Торъял, ул. Культуры д.33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование

2.2 Виды оказываемых услуг Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 772, вместимость 700, пропускная способность 700.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом нет
школьные автобусы по маршруту п. Новый Торъял – д. Масканур, п. Новый Торъял – д. Чук Соли, п. Новый Торъял – д. Тушмур, п. Новый Торъял – д. Шуйбеляк, п. Новый Торъял – д. Ошканер

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: пересустремные, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таблером; нетнерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет, нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческие решения (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия, предусмотреть пешеходные дорожки для колясочников. Места отдыха.
2	Выход (входы) в здание	Реконструкция пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий (установка поручней, автоматических открывателей распашных дверей)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт (увеличение дверных проемов, уластькие пороги). Ремонт текущий (установка поручней)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий (установка поручней, опор)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий (установка информационных табличек, мнемосхем)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (установка покрытия обозначающие направления движения)
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный и текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____
(подпись, Ф.И.О., должность: координатора или связи уполномоченного представителя объекта)

Ивахненко Надежда Фёдоровна, директор МБОУ «Новоторьяльская СОШ», тел. 8(83636) 9-28-60, e-mail: novtschool@bk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «Новоторьяльская
СОШ»

Н.Ф. Ивахненко

«01» декабря 2014г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБОУ «Новоторьяльская СОШ»**

Республика Марий Эл

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«01» декабря 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Общеобразовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 425430, Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, ул. Советская д.53
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание три этажа, 5478,4 кв.м
- часть здания
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 28 792 кв.м
1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положения, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоторьяльская средняя общеобразовательная школа»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425430, Республика Марий Эл, пгт.НовыйТоръял, ул. Советская д.53

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Учреждение осуществляет обучение детей с 6 лет в месяце до 18 лет по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом нет
школьные автобусы по маршруту п. Новый Торъял – д. Масканур, п. Новый Торъял – д. Чук Сола, п. Новый Торъял – д. Тушиур, п. Новый Торъял – д. Шуйбеляк, п. Новый Торъял – д. Ошканер

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,4,5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		8,9,10,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		12,13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)		4,10,11,15
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		15

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт асфальтового покрытия, предусмотреть пешеходные дорожки для колясочников. Места отдыха.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт входа в здание
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР. Увеличение дверных проемов, удаление порогов. Ремонт текущей (установка поручней)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий (Замена напольного покрытия)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий (установка поручней, опор)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий (установка информационных табло)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (установка покрытия обозначающие направления движения)
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный и текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в 2015-2020 года в рамках исполнения плана адаптации объектов и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужно подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с комиссией по паспортизации подведомственных образовательных учреждений Министерством образования и науки Республики Марий Эл

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. с вышестоящей организацией (собственником организации),

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Новотурьяльской местной организацией ВОС;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Поворотьяльской местной организацией ВОС;

4.4.6. другое _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://edu.mari.ru/mouo-povotoryal/sh0/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 5 л.
3. Путей движения в здании на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 15 л.

Планы поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация и пути движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы _____

Ивахненко Н. В. директор

(Должность, Ф.И.О.)

Ивахненко

(Подпись)

Члены рабочей группы:

зам. директора по АХЧ

(Должность, Ф.И.О.)

Демидов А. А.

(Подпись)

зам. директора по ВР

(Должность, Ф.И.О.)

Сидорова И. А.

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель ВОС

(Должность, Ф.И.О.)

Сидорова З. И.

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией (название) Комиссия по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНН

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 46 от «1» декабря 2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Ивоторъяльская СОШ» Республики Марий Эл425430, Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, ул. Советская, д.53

Наименование объекта: адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ плана для фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	Неровности на прилегающей территории к зданию	К,О,С, Г,У	Выравнивание прилегающей территории к зданию	Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	Неровности путей движения на территории	К,О,С, Г,У	Выравнивание путей движения на территории	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	есть	3,4	Нет противоскользящего покрытия	К,О,С, Г,У	Установка противоскользящего покрытия	Ремонт текущий
1.4	Пандус (наружный)	есть	1,3, 5	Поручни не в соответствии со СНиП	КО	Установка поручней в соответствии со СНиП	Ремонт текущий
1.5	Автостоянка и парковка	есть	15	Неровности на автостоянке и нет разметки на асфальте мест для парковки людей с инвалидностью	КО	Выравнивание автостоянки и нанесение разметки на асфальте	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне				К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Ремонт капитальный и текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендация по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ плана	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ			Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно человеку; ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; техническое решение невозможно - привнесение альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к образовательному учреждению доступна частично, избирательно для категории У. Необходима реконструкция территории, прилегающей к образовательному учреждению для категорий К, О, С, Е.

I Результаты обследования:

2. Входа (выходы) в здание

МБОУ «Новоторъяльская СОШ» Республики Марий Эл
425430, Республика Марий Эл, Новый Торъял, ул. Советская, д.53

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1,4	Нет предупредительных тактильных полос	С.О	Установка предупредительных тактильных полос	Ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	есть		3,5	Поручни не в соответствии со СПиП	К	Установка поручней в соответствии со СПиП	Ремонт текущий
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6	Нет контурного покрытия с противоскользящим эффектом	К,О,С, Г,У	Нанесение контурного покрытия с противоскользящим эффектом	Ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	есть		6,7	Нет автоматических открывателей распашных дверей	К,О,С, Г,У	Установка автоматических открывателей распашных дверей	Ремонт текущий
2.5	Тамбур	есть		7,8	Перепады высот пола (пороги)	К,О,С, Г,У	Установка мобильных пандусов	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДУ			Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не указывается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ГСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен частично избирательно для категорий Г,У. Необходима реконструкция входа в здание для категории К,О,С.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Новоторъяльская СОШ» Республики Марий Эл

425430, Республика Марий Эл, Новый Торъял, ул. Советская, д.53

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория Р-Э)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (всего коридор, зона ожидания)	Есть	11	Ширина коридора соответствует нормативу	К		
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	7,8,9	Нет поручней, пандуса	К,О,С	Установка поручней и откидного пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет					
3.5	Дверь	Есть	6,7,8	Нет автоматических открывателей распашных дверей, эргономичных дверных ручек	О,С,Г,У	Установка автоматических открывателей распашных дверей, эргономичных дверных ручек	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	8,9,10,11	Нет на путях движения к зонам безопасности эвакуационных знаков по ГОСТ Р 21.4.026	К,О,С,Г,У	Установка на путях движения к зонам безопасности эвакуационных знаков Е21 по ГОСТ Р 21.4.026	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне					Привести в соответствие	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта)
		№ на плане	№ фото	

зоны					обследования ОСИ
Пути движения внутри здания		ДУ			Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) доступны частично избирательно для категории У, пути движения внутри учреждения(в том числе пути эвакуации) необходимо реконструировать для категорий К,О,С,Г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Повотурьяльская СОШ» Республики Марий Эл

425430, Республика Марий Эл, Новый Торъял, ул. Советская, д.53

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (описание)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		12, 13	Ужкие дверные проемы.	К.	Увеличение дверных проемов, демонтаж	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Ширина проходов, высота оборудования не соответствует норме. Нет специализированных мест обслуживания.	К,О,С, Г	Замена, установка нового оборудования в столовой.	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			Высота, ширина рабочей поверхности, габариты проема для ног не соответствуют нормам	К,О	Замена рабочей поверхности	ТР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
ОБЩИЕ требования к зоне							Привести в соответствие	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны Зона целевого назначения	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДУ			Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания школы доступны частично избирательно для категории У; для других категорий необходимо увеличение дверных проемов, демонтаж, замена, установка нового оборудования в столовой, рабочей поверхности парт.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБОУ «Новоторъяльская СОШ» Республики Марий Эл
425430, Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, ул. Советская, д.53

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендация по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания школы доступны частично избирательно для категории У, необходимо индивидуальное решение с ТСП для категории КОСГ.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБОУ «Новоторъяльская СОШ» Республики Марий Эл

425410, Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, ул. Советская, д. 53

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть	№ на плане	№ фото	Содержание	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (в пункте 3.1 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** в пункте 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Т, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Т, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; НД - недоступно

** указывается один из вариантов (если требуется): ремонт (текущ. б. капитальный); индивидуальное решение с ДСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для жилых помещений в школе нет.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Новоторъяльская СОШ» Республики Марий Эл

425430, Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, ул. Советская, д.53

Наименование объекта: зрелое

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане/№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	14	туалетная комната оборудована не в соответствии с нормами СНиП нет поручней, нет ... поворотных и откидных сидений. установка выключателей на высоте 0,8 м от пола. нет кнопки вызова	К.О.С. I,У	Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, установка выключателей на высоте 0,8 м от пола, кнопки вызова	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне					Переоборудование туалетной комнаты в соответствии с нормами СНиП	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендаций по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ			Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДН-И (К, О, С, I, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, I, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно. ВПД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не требуется; ремонт текущий; капитальный; индивидуальное решение в ТСР; технические решения - если возможно - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно для категорий I,У. Требуется переоборудование туалетной комнаты в соответствии с нормами СНиП: кабины не предназначены для инвалидов с коляской, нет поручней, визуального обозначения зон, цвет вешалок и мест временного размещения кресел-колясок, костылей и т.д.

Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ «Новоторъяльская СОШ» Республики Марий Эл
425430, Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, ул. Советская, д.53

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения в замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		4,10, 11,15	Недостаточно визуальных средств	К,О,С, У	Установка дополнительных визуальных средств	индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет			Нет акустических средств	К,О,С, У		
6.3	Тактильные средства	нет			Нет тактильных средств	К,О,С, У	Установка тактильных средств	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)	К,О,С, У	Размещение визуальной, акустической, тактильной системы средств информации	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ индивидуальное решение с ТС
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для системы информатизации в школе требуется индивидуальное решение с СТР.