

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МДОУ «Марковский детский сад

Е.В. Школярова

2018 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учреждение
1.2. Адрес объекта: 425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, д.8
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание да из 2 этажей, 674,1 кв. метров
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 262 кв. метров
1.4. Год постройки здания: 1982, последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального: нет текущего: ежегодно
1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу):
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Марковский детский сад
общеразвивающего вида «Теремок», МДОУ «Оршанский детский сад «Теремок»
1.7. Юридический адрес учреждения: 425241, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Марково,
ул. Восточная, д.8

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Вид услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Присмотр и уход за детьми.
2.3. Форма оказания услуг: в учреждении
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2.6. Плановая мощность: посещаемость 75 чел. (количество обслуживаемых в день), вместимость 90 чел., пропускная способность 110 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): пассажирский транспорт не требуется, от остановки пассажирского автобуса (напротив церкви пгт. Оршанка, ул.Советская,д.85) по пешеходной дорожке прямо по ул. Палантая до здания №4
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 900 метров
3.2.2. Время движения (пешком): 20 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): есть
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов, форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
	в том числе инвалиды:	

I. Результаты обследования
Территория, прилегающая к зданию (участка)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Марковский детский сад «Теремок»
Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, д.8
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	Есть			Нет		Нет	
Путь (пути) движения на территории	Нет			Нет		Нет	
Лестница (наружная)	Нет			Нет		Нет	
Пандус (наружный)	Нет			Нет		Нет	
Автостоянка и парковка	Нет			Нет		Нет	
Общие требования к зоне	нет			Нет		Нет	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территории, прилегающие к зданию (участка)	ДП-В			Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию в ремонте не нуждается.

I. Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Марковский детский сад «Теремок»

Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, д.8

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/ нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	Есть			Нет дополнительных разделительных поручней при ширине марша более 2,5 м; Высота подъема ступени более 0,15-0,17м.	К,С,О К,С,О	Установить поручни	Капитальный ремонт
Пандус (наружный)	Нет			Нет пандуса	К,С,О	Установить пандус	Капитальный ремонт
Входная площадка (перед дверью)	Есть						
Дверь (входная)	Есть			1.Отсутствие контрастной маркировки на двери; 2.Отсутствие знака доступности.	К,О	1.Установить контрастную маркировку на двери; 2.Установить знаки доступности.	Текущий ремонт
Тамбур	Есть						
Общие требования к зоне				Отсутствие кнопки звонка вызова сотрудника.	К,О,С,Г	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4. акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Вход (выход) в здание	ДУ(К,О,Г,С)			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Марковский детский сад «Теремок»

Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, д.8

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Нет установки звукового информатора, которым могут пользоваться клиенты с недостатками зрения и текстофонов для клиентов с дефектами слуха. Отсутствует схема движения инвалида по зданию.	К,О,С,Г	Установить звуковой информатор для слепых и текстофоны для глухих.	Текущий ремонт
Лестница (внутри здания)	Есть			Нет	О,С,Г	Нет	Не нуждается
Пандус (внутри здания)	Нет						
Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
Дверь	Есть			Нет		Нет	
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	Есть			Нет		Нет	
Общие требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ(К,О,С,Г)			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Марковский детский сад «Теремок»

Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, д.8

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	Нет						
Зальная форма обслуживания	Есть			Нет	К,О,С,Г	Не нуждается	
Прилавочная форма обслуживания	Нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
Общие требования к зоне							

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Зальная форма обслуживания	ДУ (К,О), ДП-И (С,Г)			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Место приложения труда	Нет						

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
-	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Жилые помещения	Нет						

Заклучение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
-	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Марковский детский сад «Теремок»

Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, д.8

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	Есть			Отсутствует кнопка звонка, аварийное освещение	К,О,Г,С	Установить кнопки звонка, аварийное освещение	Текущий ремонт
Душевая/ванная комната	Нет						
Бытовая комната (гардеробная)	Да						
Общие требования к зоне				Привести в соответствие		Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(К,О,Г,С)			ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования
6. Система информации на объекте
(Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Марковский детский сад «Теремок»
Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, д.8
наименование объекта, адрес)

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть /нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Визуальные средства	Есть			Отсутствует справочная информация для инвалидов по зрению, по слуху	К,О,Г	Приобрести справочную информацию	Текущий ремонт
Акустические средства	Нет			Отсутствует звуковое оповещение	Г	Привести в соответствие	Организация альтернативной формы обслуживания
Тактильные средства	нет			Отсутствие информации на языке Брайля и выпуклым шрифтом	С		Организация альтернативной формы обслуживания
Общие требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)	К,О,С,Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Система информации на объекте	ДУ(Г,С) ДЧ-И(К,О)			Организация альтернативной формы обслуживания Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____