

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Родничок»

*Е. В. Ефремова*  
« 10 » *февраля* 2022 г.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

Муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Оршанский детский сад «Родничок»

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение

1.2. Адрес объекта: 425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Палантая, д. 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание да, 2 этажа, 1352,3 кв. метров

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 7200 кв. метров

1.4. Год постройки здания: 1983, последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

капитального: 2030

текущего: ежегодно

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Оршанский детский сад «Родничок», МДОУ «Оршанский детский сад «Родничок»

1.7. Юридический адрес учреждения: 425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Палантая, д. 4

### 2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Виды услуг: присмотр и уход, реализация образовательной программы дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: в учреждении

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость 130 чел. (количество обслуживаемых в день), вместимость 160 чел., пропускная способность 160 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): пассажирский транспорт не требуется, от остановки пассажирского автобуса (ул. Гагарина, д. 2, ул. Советская, д. 85) по пешеходным дорожкам прямо до ул. Палантая, д. 4

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов, форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов, в том числе инвалиды:	ДУ,ВНД
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ВНД

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
		номер на плане	номер фото
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
Вход (входы) в здание	ДУ(К,О,С,Г)		
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ(К,О,С,Г)		
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(К,О), ДП-И (С,Г)		
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(К,О,С,Г)		
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(Г,С), ДЧ-И (К,О)		
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(К,О,С,Г)		

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:** основные структурно функциональные зоны являются условно доступными для всех категорий инвалидов (ДУ (К,О,С,Г). Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов (ДП-В).

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	2
Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
Вход (входы) в здание	Текущий ремонт: 1.оборудование знаками доступности 2. установить контрастную маркировку на двери 3. установить кнопку звонка вызова сотрудника Капитальный ремонт: 1.установить пандус 2.установить дополнительные поручни при ширине марша 2,5 м 3.заменить ступени при высоте подъема ступени более 0,15м-0,17 м
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	текущий ремонт по установке звукового информатора для слепых и текстофоны для глухих
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объектов)	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт по оборудованию помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт: установка аварийного освещения. Приобрести справочную информацию для инвалидов по зрению, по слуху.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Оборудовать съезд (пандус схода) путем снижения бордюра
Все зоны и участки	текущий ремонт

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: до 2030 года, в рамках исполнения Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МДОУ «Оршанский детский сад «Родничок»

(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МДОУ «Оршанский детский сад «Родничок».

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения)*
- 4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -указать): \_\_\_\_\_
- 4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет
- 4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да
- 4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: \_\_\_\_\_
- 4.4.6. Другое: нет
- Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет
- 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности Республики Марий Эл \_\_\_\_\_  
*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

а) территории, прилегающей к объекту	на _____ л.
б) входа (входов) в здание	на _____ л.
в) путей движения в здании	на _____ л.
г) зоны целевого назначения объекта	на _____ л.
д) санитарно-гигиенических помещений	на _____ л.
е) системы информации (и связи) на объекте	на _____ л.
Результаты фотофиксации на объекте	на _____ л.
Позажные планы, паспорт БТИ	на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы Заведующий МДОУ

«Оршанский детский сад «Родничок» Е.В. Ефремова

*(должность, Ф.И.О.)*

*(подпись)*

Члены рабочей группы: Старший воспитатель

И.В. Васенева

*(должность, Ф.И.О.)*

*(подпись)*

Заведующий хозяйством

Т.Н. Гущина

*(должность, Ф.И.О.)*

*(подпись)*

## I. Результаты обследования

### 1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Оршанский детский сад «Родничок»,

425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Палантая, д. 4

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть			-		-	
Путь (пути) движения на территории	нет			-		-	
Лестница (наружная)	нет			-		-	
Пандус (наружный)	нет			-		-	
Автостоянка и парковка	нет			-		-	
Общие требования к зоне	нет			-		-	

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территория, прилегающая к зданию участка	ДП-В			Не нуждается

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно. <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию в ремонте не нуждается.

## 2. Вход (входы) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Оршанский детский сад «Родничок».

425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Палантая, д. 4

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть / нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть			Нет дополнительных поручни при ширине марша 2,5 м 3.заменить ступени при высоте подъема ступени более 0,15м-0,17 м	К,С,О	Установить поручни	Капитальный ремонт
Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса	К,С,О	установить пандус	капитальный ремонт
Входная площадка (перед дверью)	есть			не выявлено	К,С,О		
Дверь (входная)	есть			1.Отсутствие контрастной маркировки на двери; 2.Отсутствие знака доступности	К,О	1.Установить контрастную маркировку на дверь 2.Установить знаки доступности	текущий ремонт
Тамбур	есть						
Общие требования к зоне				Привести в соответствие	К,О,С,Г	Привести в соответствие с СанПиН	текущий ремонт

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта

Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,Г,С)	номер на плане	номер фото	капитальный ремонт
-----------------------	--------------	----------------------	---------------	--------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### 3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Оршанский детский сад «Родничок».

425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Палантая, д. 4

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть / нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Нет установки звукового информатора, которым могут пользоваться клиенты с недостатками зрения. Отсутствуют схемы движения инвалида по зданию	К,О,С,Г	Установить звуковой информатор для слепых и текстфоны для глухих	текущий ремонт
Лестница (внутри здания)	есть			-	О,С,Г		
Пандус (внутри здания)	нет			-		Техническое решение невозможны	
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		Техническое решение невозможны	
Дверь	есть			-			
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			-			
Общие требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

### II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта



				обследования объекта
Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,Г,С)	номер на плане	номер фото	капитальный ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

#### 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Оршанский детский сад «Родничок»,

425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Палантая, д. 4

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	нет						
Зальная форма обслуживания	есть			Не выявлено	К,О,С,Г	Не нуждается	
Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
Кабина индивидуального обслуживания	нет						
Общие требования к зоне							

#### Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Зальная форма обслуживания	ДУ (К,О)ДП-И (С,Г)	номер на плане	номер фото	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Место приложения труда	нет						

#### Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
-	-			-

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
 <\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Жилые помещения	нет						

#### Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта
		номер на плане	номер фото	

				обследования объекта
-	-	номер на плане	номер фото	-

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### 5. Санитарно-гигиенические помещения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Оршанский детский сад «Родничок»,

425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Палантая, д. 4

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть			Отсутствует кнопка звонка, аварийное освещение, поручней, расширение дверей	К,О,Г,С	Установить кнопки звонка, аварийное освещение, поручни, расширить двери	Капитальный ремонт
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	да						
Общие требования к зоне				Привести в соответствие		Привести в соответствие с СанПиН	Текущий ремонт

### II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,Г,С)	номер на плане	номер фото	Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### 6. Система информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Оршанский детский сад «Родничок».

425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Палантая, д. 4

*(наименование объекта, адрес)*


Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть /нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Визуальные средства	есть			Отсутствие справочной информации для инвалидов по зрению и слуху	К,О,Г	Приобрести справочную информацию	Текущий ремонт
Акустические средства	нет			Отсутствие звукового оповещения	Г	Привести в соответствие	Организация альтернативной формы обслуживания
Тактильные средства	нет			Отсутствие информации на языке Брайля и выпуклым шрифтом	С		Организация альтернативной формы обслуживания
Общие требования к зоне				Система средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными)	К,О,С,Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
Система информации на объекте	ДУ(Г,С) ДЧ-И (К,О)	номер на плане	номер фото	Капитальный ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

В данном деле прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 10 (десять) листов.  
Заведующий МДОУ Оршанский детский сад  
«Родничок»  Е. В. Френкова

