



**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
УЧРЕЖДЕНИЙ «МАРКОВО ТУН  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ШКОЛ»**

Восточный урем, 9 порт, Марково ял  
Оршанке район, Марий Эл Республике  
425241

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МАРКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА»**

ул. Восточная д. 9, д. Марково,  
Оршанский район ,Республика Марий Эл,  
425241

---

ИНН 1210002648 , КПП 121001001, ОГРН 1021201850361,

30.08.2023 № 53  
на № от 18.05.2023

Начальнику  
Отдела государственного  
энергетического надзора  
по Республике Марий Эл

Ведерникову А.В.

МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа» Оршанского района Республики Марий Эл доводит до Вас информацию об исполнении замечаний в справке по результатам проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии:

- пункт 1: документ, подтверждающий отсутствие фактов ограничения, прекращения теплоснабжения по причине нарушений потребителем режима работы энергоустановок в предыдущий период (выполнено - сканированное приложение №1).

договор теплоснабжения (выполнено - сканированное приложение №2).

- пункт 2: акт промывки оборудования (выполнено скан приложение №3).

- пункт 3: режимные карты работы ИТП (выполнено скан приложение №4).

- пункт 4: представлены сведения выполнения плана ремонтных работ (выполнено скан приложение №5).

- пункт 6: представлены документы, подтверждающие выполнение мероприятий по утеплению, проверки целостности утеплительных материалов (выполнено скан приложение №6).

- пункт 7: выполнена изоляция трубопроводов в тепловом пункте (выполнено фото приложение №7).

имеется штуцер для манометра после устройств для механической очистки от взвешенных частиц на подающем трубопроводе (выполнено фото приложение №8).

Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии не представлен (в 2024 году планируется капитальный ремонт МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа», в том числе замена счетчика тепловой энергии в замен вышедшего из строя. Составлен сметный расчет, проект и пройдена государственная экспертиза.)

- пункт 10: оперативная схема соответствует фактическому состоянию оборудования, обозначения на оперативной схеме (выполнено скан приложение №9),

имеется паспорт на тепловой пункт (выполнено скан приложение №10),

инструкции по эксплуатации переутверждены в установленные сроки (выполнено скан приложение №11)

имеется перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов утвержденных техническим руководителем, (выполнено скан приложение №12)

- пункт 12: Акт по гидроиспытаниям представлен (выполнено скан приложение №13).

- П. 15 собственные ремонтные бригады отсутствуют, договор на оказание услуг по эксплуатации и ремонту тепловых энергоустановок представлен. Перечень материально-технических ресурсов (выполнено скан приложение №14),

лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок прошло проверку знаний (выполнено скан приложение №15),

распорядительным документом руководителя школы назначен заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок после прохождения проверки знаний (выполнено скан приложение №16).

- пункт 16: Акт гидравлических испытаний (выполнено скан приложение №17).

- пункт 17: в 2024 году планируется капитальный ремонт МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа» в том числе замена счетчика тепловой энергии взамен вышедшего из строя. Составлен сметный расчет, проект и пройдена государственная экспертиза.

И.о. директора МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа»



Елыбаева А.В.