

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель ГКУ РМЭ «Центр  
соподдержки в Советском районе»

О.С.Виногорова

«23» 10 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ ДО «Дом  
детского творчества п. Советский»

Н.Н.Мокошеева

«23» 10 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 38/2018

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества п. Советский»
- 1.2. Адрес объекта: 425400, РМЭ, пгт Советский, ул. Свободы, д.15А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей,      - кв.м.
  - часть здания 1-ый этаж (или на      этаже), 1306 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет
- 1.4. Год постройки здания: 1962 г., последнего капитального ремонта: 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта – июнь 2019 г., капитального ремонта – не определена
- сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества п. Советский» (МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 425400, РМЭ, пгт. Советский, ул. Свободы, д.15А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): безвозмездное пользование.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отраслевой орган местной администрации «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО» Советский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 425400 Республика Марий Эл, п. Советский ул., Советская, д.34

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 250 чел. в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 - 200 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:*  
нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная:* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (да/нет): нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да/нет): нет ( \_\_\_\_\_)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** доступно условно.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения программы адаптации объектов и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения: **не определен**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступно частично всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО «Советский муниципальный район Республики Марий Эл» - **требуется**

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **требуется**

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: **требуется**

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): **требуется**

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: **не требуется**

4.4.6. Другое.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: **нет**.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: Республика Марий Эл.

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

2. Акта обследования объекта: № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

3. Решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МУ ДО «Дом  
детского творчества п.  
Советский»

Мокош / Мокош Н.Н.  
« 18 » 10 20 18 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 38/2018

МО «Советский муниципальный район»  
Республики Марий Эл

« 18 » 10 20 18 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества п. Советский»
- 1.2. Адрес объекта: 425400, РМЭ, пгт. Советский, ул. Свободы, д.15А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажей,        кв.м.
  - часть здания 1-ый этаж (или на        этаже), 1306 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1962 г., последнего капитального ремонта: 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального ремонта – не определена
- сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества п. Советский» (МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 425400, РМЭ, пгт. Советский, ул. Свободы, д.15А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отраслевой орган местной администрации «Отдел образования и по делам молодёжи администрации МО» Советский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 425400 Республика Марий Эл, п. Советский ул., Советская, д.34

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 250 чел. в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 - 200 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (да/нет): нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да/нет): нет ( \_\_\_\_\_)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		№1 №2
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДУ		№18

	(в т.ч. пути эвакуации)			№19 №20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		№12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения программы адаптации объектов и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения: **не определен**

### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступно частично всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **удовлетворительно**

### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:



4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО «Советский муниципальный район Республики Марий Эл» - **не требуется**

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **требуется**

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: **требуется**

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): **требуется**

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: **не требуется**

4.4.6. Другое.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: **нет**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **Республика Марий Эл.**

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 1 л.

2. Входа (входов) в здание

на 2 л.

3. Путей движения в здании

на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте


на 10 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ


на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на \_\_\_\_\_ л.


Председатель комиссии:

Глазырин А.Г.	первый заместитель главы администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»	
---------------	---	---


Заместитель председателя комиссии:


Пьянкова И.И.	заместитель главы администрации муниципального образования «Советский муниципальный район» по социальным вопросам	
---------------	---	---

Секретарь комиссии (по соглашению):

Виногорова О.С.	Руководитель Государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Советском районе Республики Марий Эл»	
-----------------	---	---

Члены комиссии:

Кудрявцева Н.Н.	Руководитель отдела архитектуры, строительства, ГО и ЧС и муниципального	
-----------------	--	---

	хозяйства администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»	
Горячкина Н.В.	Руководитель отраслевого органа местной администрации «Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»	
Куршакова Т.И.	Руководитель отраслевого органа местной администрации «Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»	
Зыков Д.В.	Председатель общественной организации инвалидов муниципального образования «Советский муниципальный район» (по соглашению)	
Мокошова Надежда Николаевна	Директор МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский»	

Управленческое решение согласовано "23" 10 20 18 г.

(протокол N \_\_\_\_ ) Комиссией (название) \_\_\_\_\_



### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский»

425400, РМЭ, пгт. Советский, ул. Свободы, д.15А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет	№1 №2	Отсутствуют элементы информации об объекте при входе на территорию	К, О, С, Г, У	Установление элементов информации об объекте	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет	№1 №2	Ширина пути более 10м. (д.б. не менее 1,8м.) – соответствует. Бордюры по краям пешеходных путей отсутствуют (д.б. высота не менее 0,05м.)- не соответствует. Тактильная плитка на путях движения по территории отсутствует.	К, О, С, Г, У	Установка бордюров и тактильной плитки на путях движения	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		№3	Капитальный ремонт, текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## I Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

**МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский»**

**425400, РМЭ, пгт. Советский, ул. Свободы, д.15А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	нет	№3	Лестница в три ступени высотой 0,47м. Ширина марша лестницы 13м. и 4,1м. (д.б. не менее 1,35м.) - соответствует; ширина проступей ступеней от 0,34м. до 0,37м. (д.б. не менее 0,3м.)-соответствует; высота подъёма ступеней от 0,14 до 0,18. (д.б. не более 0,15м.)-соответствует частично. Отсутствуют поручни с двух сторон (д.б. поручни при перепаде высот более 0,45м. на высоте 0,7м. и 0,9м.) и дополнительные разделительные поручни (при ширине марша 2,5м. и более). Краевые ступени лестничных маршей не выделены жёлтым цветом.	К, О, С, Г, У	Приведение наружной лестницы в соответствии требованиям, установка поручней с двух сторон и дополнительных разделительных.	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	нет	№4	Пандус отсутствует, лежат швеллеры.	К	Устройство пандуса с поручнями в соответствии требованиям	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	№5	Глубина площадки 4,0м. при открывании «к себе» (д.б. не менее 1,5м.)- соответствует. Ширина площадки –12,5м.(д.б. не менее 1,5м.)-соответствует. Есть навес и водоотвод, дренажные и водосборные решётки отсутствуют. Устроена кнопка вызова для маломобильных групп населения в конце лестничного марша.	К, О, С, Г, У	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	№5	Отсутствуют легкоуправляемые ручки на дверях. Ширина дверных проёмов в две створки - 1-ой двери 1,58м. и 2-ой двери 1,6м., при открытии одной створки 1-ой двери 0,79м. и 2-	К, О, С, Г, У	Установление легкоуправляемых дверных ручек	Капитальный ремонт

					ой двери 0,8м. (д.б. не менее 0,9м.)-соответствует. Высота порога 1-ой двери 0,06м., порог 2-ой двери отсутствует (должны отсутствовать или д.б. не более 0,025м.) - соответствует частично.			
2.5	Тамбур	есть	№1	№6	Глубина-1,54м. (д.б. не менее 1,8м.); ширина –1,74м. (д.б. не менее 2,2м.)-не соответствует	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие возможно только при реконструкции здания	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		№5	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский»  
425400, РМЭ, пгт. Советский, ул. Свободы, д.15А**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержани е	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№ 1	№7	Ширина коридоров соответствует - от 1,70м. до 2,68м. (д.б. не менее 1,5м. при движении в одном направлении, не менее 1,8м. при встречном движении). Пространство для маневрирования коляски перед дверью при открывании «к себе» глубиной более 2,0м. и шириной более 3,0м. (д.б. глубина не менее 1,5м. и шириной не менее 1,5м.) – соответствует. Выключатели на высоте 1,56м. от уровня пола (д.б. на высоте 0,8м.)- не соответствует. Отсутствует тактильная плитка на путях движения.	К, О, С, Г, У	Устройств о тактильно й плитки на путях движения	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 1	№8	Ширина марша лестницы–1,95м. (д.б. не менее 1,35м.) – соответствует; ширина проступей ступени от 0,26м. до 0,35м. (д.б. не менее 0,3м.)- соответствует частично; высота подъёма ступени от 0,11м. до 0,14м. (д.б. не более 0,15м.)- соответствует. Поручни отсутствуют (д.б. поручни при перепаде высот более 0,45м. на высоте 0,7м. и 0,9м.)- не соответствует. Краевые ступени лестничных маршей не выделены жёлтым цветом.	К, О, С, Г, У	Выделить краевые ступени лестничны х маршей жёлтым цветом, установит ь поручни в соответств ии требовани ям	Капитал ьный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Пандус либо подъёмник отсутствуют.	К	Установле ние пандуса либо подъёмник а.	Капитал ьный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет			-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	№9	Отсутствуют легкоуправляемые ручки. Двери в кабинеты в основном двухстворчатые, при открытии двух створок ширина проёмов 1,27м., при открытии одной створки - 0,64м., есть также двери шириной 0,8м. (д.б. не менее 0,9м.)- в основном соответствуют. Высота порогов не соответствует – от 0,045м. до 0,06м. (д.б. не более 0,025м.).	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие требованиям дверных проёмов и порогов	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 18 №20	Путей эвакуации всего 4, в т.ч. 1 из них вход в здание. Ширина дверей 3-ёх эвакуационных путей при открытии двух створок от 1,23м. до 1,6м., ширина дверей 4-ого эвакуационного пути 0,62м. и 0,66м. (д.б. не менее 0,9м., при нахождении в здании не более 15 человек, и не менее 1,2м. в остальных случаях) – в основном соответствует. Ширина коридоров соответствует - от 2,15м. до 2,68м. (д.б. не менее 1,5м.).	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие требованиям дверных проёмов	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ		№19	Капитальный ремонт, текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский»  
425400, РМЭ, пгт. Советский, ул. Свободы, д.15А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 1	№9 №10 №14 №15 №16 №17	Двери в кабинеты в основном двухстворчатые, при открытии двух створок ширина проёмов 1,27м., при открытии одной створки - 0,64м., есть так же двери шириной 0,8м. (д.б. не менее 0,9м.)- в основном соответствуют. Отсутствуют легкоуправляемые дверные ручки. Высота порогов от 0,045м. до 0,06м. (д.б. не более 0,025м.)- не соответствует. Выключатели и розетки на высоте 1,54м. и 0,91м. (д.б. 0,8 м. от пола)- не соответствует. Свободное пространство – 2,9м. на 2,21м. и более (д.б. не менее 0,9м. на 1,5м. около столов, либо других мест обслуживания) - соответствует. Высота столов над уровнем пола от 0,61м. до 0,7м. (д.б. не более 0,8м.) - соответствует.	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие требованиям дверных проёмов и порогов, установление легкоуправляемых дверных ручек	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		№11	Один вход в актовый зал. Ширина дверного проёма в две створки 1,7м., в одну створку-0,85м. (д.б. не менее 0,9м.) – соответствует; высота порога 0,13м. (д.б. не более 0,025м.)-не соответствует. Ширина свободных площадок перед эстрадой 2,1м. и в конце зала 2,34м. (д.б. не менее 1,8м.)- соответствует.	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие требованиям порога	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-		-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет			-		-	-



	ОБЩИЕ требования к зоне							
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ			Капитальный ремонт, текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда				-	-	-	-

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения				-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский»**  
**425400, РМЭ, пгт. Советский, ул. Свободы, д.15А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 1	№12	Туалетная комната не оборудована для маломобильных групп населения	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие в полном объеме возможно только после реконструкции	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-		-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	№ 1	№13	Индивидуальные шкафы отсутствуют (должны присутствовать индивидуальные шкафы высотой не более 1,3м. от пола, размером 0,4м. на 0,5м.). Скамьи в гардеробной размером 0,45м. на 1,7м. (д.б. размером 0,6м. на 0,8м.)-не соответствует. Проходы м/у рядами шириной 0,7м. (д.б. не менее 2,4м. и 1,8м. без скамей)-не соответствует.		Приведение в соответствие требованиям	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Капитальный ремонт, текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

**МУ ДО «Дом детского творчества п. Советский»**  
**425400, РМЭ, пгт. Советский, ул. Свободы, д.15А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют, за исключением знаков, предусмотренных противопожарным законодательством и общей информации об учреждении	К, О, С, Г, У	Установка визуальных средств информирования	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют	Г	Установка акустических средств информирования	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют	С	Установка тактильных средств информирования	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_