

**Акт комиссионной проверки состояния комплексной безопасности
и антитеррористической защищенности
объекта дошкольного учреждения**

пгт. Советский
(наименование населенного пункта)

«06» апреля 2017 г.

Межведомственная комиссия в составе:

Представитель МВД	Заместитель начальника полиции (по ООП) МО МВД России «Советский» подполковник полиции Савинов Н.Н.
Представитель ОВО	Начальник ПЦО Советского ОВО – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по РМЭ» мл. л-т полиции Громов В.В.
Представитель объекта	Заведующая МБДОО детский сад №2 «Кораблик» п. Советский Павлова Н.И.

произвела обследование объекта (наименование учреждения/организации): МБДОО детский сад №2 «Кораблик» п. Советский РМЭ

расположенного по адресу: РМЭ, п. Советский, ул. Свободы, д. 15Б

адрес юридического лица: РМЭ, п. Советский, ул. Свободы, д. 15Б

директор Павлова Надежда Ивановна

рабочий телефон: 9-48-88, сот. 89177086479

ответственный за антитеррористическую, пожарную безопасность: зав.хоз. Ямбулатова К.А. приказ №7/3 от 01.07.2015г, Виногорова Т.Д.

численность граждан на объекте (учащихся / работников) _____

1. Характеристика здания двухэтажное кирпичное здание, пол и потолочные перекрытия железобетонные

этажность, материал строения и перекрытий (железобетонное, кирпичное, деревянное)

Текущее состояние здания (корпуса)

- находится в исправном состоянии
- признано ветхим
- нуждается в реконструкции
- находится в аварийном состоянии
- наличие чердаков
- наличие подвалов
- размещение на объекте коммерческих организаций _____

2. Характеристика наружных входных дверей в здании (корпусе)

материал, из которого выполнена: входная дверь выполнена конструкции ПВХ с двухкамерными стеклопакета, которая закрывается на один внутренний замок.

- находится в исправном состоянии
- нуждается в реконструкции
- находится в аварийном состоянии

количество основных и запасных выходов 1 шт. / 10 шт.

запирающие устройства (ЗУ) в исправном состоянии

- ЗУ в достаточном количестве
- ЗУ необходимо дополнительно оборудовать
- ЗУ требуется ремонт или замена

3. Оконные проемы, запирающие устройства оконных рам

- деревянные рамы

- стеклопакет
- имеются трещины в остеклении
- находятся в исправном состоянии
- требуется ремонт или замена
- наличие решеток на окнах _____ отсутствуют

4. Физическая охрана

- частное охранное предприятие _____
- пост ВОХР _____
- ведомственная охрана
- вахтер

4.1. наличие служебного помещения для охраны, его характеристика

Помещение для охраны расположено на 1 эт. _____

4.2. часы работы охраны 17.30 до 06.00 _____

4.3. число работников охраны в сутки _____ 1 сотр. _____

5. Система контроля управления доступом (СКУД) (турникет, домофон, пропускной режим)

- имеется
- отсутствует
- неисправна

5.1. Наличие на посту охраны журнала обхода территории _____ нет _____

5.2. Наличие на посту охраны схем и порядка взаимодействия с экстренными службами _____ имеется _____

6. Охранно-пожарная сигнализация ОПС) _____

имеется в помещениях: Административное здание оборудовано пожарной сигнализацией (ПС) с выводом сигнала на ПСЧ №6 п.Советский.

6.1. Сигнал ОПС выведен на ПЦН: сигнал ПС выведен на ПСЧ №6 п. Советский

6.2. Устройство приемо-контрольное (наименование), место установки «С-2000 БКИ», расположен в помещении охраны

6.3. Блок бесперебойного питания (ББП) «Скат-1200» _____

7. Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции (КЭВП) на объекте

- имеется
- отсутствует
- КТС ЧОО _____

наименование ЧОО _____

8. Телефонная связь на посту охраны

- имеется
- отсутствует
- неисправна

9. Видеонаблюдение на территории и в помещениях здания (корпуса)

- имеется (кол-во видеокамер) 14 шт. _____
- отсутствует
- неисправно

9.1. Срок хранения видеoinформации составляет _____ - _____

10. Автоматическая пожарная сигнализация в здании (корпусе) _____

- имеется
- отсутствует
- неисправна

10.1. Наличие плана эвакуации и указателей по действиям при пожаре

- имеется
- отсутствует

11. Капитальное ограждение территории объекта

- имеется
- отсутствует
- требуется ремонт

Металлическое ограждение по периметру высотой 1,5 м.

(материал из которого изготовлено ограждение, его высота)

11.1. Число ворот для въезда автотранспорта, подъездные дороги расположены со стороны улиц: 2 шт., 1 – со стороны ул. Свободы, 2- со стороны ул. Победы пгт. Советский

11.2. Наличие хоздвора имеется

12. Наличие освещения, его достаточность: имеется

- дежурное – на территории
- дежурное – в здании

13. Объект находится в непосредственной близости от: жилых строений

**ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

1. Заключить договор на охрану общественного порядка с организацией имеющей лицензию на охранную деятельность.
2. Оборудовать объект системой контроля управления доступом.

Подписи членов межведомственной комиссии:

1. 
2. Григорьев В.В.
3. Сидорова Т.А.

