

## Информация о приспособленном для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья материально-техническом обеспечении в МОУ «Кукмаринская основная общеобразовательная школа»

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 89/2019 от «07» 03 2019 г.

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Кукмаринская основная общеобразовательная школа "

425419, РМЭ, Советский район, д. Кукмарь, ул. Нижняя, д. 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	В	18, 19	Туалетные комнаты не оборудованы для маломобильных групп населения.	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие в полном объеме возможно только после реконструкции здания	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-		-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	В	18,19	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Кукмаринская основная общеобразовательная школа "

425419, РМЭ, Советский район, д. Кукмарь, ул. Нижняя, д. 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	В	15, 16, 17	Ширина дверных проёмов от 0,8м. до 0,82м. (д.б. не менее 0,9м.) - не соответствует. Пороги отсутствуют либо высотой от 0,15м. до 0,20м. (д.б. не более 0,025м. либо отсутствовать) – соответствуют частично. Отсутствуют легкоуправляемые дверные ручки. Свободное пространство от 1,36м. на 3,0м. и более (д.б. не менее 0,9м. на 1,5м. около столов, либо других мест обслуживания) – соответствует. Высота столов над уровнем пола от 0,46м. до 0,64 м. (д.б. не более 0,8м.) - соответствует.	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие с требованиями дверных проёмов, установление легкоуправляемых дверных ручек	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Кукмаринская основная общеобразовательная школа"

425419, РМЭ, Советский район, д. Кукмарь, ул. Нижняя, д. 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	В	11, 12	Ширина коридоров соответствует требованиям: есть два коридора шириной 3,0м. и 2,8м. (д.б. не менее 1,5м. при движении в одном направлении, не менее 1,8м. при встречном движении). Отсутствует тактильная плитка на путях движения.	К, О, С, Г, У	Устройство тактильной плитки на путях движения	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	В	13	Ширина дверных проёмов в другую часть здания от 0,8м. до 0,82м. (д.б. не менее 0,9 м.)- не соответствует. Высота порогов в основном не соответствует: от 0,02м. до 0,13м. либо отсутствуют (д. отсутствовать, либо быть не более 0,025м.). Отсутствуют легкоуправляемые дверные ручки.	К, О, С, Г, У	Установление легкоуправляемых дверных ручек. Приведение в соответствие с требованиями дверных проёмов и порогов.	Капитальный ремонт

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
"Кукмаринская основная общеобразовательная школа"  
425419, РМЭ, Советский район, д. Кукмарь, ул. Нижняя, д. 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	5, 6	На входе в школу всего 2 лестничных марша. Ширина марша лестниц не везде соответствует требованиям, есть одна лестница шириной лестничного марша 1,0м., другая до 2,0м. (д.б. не менее 1,35м.). Ширина проступи всех ступеней от 0,2м. до 0,25м. (д.б. не менее 0,3м.) – не соответствует. Высота подъёма всех ступеней от 0,15м. до 0,2м. (д.б. не более 0,15м.)- соответствует частично. На лестничных маршах отсутствуют поручни с двух сторон (д.б. поручни с двух сторон при перепаде высот более 0,45м. на высоте 0,7м. и 0,9м.). Краевые ступени не выделены жёлтым цветом.	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие с требованиями лестничных маршей с установкой поручней с двух сторон. Выделение краевых ступеней лестничных маршей контрастным цветом.	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Лестничные марши не продублированы пандусами (при наличии лестницы, необходимо её дублирование пандусом, ширина пандуса д.б. не менее 1,0м. при одностороннем движении; по краям марша пандуса при перепаде высот более 0,45м. д.б. поручни с двух сторон на высоте 0,7м., 0,9м. и 0,5м. для дошкольных учреждений)	К	Устройство пандуса в соответствии с требованиями.	Капитальный ремонт

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Кукмаринская основная общеобразовательная школа"

425419, РМЭ, Советский район, д. Кукмарь, ул. Нижняя, д. 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	А	1	Отсутствуют элементы информации об объекте при входе на территорию	К, О, С, Г, У	Установление элементов информации об объекте.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	А	2, 3, 4	Ширина пути (грунтовая дорога) от 1,98м. до 2,24м. и более (д.б. не менее 1,8м.) – соответствует. Пешеходные пути грунтовые. Бордюры отсутствуют. Тактильная плитка на путях движения по территории отсутствует.	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие с требованиями путей движения, пешеходных путей, установка тактильной плитки на путях движения.	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	А	1-4	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
"Кукмаринская основная общеобразовательная школа"  
425419, РМЭ, Советский район, д. Кукмарь, ул. Нижняя, д. 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют, за исключением знаков, предусмотренных противопожарным законодательством и общей информацией об учреждении	К, О, С, Г, У	Установка визуальных средств информирования	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют	Г	Установка акустических средств информирования	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют	С	Установка тактильных средств информирования	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_