

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Шуарсолинская начальная школа»

425421, РМЭ, Советский район, д. Люперсола, ул. Павлова, д. 98

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Отсутствуют элементы информации об объекте при входе на территорию.	К, О, С, Г, У	Установление элементов информации об объекте.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Ширина пути от 2,85м. до 4,5м. (д.б. не менее 1,8м.) – соответствует. Бордюры по краям пешеходных путей имеются - высота от 0,01м. до 0,04м. (д.б. высота не менее 0,05м.)- не соответствует. Тактильная плитка на путях движения по территории отсутствует.	К, О, С, Г, У	Установка бордюров и тактильной плитки на путях движения.	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
1. Входа (входов) в здание

МБОУ «Шуарсолинская начальная школа»
425421, РМЭ, Советский район, д. Люперсола, ул. Павлова, д. 98

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	А	1, 2, 3	Ширина марша лестницы 4,7м. (д.б. не менее 1,35м.) - соответствует. Высота подъёма ступеней разного уровня - от 0,15м. до 0,16м. (д.б. не более 0,15м.)- соответствует частично. Ширина проступи ступеней от 0,31м. до 0,34м. (д.б. не менее 0,3м.) - соответствует. Есть поручень с одной стороны лестничного марша на высоте от 0,87м. до 0,95м. (д.б. поручни при перепаде высот более 0,45м. на высоте 0,7м. и 0,9м.) - не соответствует. Краевые ступени лестничного марша не выделены жёлтым цветом. В начале лестничного марша отсутствует кнопка вызова персонала для оказания содействия посетителю из числа МГН и его сопровождения.	К, О, С, Г, У	Приведение поручней в соответствие требованиям. Выделить краевые ступени лестничного марша контрастным цветом. Установить кнопку вызова для МГН.	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	2	Лестница не продублирована пандусом, лежат швеллеры (при наличии лестницы необходимо её дублирование пандусом, ширина пандуса д.б. не менее 1,0м. при одностороннем движении, при перепаде высот более 0,45м. д.б. установлены поручни с двух сторон на высоте 0,7м. и 0,9м.).	К, О, С, Г, У	Устройство пандуса с поручнями в соответствии с требованиями.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	А	1	Глубина площадки 3,0 м. (д.б. не менее 1,5м. при открывании «к себе»), ширина - 4,7м. (д.б. не менее 1,5м.) - соответствует. Есть навес. Водоотвод, дренажные и водосборные решётки отсутствуют.	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается

2.4	Дверь (входная)	есть	А	1, 2	Два входа в здание. Ширина дверных проёмов при открытии 1-ой створки 0,88м., при открытии 2-ух створок - 1,87м. (д.б. не менее 0,9м.) – соответствует. Высота порогов от 0,04м. до 0,06м. (д.б. не более 0,025м.) – не соответствует. Отсутствуют легкоуправляемые ручки.	К, О, С, Г, У	Установление легкоуправляемых дверных ручек. Приведение в соответствие требованиям порога.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	А	4, 5, 6, 7	Два тамбура на входе. Глубина тамбуров по 1,86м. (д.б. не менее 1,8м.), ширина тамбуров по 6,0м. (д.б. не менее 2,2м.) - соответствует.	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	А	1 - 7	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Шуарсолинская начальная школа»

425421, РМЭ, Советский район, д. Люперсола, ул. Павлова, д. 98

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	А	13, 22, 23, 24	Ширина коридоров от 1,69м. до 2,65м. (д.б. не менее 1,5м.) - соответствует. Пространство перед дверью при открывании двери «к себе» соответствует – 1,69м. на 2,0м. и более (д.б. глубина не менее 1,5м. и ширина не менее 1,5м.). Отсутствует тактильная плитка на путях движения.	К, О, С, Г, У	Устройство тактильной плитки на путях движения.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	А, Б	8, 9, 10, 11, 26, 27	Ширина марша всех лестниц соответствует требованиям - 1,4м. (д.б. не менее 1,35м.). Ширина проступи всех ступеней от 0,32м. до 0,33м. (д.б. не менее 0,3м.) – соответствует. Высота подъёма ступеней 0,14 м. (д.б. не более 0,15м.) - соответствует. На всех лестничных маршах присутствуют поручни, только с одной стороны на высоте от 0,92м. до 0,93м. (поручни д.б. с двух сторон лестничного марша на высоте 0,7м. и 0,9м.) - не соответствует. Завершающие части поручней 0,28 м.- не соответствуют (д.б. длиннее на 0,3м.). Краевые ступени лестничных маршей не выделены жёлтым цветом.	К, О, С, Г, У	Приведение поручней в соответствие требованиям, краевые ступени лестничных маршей выделить жёлтым цветом.	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствуют пандусы либо подъёмники на 2 этаж здания	К, О, С, Г, У	Установление пандусов либо подъёмников для доступа на 2 этаж здания в соответствии требованиям	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	А, Б	12, 13, 23, 25, 26	Отсутствуют легкоуправляемые дверные ручки. Ширина дверных проёмов на лестничные площадки в две створки от 1,48м. до 1,76м. (д.б. не менее 0,9м.) - соответствует. Высота порогов от 0,02м. до 0,07м. (д.б. не более 0,025м.)- соответствует частично. Имеются двери со стеклом, яркие контрастные маркировки на стекле («жёлтый круг») отсутствуют (д.б. высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., расположенный на уровне не ниже 1,2м. и не выше 1,5м. от поверхности пути).	К, О, С, Г, У	Установление легкоуправляемых дверных ручек. Приведение порогов в соответствие требованиям. На стеклянных дверях обозначить яркие контрастные маркировки в соответствии требованиям.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	А, Б	22, 23, 25, 26, 27	Путей эвакуации всего 3, в т.ч. 2 из них входы в здание. Ширина не всех дверных проёмов эвакуационных путей соответствует требованиям, есть двери шириной от 0,87м. до 0,88м., двухстворчатые двери от 1,15м. до 1,78м. (д.б. не менее 0,9м., при нахождении в здании не более 15 человек, и не менее 1,2м. в остальных случаях). Высота порогов не соответствует требованиям – от 0,04м. до 0,13м. (д. отсутствовать, либо д.б. не более 0,025м.). Ширина коридоров эвакуационных путей от 1,54м. до 2,65м. (д.б. не менее 1,5м.) - соответствует.	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие требованиям дверных проёмов и порогов.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	А, Б	8 – 13, 23 - 27	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Шуарсолинская начальная школа»
425421, РМЭ, Советский район, д. Люперсола, ул. Павлова, д. 98

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	А, Б	19, 20, 21	Ширина дверных проёмов 0,87м. (д.б. не менее 0,9м.) - не соответствует. Высота порогов от 0,04м. до 0,07м. (д.б. не более 0,025м. либо отсутствовать) – не соответствует. Отсутствуют легкоуправляемые дверные ручки. Свободное пространство 2,0м. на 2,5м. и более (д.б. не менее 0,9м. на 1,5м. около столов, либо других мест обслуживания) - соответствует. Высота столов над уровнем пола от 0,64м. до 0,7 м. (д.б. не более 0,м.) - соответствует.	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие требованиям дверных проёмов и порогов, установление легкоуправляемых дверных ручек	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	А, Б	-	Есть актовый зал . Два входа в актовый зал, ширина дверных проёмов в две створки 1,37м. (д.б. не менее 0,9м.) - соответствует. Высота порогов 0,03м. (д.б. не более 0,025м.) – не соответствует. Ширина свободной площадки перед эстрадой 2,0м. (д.б. не менее 1,8м.)- соответствует. Ширина прохода 1,04м. (д.б. не менее 0,9м.) - соответствует. Есть спортивный зал . Два входа в зал, ширина дверных проёмов в одну створку 0,87м. (д.б. не менее 0,9м.) - не соответствует. Высота порогов 0,03м. и 0,04м. (д.б. не более 0,025м.) - не соответствует.		Приведение в соответствие требованиям дверных проёмов и порогов.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ	А, Б	19 - 21	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Шуарсолинская начальная школа»
425421, РМЭ, Советский район, д. Люперсола, ул. Павлова, д. 98

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	А, Б	-	Туалетная комната не оборудована для маломобильных групп населения.	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие в полном объеме возможно только после реконструкции здания.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	А, Б	-	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «Шуарсолинская начальная школа»
425421, РМЭ, Советский район, д. Люперсола, ул. Павлова, д. 98

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют, за исключением знаков, предусмотренных противопожарным законодательством и общей информации об учреждении	К, О, С, Г, У	Установка визуальных средств информирования	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют	Г	Установка акустических средств информирования	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют	С	Установка тактильных средств информирования	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____