

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Волжского
муниципального района

Т.А.Ильина

«25» марта 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 82

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – Образовательное учреждение (Литер А)
1.2. Адрес объекта Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский,
ул. Заводская, д. 3
1.3. Сведения о размещении объекта: несколько помещений на 1 и 2 этажах - отдельно
стоящее здание - _____ этажей, _____ кв.м.
- часть здания на 2 этаже, на 115 кв.м. (по договору о безвозмездном пользовании от 11
января 2011 года с МОУ «Приволжская СОШ»)
1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта 2012 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – ежегодно в летний каникулярный период
1.6. Название организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование –
согласно Уставу) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл,
(МБУДО ДДТ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Марий Эл, Волжский район,
пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт,
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг Реализация образовательных программ по видам
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту. (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития)
Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршруты автобусов до
остановки «Приволжский»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м
3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) тротуары высотой 0,15 м
не оборудованы пандусами
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильные группы населения (МГН)	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» доступность всех зон и помещений – универсальная

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (К, О, С, Г)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущий ремонт – ежегодно в летний каникулярный период
в рамках исполнения Программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волжском районе да

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 1 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 2 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 3 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ 2 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 1 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 1 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 5 _____ л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 15 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Первый заместитель главы администрации Волжского
муниципального района

Браслетов А.Г.


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель государственного казенного учреждения
Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной
поддержки населению в Волжском муниципальном районе
Республики Марий Эл»

Степанова С.П.


(Подпись)

Главный специалист государственного казенного учреждения
Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной
поддержки населению в Волжском муниципальном районе
Республики Марий Эл»

Полякова Т.В.


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:
Секретарь Всероссийского общества слепых в г.Волжск и
Волжского района

Носкова В.А.


(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:
Директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества»
Волжского муниципального района Республики Марий Эл

Яндимирова А.М.


(Подпись)

Управленческое решение согласовано «25» марта 20 19 г. (протокол № 1)
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волжском районе.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 82 от «25» 03 2019 г.**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл

Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению:_____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл

Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1, 2	1. Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом и фактурой. 2. Марш открытой лестницы состоит из двух ступеней. 2. Перед лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы. 4. Поручни отсутствуют. 5. Ширина лестницы 10 м. Дополнительные разделительные поручни отсутствуют	О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, раздел 5.1	капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		3	1. Поручни пандуса не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 2. Угол уклона превышает 5% .	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, раздел 5.1	капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1, 2	1. Поверхность не защищена от скольжения	все	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, раздел 5.1	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		1, 2	1. В полотнах наружных дверей отсутствуют смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. 2. Высота порога двери превышает норматив. 3. Створки двустворчатой двери имеют одинаковую ширину, менее норматива. 4. Дверная ручка не соответствует требованиям.	К, О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, раздел 5.1	текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть	1	4	1. Грязезащитное покрытие отсутствует	К, О, С		текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			1	1. Отсутствуют знаки доступности на доступных входах. 2. Отсутствует устройство вызова персонала	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.1	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)	1	1, 2, 3, 4	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл

Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2	5	1. Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенные поверхности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, а также перед поворотом коммуникационных путей. 2. Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения отсутствуют. 3. Зоны «возможной» опасности» с учетом проекции движения дверного полотна не обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. 4. Участки маршрута по коридору имеют покрытие пола – линолеум, местами порваны.	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.2.	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	25, 45	6, 7	1. Поручни лестницы не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.	О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.2.	текущий ремонт

					2. Бортики на боковых краях ступеней отсутствуют. 3. Тактильные напольные указатели перед лестницами отсутствуют 4. Под маршем открытой лестницы не установлены барьеры, ограждения и т.п. 5. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К, О		Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К, О		Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть		8, 9, 10, 12	Высота порогов дверей превышает 0,014 м	К, О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.2.	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			1. Зоны безопасности не выделены. 2. Эвакуационная лестница не соответствует требованиям. Верхняя и нижняя ступени не окрашены в контрастный цвет, тактильные предупредительные знаки отсутствуют. 3. Кромки ступеней и поручни лестниц на путях эвакуации не окрашены краской, светящейся в темноте (или наклеены световые ленты). 4. На путях эвакуации отсутствует пандус.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.2.	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			7	1. Отсутствует информация о схеме движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН, в том числе инвалидов колясочников. 2. Маршрут движения не обозначен знаками.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.2.	текущий ремонт

					3. Под маршем открытой лестницы отсутствуют ограждения			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)	2, 25, 45	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: По элементу «Пандус» - индивидуальное решение с ТСР

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл

Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	89, 90, 91	11, 13	Для МГН специальные оборудования отсутствуют	Г, К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 7.1 и 7.2.	текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне			9	1. Отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема движения). 2. Отсутствуют информирующие обозначения помещений (в т.ч. дублированные рельефными знаками). 3. На основных путях движения отсутствует тактильная направляющая полоса.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 7.1 и 7.7.	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	89, 90, 91	11, 13	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл

Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	62, 65	14, 15, 16, 17	Специальных оборудования в кабинках нет	К О, С, Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.3	текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				1. Информирование обозначение (в том числе рельефные знаки) помещения отсутствует. 2. Выключатели и розетки в помещении расположены выше нормативных значений Применяются краны с раздельным управлением горячей и холодной водой.	К О, С, Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.3	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)	62, 65	14, 15, 16, 17	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл

Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				1. На объекте отсутствует оборудование, позволяющее получать информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению. 2. Отсутствуют указатели направления. 3. Отсутствуют средства информации и сигнализации об опасности всех категорий инвалидов (визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения и мест получения услуги). 4. Отсутствуют кнопки вызова помощи для МГН	К, О, С, Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.5	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____



Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4




Фото № 5




Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



фото 9



фото 10



фото 11



Фото 12



фото 13



фото 14



фото 15



фото 16



фото 17

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Категории инвалидов

Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	доступно полностью
ДЧ	доступно частично
ДУ	доступно условно
«ВНД»	временно недоступно

Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)

«А»	доступность всех зон и помещений – универсальная
«Б»	доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	не организована доступность