

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы администрации
Волжского муниципального района

А.Г.Браслетов

2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)
№ 79

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – **Образовательное учреждение**
1.2. Адрес объекта: **Республика Марий Эл, Волжский район с. Сотнур, ул. Центральная, д.50**
1.3. Сведения о размещении объекта: **2 этажа, 4592,7 кв. метра**
1.4. Год постройки здания **1980 г**, последнего капитального ремонта **—**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - **2025-2026 гг.**, капитального - **2026 г.**
1.6. Название организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование – согласно Уставу): **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сотнурская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл / МОУ «Сотнурская средняя общеобразовательная школа»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Республика Марий Эл, Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная, д.50**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): **образование**
2.2. Виды оказываемых услуг: **реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, основная общеобразовательная программа дошкольного образования**
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата**; нарушениями зрения, нарушениями слуха, **нарушениями умственного развития**)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта (школьного автобуса): **маршрут автобусов: «школа – д.Ярамор – школа», «школа – д.Шарембал – школа», «школа – д.Нуршари – школа», «школа – д.Курмузаково – школа»**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **200 м.**
3.2.2 время движения (пешком): **5 мин.**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**; **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильные группы населения (МГН)	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» доступность всех зон и помещений – универсальная

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У), ДУ (К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025-2026 гг.
в рамках исполнения Программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волжском районе да

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>3</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>2</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>1</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>1</u> л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации Волжского муниципального района по социальным вопросам

Сычев С.В.



(Подпись)

Руководитель государственного казенного учреждения
Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной
поддержки населению в Волжском муниципальном районе
Республики Марий Эл»

Степанова С.П.


(Подпись)

Главный специалист государственного казенного учреждения
Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной
поддержки населению в Волжском муниципальном районе
Республики Марий Эл»

Николаева А.С.


(Подпись)

Начальник обособленного структурного подразделения
Хозяйственно-эксплуатационная группа» учреждения
«Отдел образования администрации Волжского
муниципального района

Ращупкин В.Г.


(Подпись)

В том числе:

представители организации, расположенной на объекте:
Директор МОУ «Сотнурская средняя общеобразовательная школа»

Павлова З.И.


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 11 » ноября 2025 г. (протокол № 1)
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волжском районе.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное образовательное учреждение «Сотнурская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл
Республика Марий Эл, Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная, д.50

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			1.Элементы информации об объекте на входе на участок отсутствуют. 2. Покрытие пешеходной дорожки неровное, с камнями и выбоинами. 3. Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части отсутствует.	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, раздел 5.1	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			1.Маршрут движения не является гладким. Покрытие пешеходных путей неровное, с выбоинами. 2. Тактильные средства на покрытии пешеходных путей отсутствуют. 3. При съезде с тротуара пандусы отсутствуют	К,О,С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, раздел 5.1	текущий, капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				1.Информационная поддержка на всех путях движения МГН отсутствует. 2. Места отдыха на участке отсутствуют.	К,О, С,Г,У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, раздел 5.1	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)			Капитальный, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное образовательное учреждение «Сотнурская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл
Республика Марий Эл, Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная, д. 50

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			1. Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой. 2. Перед лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы. 3. Поручни отсутствуют. 4. Дополнительные разделительные поручни отсутствуют.	О,С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, раздел 6.1	капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			1. Поручни пандуса не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 2. Угол уклона превышает 5%.	К,О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, раздел 6.1	капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			1. Поверхность не защищена от скольжения	К,О, С,Г,У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, раздел 6.1	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			1. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. 2. Дверная ручка не соответствует требованиям. 3. Створки двустворчатой двери имеют одинаковую ширину, менее норматива (0,9 м).	К,О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, раздел 6.1	капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть			1. Ширина тамбура не соответствует требованиям.	К,О,С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, раздел 6.1	капитальный ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне			1. Отсутствуют знаки доступности на доступных входах. 2. Устройство вызова персонала находится на входной двери на высоте 1,45 м.	К,О,С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, Раздел 6.1	капитальный, текущий ремонт
--	-------------------------	--	--	--	-------	--	-----------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)			Текущий, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное образовательное учреждение «Сотнурская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл
Республика Марий Эл, Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная, д. 50

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			1. Отсутствуют так- тильные предупрежда- ющие указатели и/или контрастно окрашен- ные поверхности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 на участках пола на путях движе- ния перед дверными проемами, на участках пола перед входами на лестницы, перед поворотом путей движения. 2. Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входами на лестницы перед поворотом путей движения. 3. Зоны «возможной» опасности с учетом проекции движения дверного полотна не обозначены контрастной цвету окружающего пространства разметки.	К,О,С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, Раздел 6.2.	капиталь- ный, текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	5, 45		1. Поручни лестницы не соответствуют техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОС Р 51261. 2. Бортики на боковых краях ступеней отсутствуют. 3. Тактильные напольные указатели	О,С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, Раздел 6.2.	капиталь- ный, текущий ремонт

				перед лестницами отсутствуют. 4. Поручни перил с внутренней стороны лестницы должны быть непрерывными по всей ее высоте. 5. Под маршем открытой лестницы не установлены барьеры, ограждения.			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть		1. Высота порога превышает 0,014 м.	К, О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, Раздел 6.2.	капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		1. Зоны безопасности не выделены. 2. Эвакуационная лестница не соответствует требованиям. Верхняя и нижняя ступени не окрашены в контрастный цвет. Тактильные предупредительные полосы отсутствуют. 3. На путях эвакуации отсутствует пандус. 4. Кромки ступеней и поручни лестниц на путях эвакуации не окрашены краской, светящейся в темноте.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, Раздел 6.2.	капитальный, текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			1. Отсутствует информация о схеме движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН, в том числе инвалидов колясочников. 2. Маршрут движения не обозначен знаками. 3. Под маршем открытой лестницы отсутствуют ограждения.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, Раздел 6.2.	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)			Капитальный, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное образовательное учреждение «Сотнурская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл
Республика Марий Эл, Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная, д. 50

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4		1.Выключатели и розетки расположены выше 0,8 м от уровня пола.	К,О,С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, Раздел 8.1, 8.2	капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			1. Библиотека, физкультурный зал, столовая не оборудованы для МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, Раздел 8.6.	капитальный, текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				1. Отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема движения). 2. Отсутствуют информирующие обозначения помещений (в т.ч. дублирование рельефными знаками). 3. На основных путях движения отсутствует тактильная направляющая полоса.	К,О, С,Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, Раздел 8.1, 8.2	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У), ДУ (К, О, С, Г)			Капитальный, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное образовательное учреждение «Сотнурская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл
Республика Марий Эл, Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная, д. 50

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			1. Для МГН специально оборудованная универсальная кабина отсутствует.	К,О, С,Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, Раздел 6.3	капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				1. Информировующее обозначение (в том числе рельефные знаки) помещения отсутствуют. 2. Применяются краны с раздельным управлением горячей и холодной воды. 3. Выключатели и розетки в помещении расположены выше нормативных значений.	К О, С, Г, У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, Раздел 6.3	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное образовательное учреждение «Сотнурская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл
Республика Марий Эл, Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная, д. 50

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				1. На объекте отсутствует оборудование, позволяющее получать информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению. 2. Отсутствуют указатели направления. 3. Отсутствуют средства информации и сигнализации об опасности всех категорий инвалидов (визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения и мест получения услуги).	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, Раздел 6.5	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____