

УТВЕРЖДАЮ

И.о.главы администрации
Волжского муниципального района

А.Г.Браслетов

2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 34

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – **Образовательное учреждение**
1.2. Адрес объекта: **Республика Марий Эл, Волжский район, 425036 РМЭ Волжский р-н, д. Отымбалы, ул. Учительская, д. 76**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее здание 2 этажа, 904 кв.м.**
- **наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1500 кв.м**
1.4. Год постройки здания: **1969**, последнего капитального ремонта: -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: **2017-2018**, капитального: – **по мере финансирования**
1.6. Название организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование – согласно Уставу) **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большепаратская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл / МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная школа»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **425016, Республика Марий Эл, Волжский район, с. Новые Параты, ул. Коммунистическая, д.102**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):
образование
2.2 Виды оказываемых услуг: **Реализация общеобразовательных программ начального общего, программа дошкольного образования**
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития**

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **проходящий маршрутный (рейсовый) автобус до дер. Отымбалы, остановка дер. Отымбалы**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **100 м**
3.2.2. Время движения (пешком): **5 мин.**
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет):
нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильные группы населения (МГН)	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» доступность всех зон и помещений – универсальная

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» доступность условная; дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У), ДУ (К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г), ДУ (К, О, С, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный)

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2018 гг.

в рамках исполнения Программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-И (С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*;

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волжском районе да

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 1 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 1 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 1 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ 1 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 1 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 1 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 5 _____ л.

Потажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 6 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации Волжского муниципального района по социальным вопросам

Муравьева Э.Н.


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель государственного казенного учреждения
Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной
поддержки населению в Волжском муниципальном районе
Республики Марий Эл»

Степанова С.П.



(Подпись)

Главный специалист государственного казенного учреждения
Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной
поддержки населению в Волжском муниципальном районе
Республики Марий Эл»


Полякова Т.В.



(Подпись)

Начальник обособленного структурного подразделения
Хозяйственно-эксплуатационная группа учреждения
«Отдел образования администрации Волжского
муниципального района

Тимонин В.М.



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:
Секретарь Всероссийского общества слепых в г.Волжск и
Волжского района

Носкова В.А.



(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:
Директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Большепаратская средняя общеобразовательная школа»
Волжского муниципального района Республики Марий Эл

Гордеева В.Ф.



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «14» июня 2017 г. (протокол № 3)
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волжском районе.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная школа»

Республика Марий Эл, Волжский район, д. Отымбалы, ул. Учительская, д. 76

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-2	1. Элементы информа- ции об объекте на входе на участок отсутствуют. 2. Покрытие пешеходной дорожки неровное, с камнями и выбоинами. 3. Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м (факт: 0,75 м).	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, раздел 4.1	капи- тальный, текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3-4	1. Маршрут движения не является гладким. Покрытие пешеходных путей неровное, с выбоинами. 2. Тактильные средства на покрытии пешеход- ных путей отсутствуют	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, раздел 4.1	капи- тальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				1. Информационная поддержка на всех путях движения МГН отсутствует. 2. Места отдыха на участке отсутствуют	К, О, С, Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, раздел 4.1	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)		1-4	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

1 Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная школа»
Республика Марий Эл, Волжский район, д. Отымбалы, ул. Учительская, д. 76

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	1. Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом и фактурой. 2. Перед лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы. 3. Ширина проступей и высота подступенка не соответствует своду правил (факт: 0,28, 0,30 и 0,05, 0,10, 0,12 м) соответственно). Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. 4. Поручни лестницы отсутствуют	О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, раздел 4.1	капи- тальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		6	Пандус не соответствует требованиям	К, О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, раздел 4.1	капи- тальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	1. Входная площадка с пандусом должна иметь размер не менее 2,2х2,2 (факт: 1,58х3,6). 2. Поверхность покрытия входной площадки должна быть твердой, ровной, не допускать скольжения при намокании	все	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, раздел 5.1	капи- тальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		7-8	1. В двери следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрач- ным и ударопрочным материалом, нижняя	все	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, раздел 5.1	капи- тальный ремонт

					часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола 3. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м (факт – 0,09 м). 4 При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей (0,9м) (факт: 0,76 м).			
2.5	Тамбур	есть		9	Без замечаний			
	ОБЩИЕ требования к зоне				1. . Отсутствуют знаки доступности на доступных входах. 2. Отсутствует устройство вызова персонала	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.1	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)		5-9	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная школа»
Республика Марий Эл, Волжский район, д. Отымбалы, ул. Учительская, д. 76

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1эт.: 11, 2эт.: 3	10-11	1. Неровный пол (дощатый)	К, О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.2	капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1эт.: 5,23 2эт.: 2,11	12-15	1. Ширина марша лестницы должна быть 1,35 м (факт – 1,20 м). 2. Высота подступенка превышает 0,12-0,15 м (факт: 0,18, 0,19 м соответственно). Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. 3. Бортики на боковых краях ступеней отсутствуют. 4. Высота поручней превышает 0,9 м (факт: 1,0 м). 5. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. 6. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. 7. Тактильные напольные указатели перед лестницами отсутствуют.	О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.2.	технические решения невозможны

3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		16	1. Высота элемента порога не должна превышать 0,014 м (факт – 0,30 м).	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.2	капитальный, ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1эт.: 4,5, 23,24	17-21	1. Ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м (факт: 1,2 м) 2. На лестнице отсутствуют поручни. 3. Под маршем открытой лестницы отсутствуют ограждения. 4. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. 5. Высота элемента порога двери не должна превышать 0,014 м.	все	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.2	капитальный, ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				1. Отсутствует предупредительная информация (визуальная, тактильная) перед дверными проемами, перед поворотом. 2. Маршрут движения не обозначен знаками.	К, О, С, Г	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.2.	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)	1эт.: 4,5,11, 23,24 2эт.: 2,3,11	10-21	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: С элементом «лестница» технические решения невозможны

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная школа»

Республика Марий Эл, Волжский район, д. Отымбалы, ул. Учительская, д. 76

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1эт.: 17,18 2эт.: 8,9	22-29	1. Кабинеты не оборудованы для МГН 2. Все проходы должны обеспечивать возможность фронтального (вдоль прохода) обслуживания инвалидов на кресле-коляске вместе с сопровождающим.	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 7.1 и 7.2.	текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1эт.: 26 2эт.: 1	30-31	1.Раздевалка физкультурный зал не оборудованы для МГН	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 7.1, 7.2, 7.5.	капитальный, текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				1. Отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема движения). 2. Отсутствуют информирующие обозначения помещений (в т.ч. дублированные рельефными знаками). 3. На основных путях движения отсутствует тактильная направляющая полоса. 4. Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 7.1, 7.2, 7.5.	текущий ремонт

				высоте не более 0,8 м от уровня пола 5. Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.			
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У), ДУ (К, О, С, Г)	1эт.: 17-18,26 2эт.: 1,8,9	22-31	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная школа»
Республика Марий Эл, Волжский район, д. Отымбалы, ул. Учительская, д. 76

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1эт.: 8-10 2эт.: 10	32- 35	1. Для МГН специально оборудованная универ- сальная кабина отсутствует.	К О, С, Г, У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.3	капи- тальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			1. Для МГН специально оборудованная универ- сальная кабина отсутствует.	К О, С, Г, У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.3	капи- тальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ	1эт.: 8-10 2эт.: 10	32-35	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная школа»
Республика Марий Эл, Волжский район, д. Отымбалы, ул. Учительская, д. 76

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				1. На объекте отсутствует оборудование, позволяющее получать информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению. 2. Отсутствуют указатели направления. 3. Отсутствуют средства информации и сигнализации об опасности всех категорий инвалидов (визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения и мест получения услуги). 4. Отсутствуют кнопки вызова помощи для МГН	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 Раздел 5.5	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Φοτο № 8



Φοτο № 9



Φοτο № 10



Φοτο № 11



Φoto № 12



Φoto № 13



Φoto № 14



Φoto № 15



Фото № 16




Фото № 17




Фото № 18



Фото № 19



Φοτο Νο 20



Φοτο Νο 21



Φοτο Νο 22



Φοτο Νο 23



Фото № 24



Фото № 25



Фото № 26



Фото № 27



Фото № 28



Фото № 29



Фото № 30



Фото № 31



Фото № 32



Фото № 33



Фото № 34



Фото № 35

Категории инвалидов

Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	доступно полностью
ДЧ	доступно частично
ДУ	доступно условно
«ВНД»	временно недоступно

Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)

«А»	доступность всех зон и помещений – универсальная
«Б»	доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	не организована доступность