

Приложение 5  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
№ 280 от 18.01 2019 г.

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Елочка»  
424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов, д.20А  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть			Отсутствие: -знаков доступности помещения, -тактильной маркировки санузла, опорного поручня, зоны для кресла - коляски рядом с унитазом, крючков для костылей Не соответствие: ширины дверного проема; зон раковин, кранов (отсутствие сенсорных кранов)	К, С, О	Привести в соответствие	КР
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	КР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-	ДЧ-И (Г, У, О)			КР

гигиенические помещения	ВНД (К, С)			
----------------------------	------------	--	--	--

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_