



**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель ГКУ РМЭ «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл»

  
Л.А. Шипунова  
« 01 » 02 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 35 «Подснежник»

  
Л.Е. Бурменская  
2019 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 2, 90

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 «Подснежник» для детей с аллергическими заболеваниями г. Йошкар-Ола»
- 1.2. Адрес объекта: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д. 37
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 833,8 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4116 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания 1960г., последнего капитального ремонта с 01.09.1992г. – 01.04.1999г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г., капитального –

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Подснежник» для детей с аллергическими заболеваниями г. Йошкар-Ола»; МБДОУ «Детский сад 3 35 «Подснежник»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д. 37
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.3 Форма оказания услуг: (в учреждениях, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) в учреждении

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость - 102 человек; вместимость – 121 человек; пропускная способность - 121 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси № 1, 40, 22, 50, троллейбус № 10, 11, 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 180 - 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-12 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые с таймером,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (на пути следования нет занижений бордюрного камня)

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У); ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У, О) ВНД (К, Г, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, О) ВНД (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, Г, У, О), ВНД (С)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Для повышения показателей доступности требуется: центральный вход в здание привести в соответствие с нормами доступности для МГН, необходимо дооборудование входной зоны поручнями, наземной разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов. Оборудовать системой навигации зону путей движения внутри здания и зоны целевого назначения здания. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН. Необходимо расширить дверные проемы, дооборудовать их системой вызова помощи, недостающими поручнями, стационарным и откидным для унитаза, поручнем для раковины, перилами по периметру с/у, прочим недостающим оборудованием. Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Необходимо разместить при входе перед объектом, кнопку вызова персонала, перед входом в здание разместить плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения, звуковой маяк. Организовать альтернативную форму обслуживания для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках ДЧ-И (О, У), ВНД (К,С, Г)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт ( текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт ( текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт ( капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт ( текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г. в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объектов и услуг **МБДОУ**

**«Детский сад № 35 «Подснежник»**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (С, О, У,), ДЧ-И (К,Г)

4.4. Для принятия решения требуется (не требуется):

согласование Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» 08 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 290 от «15» 01 2019 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «29» 01 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МБДОУ  
Детский сад № 35 «Подснежник»

Л.Е. Бурменская

2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 2.90

Республика Марий Эл  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

15 01 2019 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 «Подснежник» для детей с аллергическими заболеваниями г. Йошкар-Олы»
- 1.2. Адрес объекта: 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д 37.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажей, 833,8 кв.м  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4116 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта с 01.09.1992г. – 01.04.1999г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального -
- 1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Подснежник» для детей с аллергическими заболеваниями г. Йошкар-Олы»; МБДОУ «Детский сад № 35 «Подснежник»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, дом 37.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: образование детей

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси № 1, 40, 22, 50, троллейбус № 10, 11, 5  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 180-500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 – 12 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
*	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ВНД (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У); ВНД (С, К)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У); ВНД (К, С, Г)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У); ВНД (К, С, Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, Г, У, О), ВНД (С)		

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

**3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:** для повышения показателей доступности требуется: центральный вход в здание привести в соответствие с нормами доступности для МГН, необходимо дооборудование входной зоны поручнями, наземной разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов. Оборудовать системой навигации зону путей движения внутри здания и зоны целевого назначения здания. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН. Необходимо расширить дверные проемы, дооборудовать их системой вызова помощи, недостающими поручнями, стационарным и откидным для унитаза, поручнем для раковины, перилами по периметру с/у, прочим недостающим оборудованием. Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Необходимо разместить при входе объекта кнопку вызова персонала, перед входом в здание разместить плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения, звуковой маяк. Организовать альтернативную форму обслуживания для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт ( текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт ( текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт ( капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт ( текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
*	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2025 г. в рамках исполнения Государственной программы (наименование документа: программы, плана)

Российской Федерации «Доступная среда»

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ «Детский сад № 35 «Подснежник»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (С, О, У,), ДЧ-И (К,Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*)

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на   1   л.

2. Входа (входов) в здание

на   1   л.

3. Путей движения в здании

на   1   л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на   1   л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на   1   л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на   1   л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 2 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Ведущий специалист управления образования Аршакян Д.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

главный специалист ГУК РМЭ «Центр  
предоставления мер социальной поддержки  
населению в городе Йошкар-Оле»

Николаева Е.Г.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

председатель МРО ВОИ Богомолова Н.Е.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Старший воспитатель Стрельцова Н.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «29» 01 2022 г. (протокол № 3)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

---



**Приложение 1**  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
№ 290 от 25.01. 2019 г.

**I. Результаты обследования**

**1. Территория, прилегающая к зданию (участка)**

МБДОУ «Детский сад № 35 «Подснежник»  
424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д.37  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть			отсутствует вывеска с информацией об ОСИ (со шрифтом Брайля), кнопка вызова персонала	все	привести в соответ. требованиям	ТР
Территория объекта	есть						
Путь (пути) движения на территории	есть			отсутствуют поручни по ходу движения, информационное сопровождение	все	привести в соответ. требованиям	ТР
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	нет						
Общие требования к зоне					все	привести в соответ. требованиям	ТР

**II. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ВНД (С)			ТР

\* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: привести в соответствие с требованиями

**Приложение 2**  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
№ 290 от 25.01. 2019 г.

**I. Результаты обследования**

**2. Вход (входы) в здание**

МБДОУ «Детский сад № 35 «Подснежник»  
424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д.37  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет						
Входная площадка (перед дверью)	есть						
Дверь (входная)	есть			Пороги не соответ нормам, нет вывески	все	Привести в соответствие	ТР
Тамбур	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР

**II. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход (входы) в здание</b>	ДЧ-И (Г, О, У); ВНД (К, С)			ТР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: привести в соответствие с требованиями

**Приложение 3**  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
№ 290 от 25.01. 2019 г.

**I. Результаты обследования**

**2. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)**

МБДОУ «Детский сад № 35 «Подснежник»  
424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д.37  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			отсутствуют поручни по ходу движения, схемы движения, зона Т-9	К, С, О	Привести в соответствие	ТР
Лестница (внутри здания)	есть			отсутствуют поручни, тактильное покрытие	С, О	Привести в соответствие	КР
Пандус (внутри здания)	нет				К	АФО	ТРН
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть			пороги не соответствуют нормам, отсутствуют вывески	С, К, О	Привести в соответствие	ТР
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			пороги не соответствуют нормам, отсутствуют вывески	С, К, О	Привести в соответствие	ТР
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР, ТК

**II. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <a href="#">пункту 3.4</a> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <a href="#">пункту 4.1</a> акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (У, О) ВНД (К, Г, С)			ТР, КР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: привести в соответствие с требованиями

**Приложение 4**  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
№ 290 от 25.01. 2019 г.

**Результаты обследования**

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ «Детский сад № 35 «Подснежник»  
424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д.37  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть			От-г зона Т-9 Имеются пороги в дверных проемах Не соответствует ширина дверных проемов. Отсутствие контрастной и рельефной поверхностей на порогах кабинетов, вывесок на кабинетах для инвалидов		Привести в соответствие	ТР
Зальная форма обслуживания	есть				К	АФС (К)	ТРН
Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
Кабина индивидуального обслуживания	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие АФО	ТРН

**Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, О) ВНД (К, Г, С)			КР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Привести в соответствие АФО

Приложение 5  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
№ 290 от 25.01. 2019 г.

**I. Результаты обследования**

**5. Санитарно-гигиенические помещения**

МБДОУ «Детский сад № 35 «Подснежник»  
424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д.37  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть			Отсутствие: -знаков доступности помещения, -тактильной маркировки санузла, опорного поручня, зоны для кресла - коляски рядом с унитазом, крючков для костылей Не соответствие: ширины дверного проема; зон раковин, кранов (отсутствие сенсорных кранов), кнопка обратной связи	все	Привести в соответствие, АФО (К)	ТРН, ТР
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие, АФО (К)	ТРН

**II. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <a href="#">пункту 3.4</a> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <a href="#">пункту 4.1</a> акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	<b>ВНД</b>			<b>ТР, ТРН</b>

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Привести в соответствие АФО

Приложение 6  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
№ 290 от 25.01. 2019 г.

**I. Результаты обследования**  
**6. Система информации на объекте**

МБДОУ «Детский сад № 35 «Подснежник»  
424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д.37  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекте#	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	Содержание	виды работ
Визуальные средства	нет			Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию	К, Г, С	Привести в соответствие	ТР
Акустические средства	нет			Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения; речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления	С	Привести в соответствие	ТР
Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом	С	Привести в соответствие	ТР
Общие требования к зоне							

**II. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
<b>Система информации на объекте</b>	ВНД(К, О, С, Г, У)			ТР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Привести в соответствие с требованиями