

**Приложение 1**  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
№ 1 от 18 января 2019 г.

**I. Результаты обследования**

**1. Территория, прилегающая к зданию (участка)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**«Детский сад №51 г.Йошкар-Олы «Подсолнушек»**  
**424039, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.91А**  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует вывеска с информацией об ОСИ (со шрифтом Брайля), кнопка вызова персонала	все	Приобретение и установка	ТР
Территория объекта	есть						
Путь (пути) движения на территории	есть			асфальтовое покрытие не ровное (имеются многочисленные выбоины)	все	Привести в соответствие	ТР
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР

**II. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (У, О, Г, К) ВНД (С)			ТР

\* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Приложение 2**  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
№ 1 от 18 января 2019 г.

**I. Результаты обследования**

**2. Вход (входы) в здание**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**«Детский сад №51 г.Йошкар-Олы «Подсолнушек»**  
**424039, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.91А**  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют: контрастное исполнение, тактильная полоса. Отсутствуют поручни	С, О	Привести в соответствие	ТР
Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К	Установка пандуса подьёмника	КР
Входная площадка (перед дверью)	есть			Размеры площадки не соответствуют нормативам Отсутствует тактильная информация об объекте	С,К,О, Г	Привести в соответствие	ТР
Дверь (входная)	есть			Расширить дверной проём, уменьшить высоту порога	С,К,О, Г	Привести в соответствие	КР
Тамбур	есть			Размеры не соответствуют нормативам	С,К,О, Г	Привести в соответствие	КР
Дверь	есть			Расширить дверной проём, уменьшить высоту порога			
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР, КР

**II. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
<b>Вход (входы) в здание</b>	ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г) ВНД (К, С)			КР, ТР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования**

**3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**«Детский сад №51 г.Йошкар-Олы «Подсолнушек»**  
**424039, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.91А**  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалидов (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Размеры разворотных площадок не соответствуют нормативам; Отсутствуют: указатели направления движения- входа и выхода, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовое табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, аудиовизуальные информационно-справочные системы, поручни	все	Привести соответствие в	КР, ТР
Лестница (внутри здания)	нет						
Пандус (внутри здания)	нет						
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть			Ширина проема в свету менее 0,9м. Высота порога более 0,025 м. Отсутствуют фиксаторы. Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе	К, О, С	Привести соответствие в	ТР, КР
Дверь тамбур	есть			Отсутствие предупреждающей тактильной разметки	К, О, С	Привести соответствие в	ТР, КР
Дверь в группу	есть			Отсутствие предупреждающей тактильной разметки	К, О, С	Привести соответствие в	ТР, КР
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Отсутствие предупреждающей тактильной разметки	все	Приобретение и установка	ТР
Общие требования к						Привести в	ТР, КР

зоне						соответствие	
------	--	--	--	--	--	--------------	--

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)			КР, ТР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
 \*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Приложение 4**  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
№ 1 от 18 января 2019 г.

**Результаты обследования**

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад №51 г.Йошкар-Олы «Подсолнушек»**

**424039, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.91А**

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствие контрастной и рельефной поверхностей на порогах кабинетов, вывесок на кабинетах для инвалидов.	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	КР, ТР
Зальная форма обслуживания	есть			Порог, вывеска	К,О,С	Привести в соответствие	ТР
Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
Кабина индивидуального обслуживания	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	КР, ТР

**Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
<b>зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	ДЧ -И ( О, Г, У) ВНД (К,С)			ТР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## I. Результаты обследования

### 5. Санитарно-гигиенические помещения

#### Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

#### «Детский сад №51 г.Йошкар-Олы «Подсолнушек»

#### 424039, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.91А

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть			Отсутствие: -знаков доступности помещения, -тактильной маркировки санузла, опорного поручня, зоны для кресла -коляски рядом с унитазом, крючков для костылей Не соответствие: ширины дверного проема; зоны раковин, кранов. (отсутствие сенсорных кранов), поручни	Все К,С,О	Привести в соответствие АФО (К)	КР  ТРН
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	КР

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	ДЧ-И (Г, У, О) ВНД (К,С)			КР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Приложение 6**  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
№ 1 от 18 января 2018 г.

**I. Результаты обследования**

**6. Система информации на объекте**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**«Детский сад №51 г.Йошкар-Олы «Подсолнушек»**  
**424039, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.91А**  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекте#	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Визуальные средства	нет			Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию	К,О,Г,У	Привести в соответствие	ТР
Акустические средства	нет			Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие, приспособления)	С, Г	Привести в соответствие	ТР
Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом	С	Привести в соответствие	ТР
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР

**II. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
<b>Система информации на объекте</b>	ВНД (К,О,С,Г,У)			Текущий ремонт

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_