

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 53

г. Йошкар-Ола О.Е.

№ 53

«Изи патыр»

«10» августа 2021 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2130

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №53 г. Йошкар-Олы «Изи патыр»
- 1.2. Адрес объекта: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 40
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 3-х этажное здание
Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта -
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); общей площадью 12072 кв.м
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального -
- 1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53 г. Йошкар-Олы «Изи патыр»; МБДОУ «Детский сад №53 «Изи патыр»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 40

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход
- 2.3 Форма оказания услуг: (в учреждении, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) в учреждении
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость - 600 человек; вместимость – 320 человек; пропускная способность- 600 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): движение по ул. Прохорова, маршрутным такси № 21

до остановки «Детская поликлиника №4», далее следовать по пешеходной дорожке к зданию учреждения.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 262 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
*	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(У,Г) ДУ(К,С,О)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(К,О,У) ДУ(Г,С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И(К,С,О,У), ДУ(Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
*	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР, не нуждается, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2025 гг. в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ «Детский сад № 53 «Изи патыр»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для всех категорий инвалидов ДП-В;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (Управление образования г.Йошкар-

Олы)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ ;

4.4.6. другое _____ ;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: <http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou53/default.aspx>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 1 (одном) л.

2. Входа (входов) в здание

на 1 (одном) л.

- 3. Путей движения в здании
- 4. Зоны целевого назначения объекта
- 5. Санитарно-гигиенических помещений
- 6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 (двух) л.
на 1 (одном) л.
на 1 (одном) л.
на 1 (одном) л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

И.О. ведущего специалиста управления образования Смирнова И.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника отдела ГКУ РМЭ «Центр
соцподдержки в г. Йошкар-Оле» Николаева Е.Г.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов
председатель МРО ВОИ Богомолова Н.Е.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Старший воспитатель Шишкина З.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр»
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.40

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует вывеска с информацией об ОСИ со шрифтом Брайля, кнопка вызова персонала	ВСЕ	Привести соответствие требованиям	ТР
Территория объекта	есть						
Путь (пути) движения на территории	есть						
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	нет						
Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности! (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ			Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно. ** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ

Необходимо разместить при входе на территорию объекта кнопку вызова персонала, плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения, нанести наземную разметку путей следования по территории.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр»

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.40

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта		
	есть/ нет	номер на плане	номер фото	содержание	значим о для инвали да (катего С	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть			Отсутствует предупреждающая разметка	С		Текущий ремонт
Пандус (наружный)	нет	есть		Отсутствует кнопка вызова персонала	К, С		Текущий ремонт
Входная площадка (перед дверью)	есть						
Дверь (входная)	есть						
Тамбур	есть						
Дверь	есть						
Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)^ к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (У, Г) ДУ (К, О, С)			Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно. ** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-И (У,Г),ДУ(К,О,С)Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности для МГН, необходимо дооборудование пандуса кнопкой вызова, нанести предупреждающую разметку.

I. Результаты обследования

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр»

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.40

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/ нет	номер на плане	номер Р фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
Лестница (внутри здания)	есть						
Пандус (внутри здания)	нет						
Лифт пассажирский (или подъемник)	есть						
Дверь	есть						
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть						
Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-В			

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно. ** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр»
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.40

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть						
Зальная форма обслуживания	есть						
Прилавочная форма обслуживания	есть						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть						
Кабина индивидуального обслуживания	есть						
Общие требования к зоне							

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации ('вид работы')** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В			

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно. ** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5

к акту обследования
к паспорту доступности объекта
№ 1307 10.08 2021 года

I. Результаты обследования
5. Санитарно-гигиенические помещения

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр»
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.40

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть						
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к п. 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6

к акту обследования
к паспорту доступности объекта
№ 2.1.1.10.01 10.01 2021 года

I. Результаты обследования
6. Система информации на объекте

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №53 г.Йошкар-Олы «Изи патыр»

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.40

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта#	
	есть/нет	номер на плане	номер Р фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание видов работ
Визуальные нет средства	нет					
Акустические нет средства	нет			Отсутствуют звуковые маячки; средства звуковоспроизведения	С, У	Привести соответствие в ИР с ТСР
Тактильные нет средства	нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов	С	Привести соответствие в ТР
Общие требования к зоне						Привести соответствие в ТР, ИР с ТСР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ¹ 1 2 к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Система информации на объекте	ДП-И (К, О, У) ДУ (Г, С)			ТР, ИР с ТСР

¹ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.
² Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.