

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад
№79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»
И.Н. Сельдюкова
2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2.114**

Республика Марий Эл
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«25» 01 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»
- 1.2. Адрес объекта: 424039, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Анциферова, дом 8б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: 2 этажа, 3119,8 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4783,1 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1983, 2015, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального -
- 1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»; МБДОУ «Детский сад № 79 «Золотой колосок»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 424039, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Анциферова, дом 8б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование детей

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): движение по ул. Красноармейская троллейбусами № 5,6, маршрутными такси № 1, 22, 30, 50, 8 до остановки «Ул. Анциферова», троллейбусом №10 и маршрутным такси № 40 до остановки «Ул. Анциферова» далее следовать по пешеходной дорожке к зданию учреждения.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 – 12 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (на пути следования есть занижения бордюрного камня)

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/ п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
*	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, О, Г, К) ВНД (С)		
	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г, К, О) ВНД (С)		
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У) ВНД (С, Г, К)		
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ВНД (С, Г, К)		
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, Г, О, У) ВНД (С)		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, У), ВНД(К,С,Г)

Для повышения показателей доступности требуется: установка поручней по пути движения по территории детского сада, дооборудование входной зоны наземной разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов,

установкой вывески с информацией об ОСИ со шрифтом Брайля, кнопки вызова персонала.

Оборудовать системой навигации зону путей движения внутри здания и зоны целевого назначения здания. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН. Технические решения невозможны для (К) – альтернативная форма обслуживания. Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования –

отсутствуют. Необходимо перед входом в здание разместить плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения и звуковой маяк.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (капитальный)
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (капитальный)
	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г. в рамках исполнения Государственной программы

(наименование документа: программы, плана)

Российской Федерации «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объекта и услуг МБДОУ «Детский сад № 79 «Золотой колосок»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (С, О, У), ДЧ-И (Г, К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.
Позажные планы, паспорт БТИ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:
Ведущий специалист управления образования
Аршакян Д.А.


(Подпись)


Члены рабочей группы:
главный специалист ГУК РМЭ «Центр
предоставления мер социальной поддержки
населению в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл»
Николаева Е.Г.


(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов:
председатель МРО ВОИ Богомолова Н.Е.


(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:
Старший воспитатель Иванова О.В.


(Подпись)

Управленческое решение согласовано «29» 01 20 19г. (протокол № 3)
Комиссией (название). _____

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»
424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д.86
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимое для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют: вывеска с информацией об ОСИ шрифтом Брайля, кнопка вызова персонала	все	Приобретение и установка	ТР
Территория объекта	есть						
Путь (пути) движения на территории	есть			поручни по ходу движения На пути следования к объекту отсутствует информационное сопровождение, доступное для инвалидов визуальное, акустическое, тактильное	все	Привести в соответствие	ТР
Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют контрастное исполнение, тактильная полоса	С	Привести в соответствие	ТР
Пандус (наружный)	есть						
Автостоянка и парковка	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (У, О, Г, К) ВНД (С)			ТР

* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»
424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 86**
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть / нет	но ме р на пл ане	но ме р фо то	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют: контрастное исполнение, тактильная полоса.	С	Привести в соответствие	ТР
Пандус (наружный)	есть						
Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует тактильная информация об объекте	С	Привести в соответствие	ТР
Дверь (входная)	есть			Уменьшить высоту порога	С, К, О, Г	Привести в соответствие	ТР
Тамбур	есть						
Дверь	есть						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г, К, О) ВНД (С)			ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»
424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д.86
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть / нет	номер на плане	номер фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	содержан ие	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют: зона Т-9; указатели направления движения- входа и выхода, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовое табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, аудиовизуальные информационно-справочные системы, поручни	К, О, С	Привести в соответствие	ТР
Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют: предупреждающая тактильная разметка при входе, поручни	О, С		
Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса	К, О, С	Установить пандус	ТР
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть			Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе	С	Привести в соответствие	ТР
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Отсутствие предупреждающей тактильной разметки	все	Приобретение и установка	ТР
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <u>пункту 3.4</u> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <u>пункту 4.1</u> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У) ВНД (С, К, Г)			КР, ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»

424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д.86

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть / нет	номер на плане	номер фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	содержани е	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствие вывесок на кабинетах для инвалидов, зоны Т-9	все	Привести в соответствие	ТР
Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствие контрастной и рельефной поверхностей на порогах кабинетов, порогов, вывески со шрифтом Брайля	все	Привести в соответствие	ТР
Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту Кабина индивидуального обслуживания	есть нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ВНД (С, К, Г)			ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»
424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д.86**
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть /нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть			Отсутствие: - кнопки обратной связи; - знаков доступности помещения, - тактильной маркировки санузла, опорного поручня, зоны для кресла - коляски рядом с унитазом, крючков для костылей. Не соответствие: ширины дверного проема; зон раковин, кранов (отсутствие сенсорных кранов), поручней	все	Привести в соответствие Альтернативная форма обслуживания (К)	, ТР Технические решения невозможны
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	КР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			КР ТРН

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: санитарно гигиенические помещения не соответствуют для (К), так как технические решения невозможны – альтернативная форма обслуживания

I. Результаты обследования

6. Система информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»
424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д.86
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта#	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Визуальные средства	нет			Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию, текстовое табло для дублирования звуковой информации	К, О, У, Г	Приобретение и установка	ТР
Акустические средства	нет			Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие, электроакустические (звукоусиливающие) приспособления	С	Приобретение и установка	ТР
Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах отсутствуют тактильные указатели с рельефным шрифтом	С	Приобретение и установка	ТР
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Система информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____