

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 21 «Рябинушка»
с. Семёновка»



Л.А. Никитина
2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2.76

Республика Марий Эл
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 25 » января 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Рябинушка» с. Семёновка»
- 1.2. Адрес объекта: 424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семёновка, ул. Л. Толстого, д. 19 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа, 1274,5 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4066 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального -
- 1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Рябинушка» с. Семёновка»; МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семёновка, ул. Л. Толстого, д. 19 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование детей

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): движение по ул. Советская автобусом № 28, маршрутным такси № 16, 17, 18 до остановки «Больница», далее следовать по пешеходной дорожке к зданию учреждения

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 12 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
*	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, О, Г, К), ВНД (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г), ВНД (К, С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, С, Г)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С, Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, У), ВНД (К, С, Г)

Для повышения показателей доступности, необходимо дооборудование входной зоны поручнями, пандусом, наземной разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов. Оборудовать системой навигации зону путей движения внутри здания. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН. Необходимо расширить дверные проемы, дооборудовать их системой вызова помощи, недостающими поручнями, стационарным и откидным для унитаза, поручнем для раковины, перилами по периметру с/у, прочим недостающим оборудованием. Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Необходимо разместить при входе перед объектом кнопку вызова персонала, перед входом в здание разместить плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения, звуковой маяк.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
*	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г. в рамках исполнения Государственной программы (наименование документа: программы, плана)

Российской Федерации «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для всех категорий инвалидов ДП-Н (С, О, У), ДЧ-И (К, Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Ведущий специалист управления образования Аршакян Д.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист ГКУ РМЭ

«Центр социальной поддержки в г. Йошкар-Оле» Николаева Е.Г.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте

Старший воспитатель Тимошева И.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Приложение 1
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
№ 2.76 от 25.01 2019 г.

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Рябиношка»
424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семёновка, ул. Л. Толстого, д. 19 а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта		
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует вывеска с информацией об ОСИ (со шрифтом Брайля), кнопка вызова персонала	все	Привести соответствие	в ТР
Территория объекта	есть			Асфальтированное покрытие	все	Привести соответствие	в КР
Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует информационное сопровождение, поручни по пути движения	все	Привести соответствие	в ТР
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	нет						
Общие требования к зоне						Привести соответствие	в ТР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (У, О, Г, К) ВНД (С)			ТР

* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**I. Результаты обследования
2. Вход (входы) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Рябинушка»
424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семёновка, ул. Л. Толстого, д. 19 а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют: контрастное исполнение, тактильная полоса. Отсутствуют поручни	С, О	Привести в соответствие	ТР
Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К	Установка пандуса	КР
Входная площадка (перед дверью)	есть						
Дверь (входная)	есть			Отсутствует тактильная информация об объекте, уменьшить высоту порога	С, К, О, Г	Привести в соответствие	КР
Тамбур	есть						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР, КР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г) ВНД (К, С)			КР, ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
№176 от 25.01 2019 г.

I. Результаты обследования

2. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Рябинушка»
424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семёновка, ул. Л. Толстого, д. 19 а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Размеры разворотных площадок не соответствуют нормативам; Отсутствуют: указатели направления движения- входа и выхода, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовое табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, аудиовизуальные информационно-справочные системы, отсутствует зона Т 9	все	Привести в соответствие	КР, ТР
Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют поручни с двух сторон, горизонтальные завершения поручней, тактильные указатели номера этажа на поручне	С, О	Привести в соответствие	ТР
Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса	К	АФО	ТРН
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть			Ширина проема в свету менее 0,9м. Высота порога более 0,025 м. Отсутствуют фиксаторы. Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе	К, О, С	Привести в соответствие	ТР
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Отсутствие предупреждающей тактильной разметки	С	Приобретение и установка	ТР
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР, КР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, С, Г)			КР, ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
№ 76 от 25.01 20 19 г.

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Рябинушка»
424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семёновка, ул. Л. Толстого, д. 19 а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть			Имеются пороги в дверных проемах Не соответствует ширина дверных проемов. Отсутствие контрастной и рельефной поверхностей, отсутствует зона Т 9	К, О, С	Привести в соответствие	ТР
Зальная форма обслуживания	есть			2-й этаж	К	АФО	ТРН
Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть						
Кабина индивидуального обслуживания	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С, Г)			ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Рябинушка»
424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семёновка, ул. Л. Толстого, д. 19 а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть			Отсутствие: -знаков доступности помещения, -тактильной маркировки санузла, опорного поручня, зоны для кресла - коляски рядом с унитазом, крючков для костылей Не соответствие: ширины дверного проема; зоны раковины, отсутствует кнопка обратной связи	все	Привести в соответствие	КР
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	КР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			КР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
№ 276 от 25.01.2019 г.

I. Результаты обследования

6. Система информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Рябинушка» 424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семёновка, ул. Л. Толстого, д. 19 а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекте#	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Визуальные средства	нет			Отсутствуют носители информации в виде зрительно различных текстов, знаков, символов, световых сигналов текстовое табло для дублирования звуковой информации	К, О, Г, У	Привести соответствие	ТР
Акустические средства	нет			Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие, приспособления)	С,	Привести соответствие	ТР
Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом	С	Привести соответствие	ТР
Общие требования к зоне						Привести соответствие	ТР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Система информации на объекте	ВНД			ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: