



АНКЕТА  
к паспорту доступности N 49

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Суслонгерский детский сад «Аленушка»
- 1.2. Адрес объекта: 425050 Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, улица Мира, дом 1а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этаж, 1291,2 кв. метров  
часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. метров
- 1.4. Год постройки здания: 1984, последнего капитального ремонта: 2011
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019г.  
капитального 2020г.

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

- 1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Суслонгерский детский сад «Аленушка» /МДОУ «Суслонгерский детский сад «Аленушка»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 425050 Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, улица Мира, дом 1а
- 1.8. Основание для пользования объекта (оперативное управление аренда, собственность): безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):  
государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):  
Отдел образования администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 425060 Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Ленина, дом 39

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
- 2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): в учреждении
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):  
дети от 2 до 7 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития): все
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):  
60 дет./мес 80 чел./сутки (пропускная способность)

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус маршруты до пгт.Суслонгер, остановка около магазина «Пятерочка».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки около магазина «Пятерочка» прямо по ул. Победоносцева 340 м, свернуть направо по ул. Больничной пройти 300 м, свернуть налево пройти 130 м, свернуть направо пройти по ул.Мира 300 м, свернуть налево пройти 160 м.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1200 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 20 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\*  
с учетом Свода правил СП 35-101-2001

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
Все категории инвалидов	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР.
Вход (входы) в здание	ТР, КР.
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, ТРН, КР.
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР.
Санитарно-гигиенические помещения	ТР, КР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР.
Все зоны и участки	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР, ТРН.

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на карте доступности Республики Марий Эл  
согласовано заведующий Егорова Ирина Геннадьевна 89276810288

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи  
уполномоченного представителя учреждения)





УТВЕРЖДАЮ  
ГКУ РМЭ «Центр предоставления мер  
социальной поддержки населению  
в Звениговском районе РМЭ»  
Чемоданов С.П.  
30.05.2019 г.

## ПАСПОРТ доступности объекта

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Суслонгерский детский сад «Аленушка»

1.2. Адрес объекта: 425050 Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, улица Мира, дом 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этаж, 1291,2 кв. метров  
часть здания            этажей (или на            этаже),            кв. метров  
наличие прилегающего земельного участка 5641 кв. метров

1.4. Год постройки здания: 1984, последнего капитального  
ремонта: 2011

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего 2019г. капитального 2020г.

### Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «ИлСуслонгерский детский сад «Аленушка» /МДОУ «Суслонгерский детский сад «Аленушка»

1.7. Юридический адрес учреждения: 425050 Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, улица Мира, дом 1а

1.8. Основание для пользования объекта (оперативное управление, аренда, собственность): безвозмездное пользование

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 425060 Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Ленина, дом 39

### 2. Характеристика деятельности учреждения (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно):

в учреждении

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

дети от 2 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения,

слуха, умственного развития): все

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

30 дет. /мест      50 чел./сутки (пропускная способность)

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус маршруты до пгт.Суслонгер, остановка около магазина «Пятерочка».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки около магазина «Пятерочка» прямо по ул. Победоносцева 340 м, свернуть направо по ул. Больничной пройти 300 м, свернуть налево пройти 130 м, свернуть направо пройти по ул.Мира 300 м, свернуть налево пройти 160 м.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 1200 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 20 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет): нет

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида, формы обслуживания\*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения,	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
Вход (входы) в здание	ВНД
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: **о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району пгт.Суслонгер временно недоступно.**

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР.
Вход (входы) в здание	ТР, КР.
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, ТРН, КР.
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР.
Санитарно-гигиенические помещения	ТР, КР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР.
Все зоны и участки	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР, ТРН.

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2021 г.г.  
в рамках исполнения Республиканской адресной программы «Доступная среда»  
(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно условно  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): временно недоступно

4.4. Для принятия решения требуется (не требуется):  
согласование требуется  
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Республики Марий Эл, дата 20.12.2018г. <http://kartadostupnosti.ru>  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:  
анкеты (информации об объекте) от "25" января 2019 г.  
акта обследования объекта: N акта        от "25" января 2019 г.  
решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "   "     20    г.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОУ  
«Суслонгерский детский сад «Аленушка»



Егорова И.Г.  
20 19 г.

## АКТ обследования объекта

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Суслонгерский детский сад «Аленушка»

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Суслонгерский детский сад «Аленушка»

1.2. Адрес объекта: 425050 Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, улица Мира, дом 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этаж, 1291,2 кв. метров  
часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. метров  
наличие прилегающего земельного участка 5641 кв. метров

1.4. Год постройки здания: 1984, последнего капитального ремонта: 2011

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
капитального: 2019г.  
текущего: 2020г.

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Суслонгерский детский сад «Аленушка» /МДОУ «Суслонгерский детский сад «Аленушка»

1.7. Юридический адрес учреждения: 425050 Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, улица Мира, дом 1а

### 2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

Дополнительная информация: Дошкольное образование

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус маршруты до пгт.Суслонгер, остановка около магазина «Пятерочка».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки около магазина «Пятерочка» прямо по ул. Победоносцева 340 м, свернуть направо по ул. Больничной пройти 300 м, свернуть налево пройти 130 м, свернуть направо пройти по ул.Мира 300 м, свернуть налево пройти 160 м.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 1200 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 20 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:  
(да, нет): нет

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида, формы обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов, в том числе инвалиды:	ВНД
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
		номер на плане	номер фото
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1	№1
Вход (входы) в здание	ВНД	2	№2
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)	3	№3,4
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	4,5,6,7,8	№5,6
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	9,10,11, 12,13	№7,8
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	14	№9

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

**о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району и пгт.Суслонгер ВНД**

#### **4. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР.
Вход (входы) в здание	ТР, КР.
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, ТРН, КР.
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объектов)	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР.

Санитарно-гигиенические помещения	ТР, КР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР.
Все зоны и участки	ТР, индивидуальное решение с ТСП, КР, ТРН.

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2018-2021г.г.  
в рамках исполнения Республиканской адресной программы «Доступная среда»  
(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно условно  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): временно недоступно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. Другое: \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности Республики Марий Эл дата 20.12.2018г. <http://kartadostupnosti.ru>  
(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

- а) территории, прилегающей к объекту на 2 л.;
- б) входа (входов) в здание на 1 л.;
- в) путей движения в здании на 1 л.;
- г) зоны целевого назначения объекта на 2 л.;
- д) санитарно-гигиенических помещений на 2 л.;
- е) системы информации (и связи) на объекте на 0 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 15 л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): \_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы заведующий Егорова И.Г.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей группы: Чемоданов С.П.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Захарова Т.И.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Новокшанова Н.В.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

в том числе:

представители общественных

организаций инвалидов Вафина Р.З.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

представители учреждения,

расположенного на объекте \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(протокол N \_\_\_\_\_) Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**Приложение 1**  
**к акту обследования объекта**  
**к паспорту доступности объекта**  
**№ 79 от 25 января 20\_\_ г.**

**I. Результаты обследования**

**1. Территория, прилегающая к зданию (участка)**

**МДОУ «Суслонгерский детский сад «Аленушка»**

**425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, улица Мира, дом 1а**

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть	2	№9	1.Наличие лестницы 2.Отсутствие поручней с двух сторон 3.Не оборудован доступными элементами информации об объекте 4.Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой 5.Отсутствие тактильных полос перед открыт. лестн.	1. Все 2. Все 3. Все 4. С 5. С	1.Дублировать лестницу пандусами или подъемными устройствами 2.Оборудовать лестницу поручнями с двух сторон 3.Оборудовать доступными элементами информации об объекте 4.Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой 5.Нанесение тактильных полос перед открытой лестницей	1.Индивидуальное решение с ТСР 2. ТР 3. ТР 4. ТР 5. ТР
Путь (пути) движения на территории	есть	15	№10	1.Отсутствие тактильных средств на пешеходных путях 2. Отсутствие информационных щитов	1.С 2. Все	1. Оборудовать тактильными средствами на пешеходных путях 2. Установка информационных щитов	1. КР 2. ТР
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	нет			нет	нет		
Общие				1.Отсутствие	1. Все	1.Устранение	1. КР

требования к зоне				беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию; 2.Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН.	2. Все	беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию; 2.Установка информационной поддержки на всех путях движения МГН	2.ТР
-------------------	--	--	--	--	--------	--	------

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД	1	№9,10,11	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД



## I. Результаты обследования

### 2. Вход (входы) в здание

МДОУ «Суслонгерский детский сад «Аленушка»

425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, улица Мира, дом 1а

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимость для инвалидов (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть	16	№11	1.Отсутствие поручней дополнительных разделительных с двух сторон с завершающими частями длиннее на 0,3м	1.Все	1.Установка поручней дополнительных разделительных с двух сторон с завершающими частями длиннее на 0,3м	1.ТР
Пандус (наружный)	нет			1.Отсутствие пандуса	1.К	1.Установка пандуса	1. КР
Входная площадка (перед дверью)	есть	17	№11	1.Отсутствие подогрева площадки	1.Все	1.Установить подогрев площадки	1. ТР
Дверь (входная)	есть	2	№2	1.Отсутствие кнопки вызова 2.Отсутствие приборов и устройств (для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, кнопки различных аппаратов); 3.Полотно двери не соответствует	1.Все 2.Все 3.К,О,С	1.Установка кнопки вызова 2.Установка приборов и устройств для открывания и закрывания дверей 3.Замена двери	1. ТР 2. ТР 3. КР
Тамбур	есть	18	№12	1.Несоответствие покрытия пола (допускают скольжение при намокании)	1.Все	1.Замена покрытия пола (твердое не допускающ	1.КР

						ее скольжение	
Общие требования к зоне				1.Не соответствует требованиям (вход не приспособлен для МГН)	1.Все	1.Приспосо бить, как минимум один вход для МГН	1.КР

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к <b>пункту 3.4</b> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <b>пункту 4.1</b> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Вход в здание	ВНД	2	№2,11,12	ТР, КР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

**Приложение 3**  
**к акту обследования объекта**  
**к паспорту доступности объекта**  
**№79 от 25 января 2019 г.**

**I. Результаты обследования**

**3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)**

**МДОУ «Суслонгерский детский сад «Аленушка»**

**425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, улица Мира, дом 1а**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значение для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	19	№3,4	1.Отсутствие приборов и устройств (для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны и тд).	1.Все	1.Установка приборов и устройств (для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны и т.д.)	1. ТР
Лестница (внутри здания)	есть	20	№3	1.Отсутствие поручней с завершающими частями длиннее на 0,3м 2.Отсутствие тактильных пиктограмм	1.Все 2.Все	1. Установка поручней с завершающими частями длиннее на 0,3м 2.Установка тактильных пиктограмм	1. ТР 2. ТР
Пандус (внутри здания)	нет						
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть		№4	1.Отсутствие легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м. от пола горизонтальных поручней для	1.Все 2. Все 3. К,О,С	1. Установка легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м. от пола	1.ТР 2.ТР 3.КР



				открывания и закрывания дверей (Отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м. от пола) 2.Отсутствие информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки 3. Полотно двери и ширина дверного проема не соответствует (отсутствие прозрачности двери)		горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей Установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9м. от пола 2.Установка информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки 3.Замена двери	
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	21	№13	1.Проектное решение здания не обеспечивает безопасность МГН всех категорий (наличие открытой металлической лестницы) 2.Отсутствие пожаробезопасной зоны (отсутствие дверей противопожарных samozакрывающихся с уплотнителями, противопожарная зона задымляемая)	1.Все 2.Все	1.- 2.Установка дверей противопожарных samozакрывающихся с уплотнителями	1. ТРН 2.КР
Общие требования к зоне			№2,3,4	1.Не оборудовано предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом)	1.С	1.Установка предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом)	1.ТР

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Пути движения внутри здания	ВНД (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)	3	№2,3,4,13	ТР, КР, ТРН

---

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О,Г,У), ВНД (К,С)

**Приложение 4**  
**к акту обследования объекта**  
**к паспорту доступности объекта**  
**№ 79 от 25 января 2019 г.**

**Результаты обследования**

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

**МДОУ «Суслонгерский детский сад «Аленушка»**

**425050 , Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, улица Мира, дом 1а**  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть	22	№14	1.Ширина дверного проема не соответствует 2. Пороги и перепады высот в дверном проеме выше нормы	1.К 2.К	1. Расширение дверного проема и замена двери 2. Устранение порогов и перепадов высот в дверных проемах	1. КР 2.ТР
Зальная форма обслуживания	есть	23	№15	1.Отсутствие вмонтированной системы индивидуального прослушивания 2.Отсутствие мест для лиц с дефектами слуха	1.С, Г 2.Г	1.Установка вмонтированной системы индивидуального прослушивания 2.Обустройство мест для лиц с дефектами слуха (оборудование специальными персональными приборами усиления звука, применение индивидуальных беспроводных устройств и тд)	1.Индивидуальное решение с ТСП 2.Индивидуальное решение с ТСП
Прилавочная форма обслуживания	нет			нет			
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет			
Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет			
Общие			№14	1.Отсутствие	1.Все	1.Установка	1.ТР



требования к зоне				информирующих обозначений, рядом с дверью, дублирующиеся рельефными знаками 2.Отсутствие универсальных мест целевого назначения	2.Все	информирующих обозначений, рядом с дверью, дублирующиеся рельефными знаками 2.Обустройство универсальных мест целевого назначения	2.КР
-------------------	--	--	--	--	-------	--	------

### Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	22,23	№14,15	ТР, КР, индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

### Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значение для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Место приложения труда	нет						

### Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <b>пункту 3.4</b> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <b>пункту 4.1</b> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значение для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Жилые помещения	нет						

### Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <b>пункту 3.4</b> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <b>пункту 4.1</b> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Приложение 5**  
**к акту обследования объекта**  
**к паспорту доступности объекта**  
**№ 79 от 25 января 2019 г.**

**I. Результаты обследования**

**5. Санитарно-гигиенические помещения**

**МДОУ «Суслонгерский детский сад «Аленушка»**

**425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, улица Мира, дом 1а**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	содержан ие	виды работ
Туалетная комната	есть	9,10	№7,8	1. Не оборудовано аварийным освещением и двусторонней связью с диспетчером или дежурным или кнопкой вызова 2. Отсутствие универсальной кабинки	1. Все 2. Все	1. Установка аварийного освещения и двусторонней связью с дежурным или кнопкой вызова 2. Установка универсальной кабинки	1. ТР 2. КР
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне			№7,8	1. Отсутствие поручней, штанг, поворотных и откидных сидений; 2. Отсутствие информационных обозначений и дублирование рельефными знаками; 3. Отсутствие водопроводных кранов рычажного или нажимного действия	1. Все 2. Все 3. Все	1. Установка поручней. штанг, поворотных и откидных сидений 2. Установка информационных обозначений и дублирование рельефными знаками; 3. Установка водопроводных кранов рычажного или нажимного действия	1. ТР 2. ТР 3. КР

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	9,10	№7,8	ТР, КР.

---

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД



**Приложение 6**  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
N 79 от 25 января 2019 г.

**I. Результаты обследования**

**6. Система информации на объекте**

МДОУ «Суслонгерский детский сад «Аленушка»

425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, улица Мира, дом 1а  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть /нет	номер на плане	номер фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	содержа ние	виды работ
Визуальные средства	нет			1.Отсутствие визуальных средств	1.Все	1.Установка визуальных средств	1.ТР
Акустические средства	нет			1.Отсутствие акустических средств	1.Все	1.Установка акустически х средств	1.Индивиду альное решение с ТСР
Тактильные средства	нет			1.Отсутствие тактильных средств	1.Все	1.Установка тактильных средств	1.КР
Общие требования к зоне				1.Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства	1.Все	1.Установка визуальных акустически х, тактильных средств	1.КР

**II. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Система информации на объекте	ВНД			ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)  
АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД**

1	2	3	4	Плановые работы		Ожидае мый результат (по состояни ю доступн ости) <***>	Финансировани е		Ответств енный исполни тель, соиспол нители	Дата текуще го контро ля
				содержание работ <*>	вид <***> работ		объем, тыс. рублей	источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Суслонгерский детский сад "Аленушка"»	425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Мира, д. 1а		1. Дублировать лестницу пандусами или подъемными устройствами 2. Оборудовать лестницу поручнями с двух сторон 3. Оборудовать доступными элементами информации об объекте 4. Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой 5. Нанесение тактильных полос перед открытой лестницей 6. Оборудовать тактильными средствами на пешеходных путях 7. Установка информационных щитов 8. Устранение беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию;	ТР, КР, ТРН, Индивидуальное решение с ТСП	ДУ				

				<div>9. Установка информационной поддержки на всех путях движения МГН</div> <div>10. Установка поручней дополнительных разделительных с двух сторон с завершающими частями длиннее на 0,3м</div> <div>11. Установка пандуса</div> <div>12. Установить подогрев площадки</div> <div>13. Установка кнопки вызова</div> <div>14. Установка приборов и устройств для открывания и закрывания дверей</div> <div>15. Замена двери</div> <div>16. Замена покрытия пола (твердое не допускающее скольжение</div> <div>17. Приспособить, как минимум один вход для МГН</div> <div>18. Установка приборов и устройств (для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны и т.д.)</div> <div>19. Установка поручней с завершающими частями длиннее на 0,3м</div> <div>20. Установка тактильных пиктограмм</div> <div>21. Установка легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м. от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей</div> <div>установка смотровой панели</div>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



			<p>на высоте 0,3-0,9м. от пола</p> <p>22.Установка информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки</p> <p>23.Замена двери</p> <p>24.Установка дверей противопожарных samozакрывающихся с уплотнителями</p> <p>25. Расширение дверного проема и замена двери</p> <p>26. Устранение порогов и перепадов высот в дверных проемах</p> <p>27.Установка вмонтированной системы индивидуального прослушивания</p> <p>28.Обустройство мест для лиц с дефектами слуха (оборудование специальными персональными приборами усиления звука, применение индивидуальных беспроводных устройств и тд)</p> <p>29.Установка информирующих обозначений, рядом с дверью, дублирующиеся рельефными знаками</p> <p>30.Обустройство универсальных мест целевого назначения</p> <p>31.Установка аварийного освещения и двусторонней связью с дежурным или кнопкой вызова</p> <p>32.Установка универсальной кабинки</p> <p>33.Установка поручней. штанг, поворотных и откидных сидений</p> <p>34.Установка информационных обозначений и</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				дублирование рельефными знаками; 35.Установка водопроводных кранов рычажного или нажимного действия 36.Установка визуальных средств 37.Установка акустических средств 38.Установка тактильных средств 39.Установка визуальных акустических, тактильных средств						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Примечание. Структура (разделы) республиканской адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры.

-----

<\*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" паспорта доступности объекта.

<\*> Указывается вид работы:

ТР - текущий ремонт;

ПСД - подготовка проектно-сметной документации;

Стр - строительство;

КР - капитальный ремонт;

Рек - реконструкция;

Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

*Постановление Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2014 N 294 (ред. от 05.05.2016) "О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры" (вместе с "Порядком проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры", "Реестром объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения", "Информацией об объекте социальной инфраструктуры", "Паспортом доступности объекта", "Актом обследования объекта", "Республиканской адресной программой (планом) адаптации объектов и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения") {КонсультантПлюс}*