УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ Звениговский
детский сад «Звездочка»
И.М.Рыбакова
"06" 07 20 18 г.

АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Звездочка»

1.2. Адрес объекта:
425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул. Гагарина, д.53.

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание **2** этажей, 831,83 кв. метров,
наличие земельного участка **4280** кв. метров

1.4. Год постройки здания: **1966г.** , последнего капитального ремонта: нет _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - по мере финансирования, капитального – по мере финансирования

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу):
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Звездочка» / МДОУ Звенигвский детский сад «Звездочка»

1.7. Юридический адрес учреждения: **425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Гагарина, д.53.**

1.8. Основание для пользования объекта (оперативное управление, аренда, собственность): **безвозмездное пользование**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Отдел образования администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 39

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): **образование** .

2.2. Виды оказываемых услуг: **Дошкольное образование**

2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): **в учреждении**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети с 2 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития):
-

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): **120 дет./мест / 150 чел./сутки (пропускная способность)**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-

инвалида (да, нет): _____нет_____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и
других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту)___нет___

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: ___150 м____

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта __100м__

3.2.2. Время движения (пешком) __**3**___**-** минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: __нет___

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет):_**нет**___

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет):__нет__

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)- нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): ___нет_____

3.3. Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> с учетом Свода правил СП 35-101-2001

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
Все категории инвалидов	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
Вход (входы) в здание	ТР
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, КР, ТРН

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР
Санитарно-гигиенические помещения	ТР, ТРН
Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
Все зоны и участки	ТР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на карте доступности Республики Марий Эл согласовано
Заведующий МДОУ Звениговский детский сад «Звездочка» И.М.Рыбакова
89177062212

УТВЕРЖДАЮ
ГКУ РМЭ "Центр предоставления мер
социальной поддержки населению
в Звениговском районе РМЭ
Чемоданов С.П.
"__" _____ 201 г.

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА №

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Звездочка»**

1.2. Адрес объекта: **425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Гагарина, д.53.**

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание ____**2**____ этажей, __**831,83**____ кв. метров
часть здания ____-____ этажей (или на ____-____ этаже), ____-____ кв. метров
наличие прилегающего земельного участка __**4280**____ кв. метров

1.4. Год постройки здания: ____**1966**____, последнего капитального ремонта _____-_____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего по мере финансирования, капитального по мере финансирования

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Звездочка» / МДОУ Звениговский детский сад «Звездочка»**

1.7. Юридический адрес учреждения:
425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул. Гагарина, д.53.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **безвозмездное пользование**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная ____**государственная**____

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): ____**муниципальная**____

1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Отдел образования администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 39

2. Характеристика деятельности учреждения
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **Дошкольное образование**

2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): **в учреждении**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети с 2 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития):_____-_____

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):
120 дет./мест / 150чел./сутки (пропускная способность)

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **150м**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **100** метров

3.2.2. Время движения (пешком): **3** минуты

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет) - **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалида, формы обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения,	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
Вход (входы) в здание	ДУ

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

<**> Указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:
о состоянии доступности ОСИ: **по Звениговскому району г. Звенигово ВНД**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
Вход (входы) в здание	ТР
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, КР,ТРН
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР
Санитарно-гигиенические помещения	ТР, ТРН
Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
Все зоны и участки	ТР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _2018-2020__ в рамках исполнения
_____адресной программы "Доступная среда_____
(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ____ДУ_____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
_____

4.4. Для принятия решения требуется (не требуется): согласование требуется _____
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____нет_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Республики Марий Эл, дата ___да_____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкеты (информации об объекте) от "___" _____

акта обследования объекта: акта _____ от "___" _____

решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "___" _____

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий _МДОУ Звениговский
детский сад «Звездочка»
_____И.М.Рыбакова
"__"_____201__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Звездочка»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Звездочка»**

1.2. Адрес объекта: **425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул. Гагарина, д.53.**

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание __**2**__ этажей, __**831,83**_____ кв. метров
часть здания ___-_ этажей (или на ___-___ этаже), __-___ кв. метров
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) __**4280**____ кв. метров

1.4. Год постройки здания: __**1966** год _____, последнего капитального ремонта: _____-_____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
капитального: __по мере финансирования__
текущего: ____по мере финансирования__

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский сад «Звездочка» / МДОУ Звениговский детский сад «Звездочка»**

1.7. Юридический адрес учреждения: **425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул. Гагарина, д.53.**

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

Дополнительная информация: **Дошкольное образование**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
_____-_____
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**150м**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: ___**100**____ метров

3.2.2. Время движения (пешком): ___**3**___ минуты

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): __**нет**__

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): ___**нет**_____

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): _____**нет**_____

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): **Есть продольный уклон пути движения для проезда МГН- не превышает 5 %, поперечный уклон- 1-2%,**

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): _____**нет**_____

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов, форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов,	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
		номер на плане	номер фото
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		1,2,3,4
Вход (входы) в здание	ДУ		5,7,9,10,11,25
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД		13,14,15, 16
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		17,18,19, 20
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		21,22,23, 24
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		-
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: **о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району и г. Звенигово ВНД**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	2
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
Вход (входы) в здание	ТР
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, КР,ТРН
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объектов)	ТР
Санитарно-гигиенические помещения	ТР,ТНР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
Все зоны и участки	КР, ТРН

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: __**2018-2020 год**_____
в рамках исполнения____адресной программы «Доступная среда»_____

(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____**ДУ**_____
_____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____**требуется**_____
_____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **требуется**_____ _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: _**требуется** _____ _____

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):
_____**требуется**_____

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов:

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов:
требуется

4.4.6. Другое: **НЕТ**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности Республики Марий Эл **да**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Результаты обследования:
а) территории, прилегающей к объекту, на _1_____ л.;
б) входа (входов) в здание на _____2___ л.;
в) путей движения в здании на ___2_____ л.;
г) планы целевого назначения объекта на ____2__ л.;
д) санитарно-гигиенических помещений на ___1__ л.;
е) системы информации (и связи) на объекте на __1__ л.

Результаты фотофиксации на объекте на ___6_ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на _2_____ л.
Другие (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____

Руководитель рабочей группы Заведующий _____ И.М. Рыбакова
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы: Чемоданов С.П. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Григорьев Д.Г. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Новокшанова Н.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Представители учреждения, расположенного на объекте _____ _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Управленческое решение согласовано "___"_____ 20___ г.
Протокол № ____) Комиссией (название) _____

Председатель
Винтовской МО ВОС Р.З. Валеева

Приложение 1
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N 1 от 06.07. 2018 года.

I. Результаты обследования
1. Территория, прилегающая к зданию (участка)
МДОУ Звениговский детский сад «Звездочка»
425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул. Гагарина, д.53

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть		1,2,3	Не оборудовано доступными элементами информации	все	Текущий ремонт	Оборудовать доступными элементами информации
Путь (пути) движения на территории	есть		1,2,3	Отсутствие тактильных средств на пешеходных путях	С	Текущий ремонт	Оборудовать тактильными средствами на пешеходных путях
Лестница (наружная)	нет		нет	нет	нет		
Пандус (наружный)	нет		нет	нет	нет		
Автостоянка и парковка	нет		нет	нет	нет		
Общие требования к зоне				Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН.	все	Текущий ремонт	Установка информационной поддержки на всех путях движения МГН.

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территории, прилегающей к зданию	ВНД		1-4	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Оборудовать информационной поддержкой на всех путях

Приложение 2
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N 1 от 06.07. 2018 года.

I. Результаты обследования
МДОУ Звениговский детский сад «Звездочка»
425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул. Гагарина, д.53.

2. Вход (входы) в здание

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/ нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	нет			нет			
Пандус (наружный)	нет			нет			
Входная площадка (перед дверью)	нет			нет			
Дверь (входная)	есть		5,7,9,10, 11,25	Отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола, отсутствие прозрачности двери	Все	Текущий ремонт	Замена двери
Тамбур	есть		6,8	Не соответствие покрытие пола (допускают скольжение при намокании);	Все	Текущий ремонт	Замена покрытия пола;
Общие требования к зоне			25	Соответствует требованиям (один вход приспособленный для МГН, установлена кнопка вызова)	все	Текущий ремонт,	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Входа (входов) в здание	**ДУ**		5,7,9,10, 11,25	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установка поручни дополнительных разделительных, установка маркировочных линий на ступенях, установка кнопки вызова, установка скатной крыши, установка подогрева площадки установка приборов и устройств для открывания и закрывания дверей, установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола, оборудовать выключателями и розетками на высоте 0,8 м от уровня пола

Приложение 3
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N 1 от 06.07. 2018 года.
I. Результаты обследования

3. Путь (пути) движения внутри здания
(в том числе пути эвакуации)
МДОУ Звениговский детский сад «Звездочка»
425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул.Гагарина, д.53.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/ нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6,8	Отсутствие легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола приборов и устройств для открывания и закрывания дверей	все	Текущий ремонт	Установка легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола приборов и устройств для открывания и закрывания дверей
Лестница (внутри здания)	есть		13,14	Отсутствие рельефных обозначений этажей; Отсутствие ребра ступени с закругленным радиусом.	все О,С	Текущий ремонт	Установка рельефных обозначений этажей, Ремонт ступеней
Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
Дверь	есть		16,19	Отсутствие легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола отсутствие информационного	Все	Текущий ремонт	Установка управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола отсутствие

				обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки; Полотна двери не соответствуют	К К, О, С	Капитальный ремонт	информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки; Замена двери
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть		6,8,12	Не соответствуют. Здание не обеспечивает безопасность всех категорий инвалидов (наличие лестниц, дверь без фиксации)	все	ТРН	Установка съёмных пандусов на лестницу, установка дверей с фиксатором
Общие требования к зоне				Отсутствие предупредительной информации о препядствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация)	С	Текущий ремонт	Установка предупредительной информации о препядствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация)

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации	**ВНД**			Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТРН

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установка управляемых и легкодоступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола отсутствие информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки и установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола

Приложение 4
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N 1 от 06.07. 2018 года.

Результаты обследования
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
МДОУ Звениговский детский сад «Звездочка»
425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул. Гагарина, д.53

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть		17,18	Пороги и перепады высот в дверном проеме выше нормы	К	Текущий ремонт	Устранение порогов и перепадов
Зальная форма обслуживания	есть		20	Отсутствие вмонтированной системы индивидуального прослушивания; Отсутствие мест для лиц с дефектами слуха	С,Г Г	Текущий ремонт	Установка вмонтированной системы индивидуального прослушивания Обустройство мест для лиц с дефектами слуха (оборудование специальными персональными приборами усиления звука, применение индивидуальных беспроводных устройств итд)
Прилавочная форма обслуживания	нет			Нет			
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			Нет			
Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет			
Общие требования к зоне				Отсутствие информирующих обозначений помещений рельефными знаками.	все	Текущий ремонт	Установка информирующих обозначений помещений

							рельефными знаками.

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта	ВНД			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к заключению: установка ковровых покрытий, установка нужной освещенности, установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола, установка вмонтированной системы индивидуального прослушивания, установка информирующих обозначений помещений рельефными знаками.

Приложение 4
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N 1 от 06.07. 2018 года.

Результаты обследования
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Место приложения труда							

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N 1 от 06.07. 2018 года.

Результаты обследования
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Жилые помещения	НЕТ						

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N 1 от 06.07. 2018 года.

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

МДОУ Звениговский детский сад «Звездочка»

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул. Гагарина, д.53.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/ нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть		21-24	Отсутствие универсальной кабинки; Не оборудовано двухсторонней связью с дежурным; Отсутствие аварийного освещения	К все	Техническое решение не возможно Текущий ремонт	Оборудование двухсторонней связью с дежурным, оборудование аварийным освещением
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне				Отсутствие информационных обозначений, отсутствие выключателей и розеток на высоте 0,8м, отсутствие поворотно-откидных сидений, штанг, поручней, отсутствие рельефных знаков	все	Текущий ремонт	Оборудовать информационным обозначением, выключателем и розетками на высоте 0,8м, установка поворотно-откидных сидений, штанг, поручней, установка рельефных знаков

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			Текущий ремонт,ТРН

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: оборудовать информационным обозначением, выключателем и розетками на высоте 0,8м, поворотно- откидными сидениями, рельефными знаками.

Приложение 6
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N 1 от 06.07. 2018 года.

I. Результаты обследования
6. Система информации на объекте
МДОУ Звениговский детский сад «Звездочка»
425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул.Гагарина, д.53

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Визуальные средства	Нет			отсутствие визуальных средств	все	Текущий ремонт	установка визуальных средств
Акустические средства	Нет			отсутствие акустических средств	все	Текущий ремонт	установка акустических средства
Тактильные средства	Нет			отсутствие тактильных средств	все	Текущий ремонт	Установка тактильных средства
Общие требования к зоне	нет			Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства	все	Текущий ремонт	Установка визуальных, акустических, тактильных средства

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Системы информации на объекте	**ВНД**			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установить Визуальные средства, установить Акустические средства, установить Тактильные средства.

Приложение 4
к Порядку
проведения паспортизации объектов
социальной инфраструктуры

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)
АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД**

	Наименование объекта и учреждения, расположенного на объекте	Адрес объекта	Номер паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***>	Финансирование	
				содержание работ <*>	вид <**> работ		объем, тыс. рублей	источник
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад "Звездочка"	425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, Г.Звенигово, ул. Гагарина, д.53		Текущий ремонт, капитальный ремонт	Замена двери, установка поручней, оснащение информационным обозначением	ДУ		

Примечание. Структура (разделы) республиканской адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры.

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" паспорта доступности объекта.

<**> Указывается вид работы:

ТР - текущий ремонт;

ПСД - подготовка проектно-сметной документации;

Стр - строительство;

КР - капитальный ремонт;

Рек - реконструкция;

Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).