



АНКЕТА  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта:  
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Кораблик»
- 1.2. Адрес объекта:  
425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная д.14 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажей, 1302,4 кв. метров,  
наличие земельного участка 7714,6 кв. метров
- 1.4. Год постройки здания: 1979 г., последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2018 г.  
капитального нет.

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

- 1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу):  
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Кораблик» / МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная д.14 а
- 1.8. Основание для пользования объекта (оперативное управление, аренда, собственность):  
безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):  
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):  
Отдел образования администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 39

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): в учреждении
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 1,5 до 7 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития):
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 150 дет./мест / 300 чел./сутки (пропускная способность)
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-




Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, КР
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР
Санитарно-гигиенические помещения	ТР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
Все зоны и участки	ТР

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на карте доступности Республики Марий Эл согласовано  
 Заведующий МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик» С.М. Семёнова  
 89093668738

---





УТВЕРЖДАЮ  
ГКУ РМЭ "Центр предоставления мер  
социальной поддержки населению  
в Звениговском районе РМЭ  
Чемоданов С.П.  
"10" октября 2018 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Кораблик»
- 1.2. Адрес объекта: 425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная д.14 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажей, 1302,4 кв. метров  
часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. метров  
наличие прилегающего земельного участка 7714,6 кв. метров
- 1.4. Год постройки здания: 1979, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего 2018 г., капитального -

### Сведения об учреждении, расположенном на объекте

- 1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу):  
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Кораблик» / МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик»
- 1.7. Юридический адрес учреждения:  
425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная д. 14а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная государственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):  
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):  
Отдел образования администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 39

### 2. Характеристика деятельности учреждения (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): в учреждении
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 1,5 до 7 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития): -

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

150 дет./мест / 300чел./сутки (пропускная способность)

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту): нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 6 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): Есть продольный уклон пути движения для проезда МГН- не превышает 7 %, поперечный уклон- 2-3%, пешеходных путей нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалида, формы обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения,	ДУ
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
с нарушениями зрения	Б
с нарушениями слуха	Б
с нарушениями умственного развития	Б

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В

Вход (входы) в здание	ДУ
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-В
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<\*> Указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

**о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району г. Звенигово ВНД**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
Вход (входы) в здание	КР
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, КР
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР
Санитарно-гигиенические помещения	КР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
Все зоны и участки	ТР

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2020 в рамках исполнения  
адресной программы "Доступная среда"

(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  
ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется (не требуется): согласование

требуется

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  
НЕТ

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Республики Марий Эл, дата  
ДА  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:  
анкеты (информации об объекте) от " " \_\_\_\_\_  
акта обследования объекта: акта \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_  
решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования  
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных  
групп населения от " " \_\_\_\_\_



Объект  
гаец  
дат

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОУ Звениговский  
детский сад «Кораблик»  
С.М. Семёнова  
2018 г.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Кораблик»

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Кораблик»

1.2. Адрес объекта: 425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная д. 14а

1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажей, 1302,4 кв. метров  
часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. метров  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 7714,6 кв. метров

1.4. Год постройки здания: 1979 год, последнего капитального  
ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

капитального: -

текущего: 2018 года

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Кораблик» / МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик»

1.7. Юридический адрес учреждения: 425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная д. 14а

### 2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

Дополнительная информация: Дошкольное образование

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
-

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

НЕТ

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 6 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): НЕТ

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): НЕТ

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): НЕТ

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): Есть продольный уклон пути движения для проезда МГН- не превышает 7 %, поперечный уклон- 2-3%, пешеходных путей нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): НЕТ

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов, форма обслуживания



Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов,	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
		номер на плане	номер фото
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		
Вход (входы) в здание	ВНД		
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД		
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: **о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району и г. Звенигово ВНД**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	2
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
Вход (входы) в здание	ТР
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, КР
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объектов)	ТР
Санитарно-гигиенические помещения	ТР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
Все зоны и участки	ТР

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2018-2020 год  
в рамках исполнения адресной программы «Доступная среда»

(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. Другое: НЕТ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается НЕТ

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности  
Республики Марий Эл ДА  
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

- а) территории, прилегающей к объекту, на \_\_\_\_\_ л.;
- б) входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.;
- в) путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.;
- г) зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.;
- д) санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.;
- е) системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к  
объекту): \_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы Заведующий Семёнова С.М.

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены

рабочей группы: Чемоданов С.П.

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Григорьев Д.Г.

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Новокшанова Н.В.

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

представители учреждения,

расположенного на объекте завед. Жауинова Л.И.

(должность, Ф.И.О.)

Завед.  
(подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(протокол N \_\_\_\_\_) Комиссией (название) \_\_\_\_\_

### I. Результаты обследования

#### 1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

##### МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик»

**425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, Г. Звенигово, ул. Школьная д.14а**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	содержа ние	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть	54, 53, 39, 38,37	54, 53, 39, 38,37	Не оборудовано доступными элементами информации	все	Текущий ремонт, капитальн ый ремонт	Оборудовать доступными элементами информации
Путь (пути) движения на территории	есть	54, 53, 39, 38,37, 40,49,50	54, 53, 39, 38,37, 40,49,50	Отсутствие тактильных средств на пешеходных путях	С	Текущий ремонт	Оборудовать тактильными средствами на пешеходных путях
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет			нет	нет		
Автостоянка и парковка	нет						
Общие требования к зоне				Отсутствие беспрепятственн ого и удобного передвижение МГН по участку к зданию; Отсутствие информационно й поддержки на всех путях движения МГН.	все	Текущий ремонт, капитальн ый ремонт	Устранение беспрепятственного и удобного передвижение МГН по участку к зданию; Установка информационной поддержки на всех путях движения МГН.

### II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территории, прилегающей к	ВНД		54, 53,	Текущий ремонт



зданию			39, 38,37, 40,49,50	
--------	--	--	---------------------------	--

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Оборудовать информационной поддержкой на всех путях движения МНГ

**I. Результаты обследования**  
**МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик»**  
**425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 14а**

**2. Вход (входы) в здание**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть	37	37	Отсутствие поручней дополнительных разделительных, отсутствие маркировочных линий на ступенях	Все  С	Текущий ремонт  текущий ремонт	Установка поручней дополнительных разделительных  Установка маркировочных линий на ступенях,
Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса  отсутствие на скатной крыши задержки снега	Все  К	Текущий ремонт  Текущий ремонт	Установка пандуса  Установка на скатной крыши задержки снега
Входная площадка (перед дверью)	есть	37, 38	37, 38	Отсутствие подогрева площадки	все	Текущий ремонт	Установка подогрева площадки
Дверь (входная)	есть	34, 35, 36	34, 35, 36	Отсутствие контрольных устройств на входе;  Отсутствие приборов и устройств для открывания и закрывания дверей;  Отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола;	Все    К	Текущий ремонт    Текущий ремонт	Отсутствие контрольных устройств на входе;  Установка приборов и устройств для открывания и закрывания дверей;  Установка кнопки вызова;  Установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола;

				Отсутствие прозрачности двери	К, О, С	Текущий ремонт	Замена двери
Тамбур	есть	21	21	Не соответствие покрытие пола (допускают скольжение при намокании);  Отсутствие дренажных и водосборных решеток	Все	Текущий ремонт	Замена покрытия пола;  Установка дренажных и водосборных решеток
Общие требования к зоне				Не соответствует требованиям	все	Текущий ремонт	

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	<b>ВНД</b>	34, 35, 36, 37, 38	34, 35, 36, 37, 38	Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установка пандуса, установка маркировочных линий на ступенях, установка кнопки вызова, установка скатной крыши, установка подогрева площадки установка приборов и устройств для открывания и закрывания дверей, установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола, оборудовать выключателями и розетками на высоте 0,8 м от уровня пола

**3. Путь (пути) движения внутри здания  
(в том числе пути эвакуации)**

**МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик»  
425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 14а**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	21	21	Отсутствие легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола приборов и устройств для открывания и закрывания дверей	все	Текущий ремонт	Установка легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола приборов и устройств для открывания и закрывания дверей
Лестница (внутри здания)	есть	15,16	15, 16	Отсутствие рельефных обозначений этажей;  Отсутствие ребра ступени с закругленным радиусом.  Отсутствие поручней с завершающими частями длина на 0,3 м.	все  О,С  все	Текущий ремонт   Текущий ремонт	Установка рельефных обозначений этажей,  Ремонт ступеней  Установка поручней с завершающими частями длина на 0,3 м.
Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
Дверь	есть	34,21	34, 21	Отсутствие легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-	Все	Текущий ремонт	Установка легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей отсутствие смотровой



				0,9м от пола отсутствие информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки;  Пороги и перепады выше нормы; Отсутствие прозрачности двери	К К, О, С	капитальный ремонт	панели на высоте 0,3-0,9м от пола отсутствие информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки; Устранение порогов и перепадов; Замена двери
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13, 14	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13, 14, 41, 42, 46, 51,	Не соответствуют. Здание не обеспечивает безопасность всех категорий инвалидов (наличие порогов, открытая металлическая наружная лестница, дверь без фиксации)	все	Капитальный ремонт	Устранение порогов, увеличение дверных проемов, обустройство наружной металлической лестницы, установка дверей с фиксатором
Общие требования к зоне				Отсутствие предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация)	С	Текущий ремонт	Установка предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация)

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	1, 2, 3, 4, 18, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33	1, 2, 3, 4, 18, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33	Текущий ремонт, Капитальный ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установка управляемых и легкодоступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола отсутствие информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки и установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола

**Результаты обследования**  
**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик»**  
**425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 14а**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	нет			нет			
Зальная форма обслуживания	нет			нет			
Прилавочная форма обслуживания	нет			нет			
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет			
Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет			
Общие требования к зоне				Отсутствие информирующих обозначений помещений рельефными знаками.	все	Текущий ремонт	Установка информирующих обозначений помещений рельефными знаками.

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
<b>Зоны целевого назначения</b>	ВНД			Текущий ремонт

здания (целевого посещения объекта)				
-------------------------------------	--	--	--	--

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания  
 Комментарий к заключению: установка ковровых покрытий, установка нужной освещенности, установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола, установка вмонтированной системы индивидуального прослушивания, установка информизирующих обозначений помещений рельефными знаками,

**Результаты обследования**  
**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Место приложения труда	нет						

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**Результаты обследования**  
**4. Зона целевого назначения здания (целевого**  
**посещения объекта)**

**Вариант III - жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Жилые помещения	НЕТ						

**Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования

**5. Санитарно-гигиенические помещения**

**МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик»**

**425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная д.14а**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть	18, 19, 20	18, 19, 20	Отсутствие универсальной кабинки;  Не оборудовано двухсторонней связью с дежурным;  Отсутствие аварийного освещения	К   Все	Техническое решение не возможно  Текущий ремонт	Оборудовать двухсторонней связью с дежурным и поручнями
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне				Отсутствие информационных обозначений, отсутствие выключателей и розеток на высоте 0,8м, нет поворотных откидных сидений, отсутствие рельефного знака	Все	Текущий ремонт	Оборудовать информационным обозначением, выключателем и розетками на высоте 0,8м, поворотными откидными сидениями, рельефными знаками

**II. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенических	ВНД			Текущий ремонт

<b>помещений</b>				
------------------	--	--	--	--

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: оборудовать информационным обозначением, выключателем и розетками на высоте 0,8м, поворотными- откидными сидениями, рельефными знаками.

I. Результаты обследования  
6. Система информации на объекте

**МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик»**  
**425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная, д.14а**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Визуальные средства	Нет			отсутствие визуальных средств	все	Текущий ремонт	установка визуальных средств
Акустические средства	Нет			отсутствие акустических средств	все	Текущий ремонт	установка акустических средства
Тактильные средства	Нет			отсутствие тактильных средств	все	Текущий ремонт	Установка тактильных средства
Общие требования к зоне	нет			Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства	все	Текущий ремонт	Установка визуальных, акустических, тактильных средства

**II. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	<b>ВНД</b>			Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установить Визуальные средства, установить Акустические средства, установить Тактильные средства.



**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)  
АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ \_\_\_\_\_ НА \_\_\_\_\_ ГОД**

1	2	3	4	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***>	Финансирование	
				содержание работ <*>	вид <*> работ		объем, тыс. рублей	источник
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кожласолинский детский сад "Теремок"	425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Школьная, д.14а				ДУ		

Примечание. Структура (разделы) республиканской адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры.

-----  
<\*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" паспорта доступности объекта.

<\*\*\*> Указывается вид работы:

ТР - текущий ремонт;

ПСД - подготовка проектно-сметной документации;

Стр - строительство;

КР - капитальный ремонт;

Рек - реконструкция;

Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

*Постановление Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2014 N 294 (ред. от 05.05.2016) "О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры" (вместе с "Порядком проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры", "Реестром объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения", "Информацией об объекте социальной инфраструктуры", "Паспортом доступности объекта", "Актом обследования объекта", "Республиканской адресной программой (планом) адаптации объектов и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения") {КонсультантПлюс}*