

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

муниципального дошкольного

образовательного учреждения

Кожласолинского детского сада «Теремок»



АНКЕТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кожласолинский детский сад «Теремок»
- 1.2. Адрес объекта:
425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 1425 кв. метров,
наличие земельного участка 5574 кв. метров
- 1.4. Год постройки здания: 1989г., последнего капитального ремонта: нет _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2017 г.
капитального _____ нет _____

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

- 1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу):
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кожласолинский детский сад «Теремок» / МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а
- 1.8. Основание для пользования объекта (оперативное управление, аренда, собственность):
безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Отдел образования администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 39

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): в учреждении
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 2 до 7 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития):
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 130 дет./мест / 300 чел./сутки (пропускная способность)
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-

инвалида (да, нет): НЕТ

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту) НЕТ

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 - минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ДА

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): НЕТ

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): НЕТ

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Есть продольный уклон пути движения для проезда МГН- не превышает 5 %, поперечный уклон- 1-2%, высота бордюров по краям пешеходных путей- 0,05м.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): НЕТ

3.3. Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> с учетом свода правил СП 35-101-2001

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
Все категории инвалидов	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
Вход (входы) в здание	ТР

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, КР
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР
Санитарно-гигиенические помещения	ТР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
Все зоны и участки	ТР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на карте доступности Республики Марий Эл согласовано
Заведующий МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» В.И.Васюкова
89063352130

УТВЕРЖДАЮ
ГКУ РМЭ "Центр предоставления мер
социальной поддержки населению
в Звениговском районе РМЭ
Чемоданов С.П.
" " _____ 201 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА N

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кожласолинский детский сад «Теремок»

1.2. Адрес объекта: 425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажей, 1425 кв. метров
часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. метров
наличие прилегающего земельного участка 5574 кв. метров

1.4. Год постройки здания: 1989, последнего капитального
ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2018 г, капитального _____ - _____

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу):
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кожласолинский детский сад «Теремок» / МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»

1.7. Юридический адрес учреждения:
425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
безвозмездное пользование

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная государственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Отдел образования администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 39

2. Характеристика деятельности учреждения (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: Дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): в учреждении

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 2 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития): _____ - _____

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность):

130 дет./мест / 300чел./сутки (пропускная способность)

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту): нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): Есть продольный уклон пути движения для проезда МГН- не превышает 5 %, поперечный уклон- 1-2%, высота бордюров по краям пешеходных путей- 0,05м.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида, формы обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения,	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
Вход (входы) в здание	ВНД

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

<*> Указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району с.Кожласола ВНД

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
Вход (входы) в здание	ТР
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, КР
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР
Санитарно-гигиенические помещения	ТР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
Все зоны и участки	ТР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2020 в рамках исполнения

адресной программы "Доступная среда"

(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется (не требуется): согласование требуется

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
НЕТ

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Республики Марий Эл, дата
ДА

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от " " _____
акта обследования объекта: акта _____ от " " _____
решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения от " " _____

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ Кожласолинский
детский сад «Теремок»
В.И.Васюкова
" " _____ 201 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кожласолинский детский сад «Теремок»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кожласолинский детский сад «Теремок»

1.2. Адрес объекта: 425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 1425 кв. метров

часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. метров

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5574 кв. метров

1.4. Год постройки здания: 1989 год _____, последнего капитального ремонта: _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

капитального: _____ - _____

текущего: 2017 года _____

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кожласолинский детский сад «Теремок» / МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»

1.7. Юридический адрес учреждения: 425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

Дополнительная информация: Дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

НЕТ

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ДА

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): НЕТ

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): НЕТ

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): Есть продольный уклон пути движения для проезда МГН- не превышает 5 %, поперечный уклон- 1-2%, высота бордюров по краям пешеходных путей- 0,05м.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): НЕТ

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов, форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов,	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
		номер на плане	номер фото
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,5,20,21	1,5,20,21
Вход (входы) в здание	ВНД	2	2
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД	2,3,6,7,8,9,12,13	2,3,6,7,8,9,12,13
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	6,7,8,9,11,12,13	6,7,8,9,11,12,13
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	3,4,10,14,15,16,17,18	3,4,10,14,15,16,17,18
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	5,20,25,26	5,20,25,26

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: **о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району и с.Кожласола ВНД**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	2
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
Вход (входы) в здание	ТР
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, КР
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объектов)	ТР
Санитарно-гигиенические помещения	ТР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
Все зоны и участки	ТР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2018-2020 год
в рамках исполнения адресной программы «Доступная среда»

(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов:

требуется

4.4.6. Другое: НЕТ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»

425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть	25	25	Не оборудовано доступными элементами информации	все	Текущий ремонт	Оборудовать доступными элементами информации
Путь (пути) движения на территории	есть	5	5	Отсутствие тактильных средств на пешеходных путях	С	Текущий ремонт	Оборудовать тактильными средствами на пешеходных путях
Лестница (наружная)	нет	1	1	нет	нет		
Пандус (наружный)	нет	1	1	нет	нет		
Автостоянка и парковка	нет	26	26	нет	нет		
Общие требования к зоне				Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижение МГН по участку к зданию; Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН.	все	Текущий ремонт	Устранение беспрепятственного и удобного передвижение МГН по участку к зданию; Установка информационной поддержки на всех путях движения МГН.

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

Территории, прилегающей к зданию	ВНД			Текущий ремонт
---	-----	--	--	----------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Оборудовать информационной поддержкой на всех путях движения МНГ

I. Результаты обследования
МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»
425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а

2. Вход (входы) в здание

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть	1	1	Отсутствие поручней дополнительных разделительных, отсутствие маркировочных линий на ступенях	Все С	Текущий ремонт Текущий ремонт	Установка поручней дополнительных разделительных Установка маркировочных линий на ступенях,
Пандус (наружный)	есть	1	1	Отсутствие поручней с завершающими частями длиннее наклонной части пандуса отсутствие скатной крыши	Все К	Текущий ремонт Текущий ремонт	Установка поручней с завершающими частями длиннее наклонной части пандуса Установка скатной крыши
Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2	Отсутствие подогрева площадки	все	Текущий ремонт	Установка подогрева площадки
Дверь (входная)	есть	2	2	Отсутствие контрольных устройств на входе; Отсутствие приборов и устройств для открывания и закрывания дверей;	Все	Текущий ремонт	Отсутствие контрольных устройств на входе; Установка приборов и устройств для открывания и закрывания дверей;

				Отсутствие кнопки вызова; Отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола; Отсутствие прозрачности двери	К К, О, С	Текущий ремонт Текущий ремонт	Установка кнопки вызова; Установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола; Замена двери
Тамбур	есть	2	2	Не соответствие покрытие пола (допускают скольжение при намокании); Отсутствие дренажных и водосборных решеток	Все	Текущий ремонт	Замена покрытия пола; Установка дренажных и водосборных решеток
Общие требования к зоне				Не соответствует требованиям	все	Текущий ремонт	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	2	2	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установка поручни дополнительных разделительных, установка маркировочных линий на ступенях, установка кнопки вызова, установка скатной крыши, установка подогрева площадки установка приборов и устройств для открывания и закрывания дверей, установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола, оборудовать выключателями и розетками на высоте 0,8 м от уровня пола

I. Результаты обследования
3. Путь (пути) движения внутри здания
(в том числе пути эвакуации)

МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»
425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а

Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значение для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6,7	6,7	Отсутствие легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола приборов и устройств для открывания и закрывания дверей	все	Текущий ремонт	Установка легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола приборов и устройств для открывания и закрывания дверей
Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствие рельефных обозначений этажей; Отсутствие ребра ступени с закругленным радиусом.	все О,С	Текущий ремонт	Установка рельефных обозначений этажей, Ремонт ступеней
Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
Дверь	есть			Отсутствие легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей	Все	Текущий ремонт	Установка легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей

				отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола отсутствие информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки; Пороги и перепады выше нормы; Отсутствие прозрачности двери	К К, О, С	Текущий ремонт	отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола отсутствие информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки; Устранение порогов и перепадов; Замена двери
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Не соответствуют. Здание не обеспечивает безопасность всех категорий инвалидов (наличие порогов, линолеум сгораемый на путях эвакуации, открытая металлическая наружная лестница, дверь без фиксации)	все	Капитальный ремонт	Устранение порогов, увеличение дверных проемов, пожаростойкий линолеум, обустройство наружной металлической лестницы, установка дверей с фиксатором
Общие требования к зоне				Отсутствие предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация)	С	Текущий ремонт	Установка предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация)

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	2,6,7,8, 13,14,19, 2223,24	2,6,7,8, 13,14,19, 2223,24	Текущий ремонт, Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установка управляемых и легкодоступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола отсутствие информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки и установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола

Результаты обследования
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
МДОУКожласолинский детский сад «Теремок»
425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть	8,9,11, 12,13	8,9,11, 12,13	Пороги и перепады высот в дверном проеме выше нормы	К	Текущий ремонт	Устранение порогов и перепадов
Зальная форма обслуживания	есть	8,11	8,11	Отсутствие вмонтированной системы индивидуального прослушивания; Отсутствие мест для лиц с дефектами слуха	С,Г Г	Текущий ремонт	Установка вмонтированной системы индивидуального прослушивания Обустройство мест для лиц с дефектами слуха (оборудование специальными приборами усиления звука, применение индивидуальных беспроводных устройств итд)
Прилавочная форма обслуживания	нет			Нет			
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			Нет			
Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет			
Общие требования к зоне				Отсутствие информирующих обозначений помещений рельефными знаками.	все	Текущий ремонт	Установка информирующих обозначений помещений

							рельефными знаками.
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
 Комментарий к заключению: установка ковровых покрытий, установка нужной освещенности, установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола, установка вмонтированной системы индивидуального прослушивания, установка информирующих обозначений помещений рельефными знаками,

Результаты обследования
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Место приложения труда							

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Жилые помещения	НЕТ						

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования
5. Санитарно-гигиенические помещения
МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»
425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть	3,4,15,16,17,18	3,4,15,16,17,18	Отсутствие универсальной кабинки; Не оборудовано двухсторонней связью с дежурным; Отсутствие аварийного освещения	К все	Техническое решение не возможно Текущий ремонт	Оборудовать двухсторонней связью с дежурным и поручнями
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне				Отсутствие информационных обозначений, отсутствие выключателей и розеток на высоте 0,8м, нет поворотных откидных сидений, отсутствие рельефного знака	все	Текущий ремонт	Оборудовать информационным обозначением, выключателем и розетками на высоте 0,8м, поворотными откидными сидениями, рельефными знаками

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенических	ВНД			Текущий ремонт

помещений				
------------------	--	--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: оборудовать информационным обозначением, выключателем и розетками на высоте 0,8м, поворотными- откидными сидениями, рельефными знаками.

I. Результаты обследования
6. Система информации на объекте
МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»
425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	Номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Визуальные средства	Нет			отсутствие визуальных средств	все	Текущий ремонт	установка визуальных средств
Акустические средства	Нет			отсутствие акустических средств	все	Текущий ремонт	установка акустических средства
Тактильные средства	Нет			отсутствие тактильных средств	все	Текущий ремонт	Установка тактильных средства
Общие требования к зоне	нет			Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства	все	Текущий ремонт	Установка визуальных, акустических, тактильных средства

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установить Визуальные средства, установить Акустические средства, установить Тактильные средства.

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)
АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ _____ НА _____ ГОД**

1	2	3	4	Плановые работы		7	Финансирование	
				5	6		8	9
	Наименование объекта и учреждения, расположенного на объекте	Адрес объекта	Номер паспорта доступности объекта	содержание работ <*>	вид <***> работ	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***>	объем, тыс. рублей	источник
1	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кожласолинский детский сад "Теремок"	425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, с.Кожласола, ул.Элмара, д.80а				ДУ		

Примечание. Структура (разделы) республиканской адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры.

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" паспорта доступности объекта.

<***> Указывается вид работы:

ТР - текущий ремонт;

ПСД - подготовка проектно-сметной документации;

Стр - строительство;

КР - капитальный ремонт;

Рек - реконструкция;

Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2014 N 294 (ред. от 05.05.2016) "О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры" (вместе с "Порядком проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры", "Реестром объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения", "Информацией об объекте социальной инфраструктуры", "Паспортом доступности объекта", "Актом обследования объекта", "Республиканской адресной программой (планом) адаптации объектов и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения") {КонсультантПлюс}