



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: [gu\\_gochs@mari-el.ru](mailto:gu_gochs@mari-el.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38а,  
тел. (8362) 690224, 643056, 690225, 690226, 693202 факс 643056, E-mail: [undmari-el@mail.ru](mailto:undmari-el@mail.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 17,  
тел/факс (83645) 7-22-01

**Акт обследования № 8**

"10" ноября 2015 г.  
12 часов 00 мин

г. Звенигово

Заместителем главного государственного инспектора Звениговского муниципального района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ермолаевым Алексеем Николаевичем, в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 10 ноября 2015 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях – муниципального дошкольного образовательного учреждения «Суслонгерский детский сад «Лесная сказка», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Суслонгер, ул. Гагарина, д. 7.

При обследовании совместно с заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения «Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» Москвиной Татьяной Борисовной, по результатам которого установлено:

1. краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Детский сад представляет собой 2 - этажное здание. Площадь застройки здания – 733,7 м<sup>2</sup>. Конструктивное решение здания следующее: фундаменты - железобетонные блоки; стены – кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты; кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. Отопление здания предусмотрено от поселковой котельной. Здание отвечает 2 степени огнестойкости по СНиП 21-02-97\*. Планировочное решение здания представляет собой помещения для досуга и отдыха детей, имеющие выходы непосредственно наружу здания. Расстояние до ближайшего пожарного депо в пределах 3 километров.

2. в ходе обследования нарушений не выявлено.

С актом обследования ознакомлен:

\_\_\_\_\_ *Заведующая* \_\_\_\_\_ *инспектор*  
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, инициалы  
руководителя или иного должностного лица организации; фамилия инициалы  
индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц,  
присутствующих при проведении обследования) (подпись)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, инициалы  
руководителя или иного должностного лица организации; фамилия инициалы  
индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п.  
(гражданина)

(подпись)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Заместитель главного государственного инспектора Звениговского муниципального района по  
пожарному надзору подполковник вн. службы А.Н. Ермолаев

10 ноября 2015 г.

