

**Приложение 1**  
**к акту обследования объекта**  
**к паспорту доступности объекта**  
от 31.07. 2018 г.

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Нуктужский детский «Колобок».

425073, РМЭ, Звениговский район, д.Нуктуж, ул. Нуктуж, д.163.

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть		1	Не оборудовано доступными элементами информации	Все	Оборудовать доступными элементами информации	ТР
Путь (пути) движения на территории	есть		2,3	Отсутствие тактильных средств на пешеходных путях. Отсутствие информационных пунктов	Все	Оборудовать тактильными средствами на пешеходных путях. Установка информационных пунктов.	ТР
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	нет			нет			
Общие требования к зоне				Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию; отсутствие информационной поддержки на всех путях МГН	все	Устранение беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию; установка информационной поддержки на всех путях движения МГН	ТР, КР

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <b>пункту 3.4</b> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <b>пункту 4.1</b> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

Территории, прилегающие к зданию	ВНД			ТР,КР
-------------------------------------	-----	--	--	-------

## II. Заключение по зоне

---

\* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

**Приложение 2**  
**к акту обследования объекта**  
**к паспорту доступности объекта**  
от 31 июля 20 18 г.

**I. Результаты обследования**

**2. Вход (входы) в здание**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Нуктужский детский «Колобок»,  
425073, РМЭ, Звениговский район, д.Нуктуж, ул. Нуктуж, д.163.  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть / нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть		4 (15, 16)	Отсутствие поручней дополнительных разделительных, отсутствие маркировочных линий на ступенях	Все	Установка поручней дополнительных разделительных, маркировочных линий на ступенях	ТР
Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	Все	Установка пандуса	ТР
Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Не соответствие размеров входных площадок	Все	Расширение входной площадки	КР
				Не установлен водоотвод	Все	Установление водоотвода	ТР
Дверь (входная)			4 15 16	Отсутствие контрольных устройств на входе	Все	Установка контрольных устройств на входе	ТР
				Отсутствие кнопки вызова	Все	Установка кнопки вызова	ТР
				Отсутствие приборов и устройств для открывания и закрывания дверей	Все	Установка приборов и устройств для открывания и закрывающей ремонт	ТР

				Отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9 м от пола	К	Установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9 м от пола	ТР
1	2	3	4	5	6	7	8
				Не соответствие ширины дверного проема	К	Расширение дверного проема	КР
				Пороги и перепады высот в дверном проеме выше нормы	К	Устранение порогов и перепадов высот в дверном проеме	ТР
Тамбур	нет						
Общие требования к зоне				Не соответствует требованиям	Все	Текущий ремонт	ТР
				Вход не приспособлен для МГН	Все	Капитальный ремонт	КР

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Вход (входы) в здание	ВНД			ТР, КР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

Приложение 3  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
от 31 июля 2018 г.

**I. Результаты обследования**

**3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Нуктужский детский «Колобок»,  
425073, РМЭ, Звениговский район, д.Нуктуж, ул. Нуктуж, д.163.  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимость для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		5	Отсутствие легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола приборов и устройств для открывания и закрывания дверей	Все	Установка легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола приборов и устройств для открывания и закрывания дверей	ТР
Лестница (внутри здания)	нет						
Пандус (внутри здания)	нет			-			-
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-			-
Дверь	есть		6, 8, 9,10, 11,1 2	Отсутствие легкоуправляемых и легкодоступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1 м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей	Все	Установка легкоуправляемых и легкодоступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1 м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей текущий ремонт	ТР
				Отсутствие информирующего обозначения рядом с дверью или со стороны дверной	Все	Установка информирующих обозначений рядом с дверью или со стороны дверной	ТР

				ручки		ручки	
				Пороги и перепады выше нормы	К	Устранение порогов и перепадов	КР
				Ширина дверного проема не соответствует требованиям	К, О, С	Замена двери, расширение дверного проема	КР
				Полотно двери не соответствует требованиям	К	Замена двери	КР
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	Есть		5,6, 7,8, 9,10, 11,1 2	Не соответствуют. Здание не обеспечивает безопасность всех категорий инвалидов	Все	Устранение порогов, установка дверей с фиксатором	ТР
Общие требования к зоне				Отсутствие предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация)	С	Установка предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация)	ТР

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <b>пункту 3.4</b> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <b>пункту 4.1</b> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД			ТР, КР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

Приложение 4  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
от 31 июля 20 18 г.

**Результаты обследования**

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Нуктужский детский «Колобок»,  
425073, РМЭ, Звениговский район, д.Нуктуж, ул. Нуктуж, д.163.  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть / нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	нет			нет			
Зальная форма обслуживания	есть		7	Отсутствие тактильных средств. Отсутствие приборов усиления звука	С Г	Установка тактильных средств. Оборудование приборов усиления звука	ТР Индивидуальное решение с ТСП
Прилавочная форма обслуживания	нет			нет			
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет			
Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет			
Общие требования к зоне	нет			Отсутствие информирующих обозначений помещений рельефными знаками	Все	Установка информирующих обозначений помещений рельефными знаками	ТР

### Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <b>пункту 3.4</b> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <b>пункту 4.1</b> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
<b>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	ВНД			ТР, индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

### Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Место приложения труда	Нет						

### Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <b>пункту 3.4</b> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <b>пункту 4.1</b> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Жилые помещения	Нет						

### Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <b>пункту 3.4</b> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <b>пункту 4.1</b> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
от 31 июля 2018 г.

I. Результаты обследования

**5. Санитарно-гигиенические помещения**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Нуктужский детский «Колобок»»,  
425073, РМЭ, Звениговский район, д.Нуктуж, ул. Нуктуж, д.163.  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значение для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть		13,14	Отсутствие универсальной кабинки	К		ТРН
				Не оборудовано двухсторонней связью с дежурным, не оснащено аварийным освещением	Все	Оборудовать двухсторонней связью с дежурным и оборудовать аварийным освещением	ТР
				Выключатели и розетки в помещениях установлены от уровня пола на высоте более 0,8 м		Установить выключатели и розетки в помещениях на высоте не более 0,8 м от уровня пола	ТР
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне				Отсутствие информационных обозначений, отсутствие	Все	Оборудовать информационным обозначением,	ТР

				выключателей и розеток на высоте 0,8 м, отсутствие поручней, штанг, поворотно-откидных сидений, отсутствие рельефного знака		выключателем и розетками на высоте 0,8 м, установка поручней, штанг, поворотных откидных сидений, установка рельефных знаков	
--	--	--	--	---	--	--	--

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <b>пункту 3.4</b> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <b>пункту 4.1</b> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	ВНД		13,14	Текущий ремонт ТРН

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

Приложение 6  
к акту обследования объекта  
к паспорту доступности объекта  
от 31 июля 2018 г.

**I. Результаты обследования**

**6. Система информации на объекте**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Нуктужский детский «Колобок»»,**

425073, РМЭ, Звениговский район, д.Нуктуж, ул. Нуктуж, д.163.  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекте	
	есть /нет	номер на плане	номер на фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
ГАРАНТ:							
Визуальные средства	Нет			Отсутствуют визуальные средства	Все	Установить визуальные средства	ТР
Акустические средства	Нет			Отсутствуют акустические средства	Все	Установить акустические средства	Индивидуальное решение с ТСП
Тактильные средства	Нет			Отсутствуют тактильные средства	Все	Установить тактильные средства	КР
Общие требования к зоне	Нет			Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства	Все	Установить визуальные, акустические, тактильные средства	КР

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к <b>пункту 3.4</b> акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к <b>пункту 4.1</b> акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Система информации на объекте	ВНД			ТР,КР, индивидуальное решение с ТСП

**II. Заключение по зоне**

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

Приложение 4  
к Порядку проведения паспортизации  
объектов социальной инфраструктуры

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)  
АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА  
ТЕРРИТОРИИ**

**МДОУ «Нуктужский детский сад «Колобок» на 2018 ГОД**

№ п / п	Наименование объекта и учрежде ния, располо женного на объекте	Адрес объекта	Но ме р пас по рта дос ту пн ост и об ъек та	Плановые работы		Ож ида емы й резу льта т (по сост оян ию дост упн ости ) <*** *>	Финансирова ние	
				содержание работ <*>	вид ра бот <*** >		объем, тыс.ру б.	исто ч- ник
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Нуктужский детский сад «Колобок»	425073, Республика Марий Эл, Звениговский район, д.Нуктуж, Д.163		<p><u>1.Территория, прилегающая к зданию:</u> -не оборудовано доступными элементами информации; -отсутствие тактильных средств на пешеходных путях. -отсутствие информационных пунктов; - отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию; - отсутствие информационной поддержки на всех путях МГН.</p> <p><u>2.Вход(входы в здание):</u> - отсутствие дополнительных разделительных поручней, отсутствие маркировочных</p>	ТР, КР, ТРН	ДУ		

			<p>линий на ступенях ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие пандуса;</li> <li>- не соответствие размеров входных площадок;</li> <li>- не установлен водоотвод;</li> <li>- отсутствие контрольных устройств на входе;</li> <li>- отсутствие приборов и устройств для открывания и закрывания дверей, кнопки вызова;</li> <li>- не соответствие ширины дверного проема;</li> <li>- пороги и перепады высот в дверном проеме выше нормы</li> </ul> <p><u>Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие легко управляемых и легко доступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола приборов и устройств для открывания и закрывания дверей;</li> <li>- отсутствие легкоуправляемых и легкодоступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1 м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей;</li> <li>- отсутствие информирующего обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки;</li> <li>- пороги и перепады выше нормы;</li> <li>- ширина дверного проема и полотно двери не соответствует требованиям;</li> <li>- здание не обеспечивает безопасность всех категорий инвалидов;</li> <li>- отсутствие предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами</li> </ul>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация)</p> <p><u>4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие тактильных средств;</li> <li>- отсутствие приборов усиления звука;</li> <li>- отсутствие информирующих обозначений помещений рельефными знаками</li> </ul> <p><u>5. Санитарно-гигиенические помещения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие универсальной кабинки;</li> <li>- не оборудовано двухсторонней связью с дежурным, не оснащено аварийным освещением;</li> <li>- выключатели и розетки в помещениях установлены от уровня пола на высоте более 0,8 м;</li> <li>- отсутствие информационных обозначений, отсутствие выключателей и розеток на высоте 0,8 м, отсутствие поручней, штанг, поворотных-откидных сидений, отсутствие рельефного знака</li> </ul> <p><u>6. Система информации на объекте</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--	--	--

Примечание. Структура (разделы) республиканской адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры.

<\*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» паспорта доступности объекта.

<\*> Указывается вид работы:

ТР – текущий ремонт;

ПСД – подготовка проектно-сметной документации;

Стр – строительство;  
КР – капитальный ремонт;  
Рек – реконструкция;  
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<\*\*\*> Указываются:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

*Постановление Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2014 № 294 (ред. От 05.05.2016) «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры» (вместе с «Порядком проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры», «Реестром объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». «Информацией об объекте социальной инфраструктуры», «Паспортом доступности объекта», «Актом обследования объекта», «Республиканской адресной программой (планом) адаптации объектов и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»).*