

**РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК**
Муниципальный общеобразовательный
учреждений «Мочалище кыдалаш
общеобразовательный школ»
425051 Марий Эл Республик Звенигово район
Мочалище поселок Школьный урем, 15
ИНН 1203004860
тел. (883645) 6 - 39 - 09
Электронный почтыжо ushutshool@rambler.ru

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ**
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Мочалищенская средняя
общеобразовательная школа»
425051 Республика Марий Эл Звениговский район
п. Мочалище ул. Школьная, 15
ИНН 1203004860
тел. (883645) 6 - 39 - 09
Электронная почта ushutshool@rambler.ru

23.08.2019 № 19

На № _____ от _____

Главному Государственному
санитарному врачу по Республике
Марий Эл г. Волжске,
Волжском, Звениговском и
Моркинском районах
Алексеевой Е.В.

ИНФОРМАЦИЯ

на предписание № 127 от 24.10 .2018 г.

Администрация МОУ «Мочалищенская СОШ» в лице директора школы Корнилова Василия Васильевича информирует в следующем:

1. В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка в соответствии п.3.7. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» .


Приложение: фото приложение № 1,. Акт сдачи – приемки работ № 1 от 16.08.2019 г. прилагается.

2. Обеспечен доступ, въезд , проезд, с твердым покрытием к контейнерной площадке для мусоросборника, в соответствии п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Приложение: фото приложение № 2, Акт сдачи – приемки работ № 2 от 16.08.2019 г. прилагается.

3. Проведен ремонт потолков и стен помещений на гладкие, допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно:

- в кабинете информатики между потолком и стеной по периметру устранена трещина;
- в кабинете № 15 на потолке устранена трещина;
- в мастерской для проведения уроков труда для мальчиков на стене устранена трещина;



- в туалете для мальчиков на потолке устранена трещина, в соответствии п. 4.28.

СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Приложение: фото приложение № 3,4,5,6, Акт сдачи – приемки работ № 3, от 16.08.2019 г. прилагается.

4. Моечные ванны для мытья посуды присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм. От верха приемной воронки, в соответствии п.4.28. СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Приложение: фото приложение № 7, Акт сдачи – приемки работ № 4, от 16.08.2019 г. прилагается.

5. Проведен ремонт пола помещений, а именно: в кабинете информатики; в кабинете истории № 15; в кабинете № 16; в кабинете № 17; в соответствии п.4.29 СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Приложение: фото приложение № 8,9,10,11 Акт сдачи – приемки работ № 6 от 16.08.2019 г. прилагается.

6. Провели замену стекол, в кабинете физики 1 стекло, в кабинете № 17- 3 стекла, в кабинете № 18 - 2 стекла, в библиотеке 1 стекло, в мастерской 3 стекла, в соответствии п.6.10 СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Приложение : Акт сдачи – приемки работ № 7 от 16.08.2019 г. прилагается.

7. В кабинете химии оборудован специальный демонстрационный стол, которое установлено на подиуме для лучшей видимости учебно- наглядных пособий, в соответствии п. 5.8. СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Приложение: фото приложение № 12 Акт сдачи – приемки работ № 8 от 16.08.2019 г. прилагается.

8. Для обучающихся начального общего образования школьные парты обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, а именно: в 1 классе, во 2 классе, в 3 классе, в 4 классе, в соответствии п.5.3. СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Приложение: фото приложение № 13, Акт сдачи – приемки работ № 9 от 16.08.2019 г. прилагается.

9. Светильники с люминесцентными лампами расположены параллельно светонесущей стене, а именно: в кабинете № 11 физики, в кабинете № 15 истории, в кабинете № 17, в мастерской, в соответствии п 7.2.5. СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Приложение: фото приложение № 14,15,16,17 Акт сдачи – приемки работ № 10 от 16.08.2019 г. прилагается.

10. Оборудовано складское помещение для хранения пищевых продуктов(овощей), которое расположено на складе отдельно , с соблюдением требований по содержанию помещений, предъявляемых для хранения пищевых продуктов, в соответствии п.2.11 СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Приложение: фото приложение № 18 , Акт сдачи – приемки работ № 11 от 16.08.2019 г. прилагается.

11. Туалетные комнаты оборудованы кабинами с дверями, а именно: в женском туалете 3 унитаза, в соответствии п.4.25. СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Приложение: фото приложение № 19, Акт сдачи – приемки работ № 13 от 16.08.2019 г. прилагается.

12. Организовано своевременное прохождение учителей начальных классов медицинского обследования на паразитарные заболевания, а именно плановые профилактические обследования учителей младшего школьного возраста на энтеробиоз, в соответствии п.13.1. СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

П. 4.3.3.СП 3.2.3110-1.3 «Профилактика энтеробиоза».

Копия результатов анализа прилагается.

Директор школы МОУ «Мочалищенская СОШ»


В.В. Корнилов

