

Утверждаю
Руководитель
ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки
в Новоторьяльском районе»

_____ Е.Г. Новоселова
_____ 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № 34

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Спальный корпус ГБОУ Республики Марий Эл «Новоторьяльская школа-интернат»

1.2. Адрес объекта:

425430, Республика Марий Эл, Новоторьяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 3 этажей, 2109,0 кв. метров

1.4. Год постройки здания: 1962, последнего капитального ремонта: 2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет.

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Новоторьяльская школа-интернат основного общего образования»

ГБОУ Республики Марий Эл «Новоторьяльская школа-интернат»

1.7. Юридический адрес учреждения:

425430 Республика Марий Эл Новоторьяльский р-н, пгт.Новый Торъял, ул.Коммунистическая, 24

1.8. Основание для пользования объекта (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

Региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

424001, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Успенская, д. 36а.

2. Характеристика деятельности учреждения (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-

транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое):

Образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

Образовательные услуги:

85.13 – образование основное общее

85.14. – образование среднее общее

2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно):

в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития):

Образовательное учреждение не оказывает образовательные услуги вышеназванным категориям инвалидов

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

Общежитие: Плановая мощность - 140 обучающихся, средняя посещаемость (количество обслуживаемых в день – 93 обучающихся, пропускная способность (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала школы интерната) – 114 человек.

Пищеблок: Плановая мощность - 84 обучающихся, средняя посещаемость (количество обслуживаемых в день – 130 обучающихся, пропускная способность (с учетом педагогов, воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала школы интерната) – 161 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):

Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) проезжие рейсовые автобусы, проезжающие по ул. Коммунистическая пгт. Новый Торъял

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): Нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): Нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида, формы обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>

Все категории инвалидов и маломобильных групп населения,	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)
Вход (входы) в здание	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

Категории инвалидов:

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушением зрения;

Г – инвалиды с нарушением слуха;

У – инвалиды с нарушением умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно с дополнительной помощью, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (установка тактильной предупредительной разметки)
Вход (входы) в здание	Текущий ремонт входа в здание (установка тактильной предупредительной разметки)
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2025-2030 года в рамках исполнения плана адаптации объектов и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
Доступно частично.

4.4. Для принятия решения требуется:
согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства и архитектуры);
- разработка проектно-сметной документации.

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Республики Марий Эл, дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты № 34 от 10.02.2025 г.
2. Акта обследования объекта № 34 от 10.02.2025 г.

Заместитель директора по АХЧ
ГБОУ Республики Марий Эл
«Новоторъяльская школа-интернат»,
председатель комиссии

А.Г. Османов

Заместитель директора по ВР
ГБОУ Республики Марий Эл
«Новоторъяльская школа-интернат»,
секретарь комиссии

А.А. Ягодарова

Заместитель директора по УВР
ГБОУ Республики Марий Эл
«Новоторъяльская школа-интернат»

Г.П. Смоленцева

Председатель Новоторъяльской местной организации
Марийской республиканской организации
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени
общество слепых»

Черняева Р.В.

Председатель профсоюзного комитета
ГБОУ Республики Марий Эл
«Новоторъяльская школа-интернат»

Ярикова М.А.

Утверждаю
Директор ГБОУ Республики Марий Эл
«Новоторъяльская школа-интернат»

_____ Н.А. Еремина
_____ 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА № 34

Новоторъяльский муниципальный район

10.02.2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Спальный корпус ГБОУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская школа-интернат»

1.2. Адрес объекта:

425430, Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание **3** этажей, **2109,0** кв. метров;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **Да, 10677 кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1962**, последнего капитального ремонта: **2012**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

капитального **- нет**

текущего - **нет**;

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Новоторъяльская школа-интернат основного общего образования»

ГБОУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская школа-интернат»

1.7. Юридический адрес учреждения:

425430 Республика Марий Эл Новоторъяльский район, пгт.Новый Торъял, ул.Коммунистическая, 24

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

Дополнительная информация:

Образовательные услуги:

85.13 – образование основное общее;

85.14. – образование среднее общее.

Общежитие: Плановая мощность - 140 обучающихся, средняя посещаемость (количество обслуживаемых в день – 93 обучающихся, пропускная способность (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала школы интерната) – 114 человек.

Пищеблок: Плановая мощность - 84 обучающихся, средняя посещаемость (количество обслуживаемых в день – 130 обучающихся, пропускная способность (с учетом педагогов, воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала школы интерната) – 161 человек.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) проезжие рейсовые автобусы, проезжающие по ул. Коммунистическая пгт. Новый Торъял

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): Да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): Нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет): Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): Нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов, форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов,	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
		номер на плане	номер фото
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)		1
Вход (входы) в здание	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)		4, 10, 11

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		13, 14, 15, 16, 19, 20
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		21, 22
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		23, 24, 25, 26, 27
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		29, 30
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		2, 3

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: **Состояние доступности объекта оценено как доступно условно с дополнительной помощью, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	2
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (установка тактильной предупредительной разметки)
Вход (входы) в здание	Текущий ремонт входа в здание (установка тактильной предупредительной разметки)
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объектов)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2025-2030 года в рамках исполнения плана адаптации объектов и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступно частично.

4.4. Для принятия решения (требуется, не требуется):

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: не требуется;

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) – требуется;

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: - требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): – требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется;

4.4.6. Другое: Требуется разработка ПСД, государственная экспертиза проектно-сметной документации и достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) объекта.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности Республики Марий Эл _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту, на 1 л.;
2. Вход (входы) в здание, на 2 л.;
3. Пути движения в здании, на 2 л.;
4. Зоны целевого назначения объекта, на 3 л.;
5. Санитарно-гигиенические помещения, на 2 л.;
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.;
7. Фототаблица к акту обследования доступности для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, на 17 л.;
8. поэтажные планы, на 3 л.

Заместитель директора по АХЧ
ГБОУ Республики Марий Эл
«Новоторъяльская школа-интернат»,
председатель комиссии

А.Г. Османов

Заместитель директора по ВР
ГБОУ Республики Марий Эл
«Новоторъяльская школа-интернат»,
секретарь комиссии

А.А. Ягодарова

Заместитель директора по УВР
ГБОУ Республики Марий Эл
«Новоторъяльская школа-интернат»

Г.П. Смоленцева

Председатель Новоторъяльской местной организации
Марийской республиканской организации
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени
общество слепых»

Черняева Р.В.

Председатель профсоюзного комитета
ГБОУ Республики Марий Эл
«Новоторъяльская школа-интернат»

Ярикова М.А.

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г. (протокол № __)
Комиссия по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

1. Результаты обследования
1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Спальный корпус ГБОУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская школа-интернат»
425430, Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 23

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть		1, 2	Отсутствие специальной разметки на асфальте	К,О,С,Г	Нанесение специальной разметки на асфальте	Ремонт текущий
Путь (пути) движения на территории	есть		3	Отсутствие специальной разметки на асфальте	К,О,С,Г	Нанесение специальной разметки, установка тактильно-информационного стенда	Ремонт текущий
Лестница (наружная)	есть		4	отсутствие противоскользящего покрытия	К,О,С,Г	Установка противоскользящего покрытия	Ремонт текущий
Пандус (наружный)	есть		5, 6, 7	нет	К,О, С,Г		
Автостоянка и парковка	есть						
Общие требования к зоне					К,О,С,Г	Привести в соответствие	Ремонт текущий

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)		1	Текущий ремонт (установка тактильной предупредительной разметки, установка противоскользящего покрытия)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 2
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
№ 34 от 10.02.2025 г.

I. Результаты обследования
2. Вход (входы) в здание

Спальный корпус ГБОУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская школа-интернат»
425430, Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 23

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть		8	Отсутствие предупредительных тактильных полос	С,О	Установка предупредительных тактильных полос	Ремонт текущий
Пандус (наружный)	есть		9	нет	К,О		
Входная площадка (перед дверью)	есть		10	отсутствие контурного покрытия с противоскользящим эффектом	О,С,Г	Нанесение контурного покрытия с противоскользящим эффектом	Ремонт текущий
Дверь входная (главный вход)	есть		11	Открывание двери не соответствует прилагаемому усилию, которое не должно превышать 50 Нм	К,О,С,Г	Установка дверей в соответствии с требованиями	Ремонт текущий
Тамбур	есть		12	Не закреплено грязезащитное покрытие к полу, значительные неровности покрытия полов тамбура, перепады высот пола (пороги)	К,О,С,Г	Закрепление грязезащитного покрытия к полу, устранение перепадов высот пол, установка мобильных пандусов	Ремонт текущий
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	Ремонт текущий

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)		4, 8, 10, 11	Текущий ремонт входа в здание (установка тактильной предупредительной разметки)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования
3. Путь (пути) движения внутри здания
(в том числе пути эвакуации)

Спальный корпус ГБОУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская школа-интернат»
425430, Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 23

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		13, 14	Ширина коридора соответствует нормативу и составляет 1,4 м	К,О,С,Г	нет	
Лестница (внутри здания)	есть		15, 16	Отсутствие пандуса	К,О,С,Г	Установка откидного пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт текущий
Пандус (внутри здания)	нет						
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть		17, 18	соответствуют	К,О,С,Г		
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		19, 20	Отсутствие специальных знаков направления на путях эвакуации	К,О,С, Г	Привести в соответствие	Ремонт текущий
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		13, 14, 15, 16, 19, 20	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Спальный корпус ГБОУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская школа-интернат»
425430, Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 23

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть /нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
Зальная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
Общие требования к зоне		-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
-	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
-	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Жилые помещения	есть	-	21, 22	Не приспособленные помещения для инвалидов	К,О,С,Г,У	-	-

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	21, 22	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно с дополнительной помощью, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования
5. Санитарно-гигиенические помещения

Спальный корпус ГБОУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская школа-интернат»
425430, Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 23

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть /нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть		23, 24, 25, 26, 27	Имеются пороги при входе в туалеты Отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия Не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова Отсутствуют поручни и опоры Нет приспособленного туалета для колясочников Отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. установка выключателей на высоте 0,8 м от пола, нет кнопки вызова помощи, неровности покрытия полов.	К,О,С,Г,У	Установить поручни и опоры Устранить пороги при входе в туалеты Установить туалетные кабинки – одну оборудовать с учетом нужд колясочников Установить крючки для одежды, костылей и т.п. Оборудовать кнопкой вызова Установить предупреждающие тактильные маячки И информационные таблички о помещениях	Капитальный ремонт
Душевая/ванная комната	есть		31, 32, 33, 34	Имеются пороги при входе в комнаты Отсутствуют краны рычажного и нажимного действия Не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова Отсутствуют поручни и опоры Нет приспособленного душевых	К,О,С,Г,У	Установить поручни и опоры Устранить пороги при входе в душевые Оборудовать с учетом нужд колясочников Установить крючки для одежды, костылей и т.п. Оборудовать кнопкой вызова Установить предупреждающие	Капитальный ремонт

				для колясочников Отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. установка выключателей на высоте 0,8 м от пола, нет кнопки вызова помощи, неровности покрытия полов.		тактильные маячки И информационные таблички о помещениях	
Бытовая комната (гардеробная)	есть		28	Отсутствуют поручни и опоры	К,О,С,Г,У	Установить поручни и опоры Установить крючки для одежды, костылей и т.п.	
Общие требования к зоне					К,О,С,Г,У	Переоборудование туалетной комнаты в соответствии с требованиями	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		23, 31,34	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно с дополнительной помощью, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования
6. Система информации на объекте

Спальный корпус ГБОУ Республики Марий Эл «Новоторъяльская школа-интернат»
425430, Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 23

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Визуальные средства	есть		29, 30	Недостаточно визуальных средств	К,О,С,Г	Установка дополнительных визуальных средств	индивидуальное решение с ТСР
Акустические средства	нет			Нет акустических средств	Г	Установка акустических средств	индивидуальное решение с ТСР
Тактильные средства	нет			Нет тактильных средств	С	Установка тактильных средств	индивидуальное решение с ТСР
Общие требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)	К,О,С,Г	Размещение визуальной, акустической, тактильной системы средств информации	индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Системы информации на объекте	ДУ		29, 30	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Утверждаю
Директор ГБОУ Республики Марий Эл
«Новоторьяльская школа-интернат»

Н.А. Еремина
10.02.2025 г.

АНКЕТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 34

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Спальный корпус ГБОУ Республики Марий Эл «Новоторьяльская школа-интернат»

1.2. Адрес объекта:

425430, Республика Марий Эл, Новоторьяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание **3** этажей, **2109,0** кв. метров

1.4. Год постройки здания: **1962**, последнего капитального ремонта: **2012**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **нет**, капитального - **нет**

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Новоторьяльская школа-интернат основного общего образования» ГБОУ Республики Марий Эл «Новоторьяльская школа-интернат»

1.7. Юридический адрес учреждения:

425430 Республика Марий Эл Новоторьяльский р-н, пгт.Новый Торъял, ул.Коммунистическая, 24

1.8. Основание для пользования объекта (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

Региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

424001, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Успенская, д. 36а

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое):

Образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

Образовательные услуги:

85.13 – образование основное общее

85.14. – образование среднее общее

2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно):

в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития):

Образовательное учреждение не оказывает образовательные услуги вышеуказанным категориям инвалидов

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

Общежитие: Плановая мощность - 140 обучающихся, средняя посещаемость (количество обслуживаемых в день – 93 обучающихся, пропускная способность (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала школы интерната) – 114 человек.

Пищеблок: Плановая мощность - 84 обучающихся, средняя посещаемость (количество обслуживаемых в день – 130 обучающихся, пропускная способность (с учетом педагогов, воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала школы интерната) – 161 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):

Нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) проезжие рейсовые автобусы, проезжающие по ул. Коммунистическая пгт. Новый Торъял

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): Нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): Нет

3.3. Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>с учетом Свода правил СП 35-101-2001

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта

Все категории инвалидов	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД"

«А» доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» не организована доступность

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (установка тактильной предупредительной разметки)
Вход (входы) в здание	Текущий ремонт входа в здание (установка тактильной предупредительной разметки)
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с

	техническими средствами реабилитации
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на карте доступности Республики Марий Эл согласовано

Заместитель директора по АХЧ ГБОУ Республики Марий Эл
«Новоторъяльская школа-интернат»

_____ А.Г. Османов
Тел. 8(83636)9-14-53